

Акт
общего весеннего осмотра многоквартирного
жилого дома (МКД)
от «29» 03 2016 г.

дом № 144, улица Ленина , г. Ульяновск

Проектное решение: 48 квартирный жилой дом, материалы стен: кирпич, количество подъездов = 3, количество лифтов = 0, количество мусоропроводов = 0, имеются техническое подполье и технический этаж, общая площадь квартир = 2400,07 м², системами противопожарной автоматики (ППА) и дымоудаления (ДУ), а также пожарными рукавами, стволами, огнетушителями, пожарными ящиками, стендами не оборудован.

Комиссия в составе: главный инженер ООО «ЦЭТ - РЕМОНТ» Парушев В.М., начальник участка Рожков А.Г., представитель ООО «УК ЦЭТ» Зеркалов А.И., представитель собственников МКД

Борине И.Л.

Результаты осмотра строительных конструкций, элементов, инженерных сетей, оборудования, земельного участка, с элементами благоустройства, озеленения.

| № п/п | Наименование конструкций, элементов, инженерных сетей, оборудования, земельного участка, с элементами благоустройства, озеленения | Описание состояния или краткое описание дефектов (с описанием примерного объема работ) | Решение о принятии мер: капитальный или текущий ремонт |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 1 |
| | | | 2 |
| | | | 3 |
| | | | 4 |
| Раздел I. Подвальные помещения | | | |
| 1. | Фундамент. | Фундамент дома изготовлен из бутового камня. | Требуется плановое текущее обслуживание согласно договора содержание МКД |
| 2. | Стены цоколя, перегородки. | Стены, кирпичные в удовлетворительном состоянии. | Требуется плановое текущее обслуживание согласно договора содержание МКД |
| 3. | Продухи. | Продухи в удовлетворительном состоянии. | Требуется плановое текущее обслуживание согласно договора содержание МКД |
| 4. | Двери элеваторных узлов. | Элеваторный узел не имеет обособленного помещения. | В рамках программы капитального ремонта МКД необходима организация помещения с последующим переносом в него элеваторного узла. |
| 5. | Входы в подвал. | Вход в подвальное помещение в не удовлетворительном состоянии. | В рамках программы капитального ремонта МКД необходимо выполнить ремонт входа в подвальное помещение. |
| 6. | Помещение водомерного узла. | Узел ввода ХВС с водомерным прибором учета не имеет обособленного помещения. | В рамках программы капитального ремонта МКД необходима организация помещения, отвечающего техническим правилам с запорным устройством с последующим переносом в него водомерного узла. |

| | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Узел ввода ХВС через фундамент. Водомерный узел. | Ввод ХВС в виде трубопровода диаметром 89 мм из металла с расположением чугунной задвижки диаметром 89 мм на фланцевом соединении. Прибор определения давления отсутствует. Состояние удовлетворительное. | В рамках текущего ремонта МКД необходима установка прибора давления воды. |
| 8. | Узел ввода системы Ц.О через фундамент. | Двух трубная система ввода Ц.О. выполнена трубопроводом диаметром 76 мм, с отводящим от ввода Ц.О. трубопроводом диаметром 100. Через фланцевые соединения на узле Ц.О. присоединены 4 чугунных задвижки диаметром 100 мм, 2 гравезвики, 2 манометра с кранами диаметром 15 мм. | По программе капитального ремонта и модернизации здания МКД необходимо выполнить замену узла ввода Ц.О |
| 9. | Элеваторы № 1 | Элеваторы № 1 выполнены из трубопроводов диаметром 80 мм с расположенными на них задвижками диаметром 100 мм = 4 шт., приборами КИП. На сварных соединениях труб с фланцами, местах соединения, расположения приборов КИП наблюдается глубокая коррозия, чугунные задвижки изношены в результате превышения нормативного срока службы. Элеваторы не оборудованы системой сброса воды в канализацию. Состояние не удовлетворительное. | По программе капитального ремонта и модернизации МКД необходима полная замена 1-го элеваторного узла, оборудованного системой сброса воды в канализацию. |
| 10. | Канализация хоз.-фекальная. | Чугунные лежаки, состоящие из труб, фасонных частей, присоединенных к стоякам квартир и выпуском канализации имеют пробоины, перекосы в соединениях, с отсутствием необходимых пробок, в ревизиях, а также недостаточных мест прочисток (ревизий). Наблюдаются множественные утечки стоков и труб. Состояние не удовлетворительное. | По программе капитального ремонта и модернизации МКД необходима замена системы канализационных лежаков. |
| 11. | Розлив Ц.О. | Розлив Ц.О. выполнен из черных, шовных неокрашенных труб и состоит из труб, соединенных сваркой в т.ч. диаметром 32 мм = 200 м/п; диаметром 50 мм = 70 м/п; диаметром 76 мм = 100 м/п, а так же чугунных запорных кранов. На трубопроводах, местах резьбовых соединений наблюдаются массовые следы коррозии, свищи, запорная арматура прикреплена и не функционирует. Состояние розлива Ц.О. в целом неудовлетворительное. | По программе капитального ремонта и модернизации МКД необходима полная замена розлива Ц.О на полипропиленовые с установкой новой запорной арматуры. |
| 12. | Розлив ХВС. | Розлив ХВС выполнен из полипропиленовых труб диаметром 75мм.Состояние розлива ХВС удовлетворительное. | Требуется плановое текущее обслуживание согласно договора содержание МКД |
| 13. | Электропроводка, светильники. | Освещение тех. подполья выполнено напряжением 220 В, открытой проводкой с разветвлением к помещениям через разветвительные | Необходимо проведение замены электропроводки е = 300 м/п, установка светильников влагозащитного исполнения, |

| | | | |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | коробки, с подвешенными светильниками защищенного исполнения. Состояние электропроводки, светильников в целом не удовлетворяют требованиям п. 5.6.12 правил № 170 Госстроя РФ, | распаячных коробок и включателей во влагозащитном исполнении, а также перехода с напряжения 220 В на 12-36 В с установкой понижающих трансформаторов = 2 шт. |
| 14. | Полы. | Полы по всей площади тех. подполья выполнены засыпкой грунтом. Состояние не удовлетворяет требованиям п. 4.1.12, п. 4.1.13 правил, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. | Необходимо в рамках программы капитального ремонта и модернизации МКД заменить земляные полы в тех. подполье на полы с твердым покрытием площадью = 500 м ² |
| 15. | Влажность подтопление. | Влажности и затопления в подвале дома не наблюдается. Состояние удовлетворительное. | Требуется плановое текущее обслуживание согласно договора содержание МКД |

Раздел II. Стены

| | | | |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Кирпичные. | Стены кирпичные в удовлетворительном состоянии. | Требуется плановое текущее обслуживание согласно договора содержание МКД |
| 2. | Штукатурка внутренняя. | Штукатурка внутренняя в удовлетворительном состоянии. | Требуется плановое текущее обслуживание согласно договора содержание МКД |
| 3. | Навесы, крыльца, входы в подъезды. | Навесы входа в подъезды в удовлетворительном состоянии. | Требуется плановое текущее обслуживание согласно договора содержание МКД |
| 4. | Жалоба на кровле дома. | Жалоба на кровле дома в удовлетворительном состоянии из оцинкованной стали. | Требуется плановое текущее обслуживание согласно договора содержание МКД |

Раздел III. Лестницы, л/клетки, окна, двери, полы, электрощитовая, ВРУ

| | | | |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ж/бетонные марши, площадки, полы. | Состояние удовлетворительное. | Требуется плановое текущее обслуживание согласно договора содержание МКД |
| 2. | Отделка л/клеток. | Состояние отделки поверхностей потолков, стен, окон, дверей, откосов, граней и лестничных маршей не удовлетворительное. | Необходимо в рамках программы капитального ремонта и модернизации МКД выполнить ремонт подъездов. |
| 3. | Ограждения. Перила. | На перилах металлических ограждений Состояние удовлетворительное. | Требуется плановое текущее обслуживание согласно договора содержание МКД |
| 4. | Окна на лестничных клетках, тамбурах. | Состояние не удовлетворительное. | Необходимо в рамках программы капитального ремонта и модернизации МКД выполнить замену оконных блоков на пластиковые. |
| 5. | Наличие съездов для инвалидных и детских колясок. | На спуске лестничных маршей с 1 этажей 1,2,3 подъездов отсутствуют необходимые съезды для инвалидных и детских колясок. | По программе капитального ремонта и модернизации МКД необходимо оборудовать лестничные марши первых этажей 1,2,3 подъездов спусками для колясок детей, инвалидов. |
| 6. | Электрощитовая, в т.ч. шкафы ВРУ. | Электрощитовая не имеет обособленного помещения. Состояние шкафа ВРУ удовлетворительное. | По программе капитального ремонта и модернизации МКД необходимо устройство отдельного помещения. |

Раздел IV. Перекрытия.

| | | | |
|----|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | Деревянные перекрытия. | Состояние перекрытий удовлетворительное. | Требуется плановое текущее обслуживание согласно договора |
|----|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | содержание МКД |
| Раздел V. Перегородки. | | | |
| 1. | Кирпичные перегородки. | Состояние кирпичных перегородок удовлетворительное. | Требуется плановое текущее обслуживание согласно договора содержание МКД |
| Раздел VI. Технический этаж (чердак) | | | |
| 1. | Двери входа на чердак. | На входы в чердачное помещение установлены деревянные двери, обшитые железом, размером 1,0x1,3 м. Двери не оборудованы средствами контроля, открывания и закрывания. Состояние входов не отвечает требованиям п. 4.6.3.2, п. 5.7.4 норм Госстроя РФ № 170. | По программе капитального ремонта и модернизации МКД необходимо заменить двери входа в чердачные помещения на герметичные, металлические, с оборудованием средствами контроля открывания и закрывания, т.е. сигнализацией. |
| 2. | Оголовки ДВК. | Кирпичные оголовки ДВК не оборудованы предохранительными решетками 30x30 мм сверху. Состояние оголовков ДВК не удовлетворяет нормам п. 5.7.4 норм Госстроя РФ № 170. | В рамках капитального ремонта и модернизации МКД необходим ремонт оголовков ДВК. |
| 3. | Общее состояние вентиляции на чердачном помещении. | Состояние вентиляции на чердаке не удовлетворительное. | Необходим комплексный капитальный ремонт системы вентиляции. |
| 4. | Розлив Ц.О. | Трубопроводы диаметром 25 мм выполнены из швовых труб черного металла с расположением на них чугунных запорных кранов и стальных расширительных бачков находятся в неудовлетворительном состоянии по причине глубокой коррозии, наличия свищ на трубах, краны «прикипели», не функционируют. | По программе капитального ремонта и модернизации МКД необходима замена металлических труб диаметром 25 мм на полипропиленовые, с заменой 100 % запорной арматуры, кранов «маевского» и расширительных бачков. |
| Раздел VII. Крыша – кровля. | | | |
| 1. | Листовое оцинкованное покрытие. | Ремонт кровли произведен по ФЗ 185 в 2008г. | Требуется частичный ремонт примыканий к ДВК. |
| Раздел VIII. Стояки инженерных систем. | | | |
| 1. | Стойки ХВС. | На стойках ХВС, состоящих из швовых металлических труб, черного металла общей длиной $e = 360$ м/п диаметром 32 мм наблюдаются множественные свищи, глубокая коррозия. Запорная чугунная арматура в количестве = 240 шт. ветхая, «прикипела», не функционирует. | По программе капитального ремонта и модернизации МКД необходима замена труб диаметром 32 мм на полипропиленовые общей длиной = 360 м/п и замена запорной арматуры диаметром 32 мм. |
| 2. | Стойки Ц.О. | На стойках Ц.О. присоединенных металлическими швовыми трубами диаметром 25 мм $e = 960$ м/п к нагревательным элементам и розливом наблюдаются множественные, закипевшие свищи, глубокая коррозия. Чугунная запорная арматура диаметром 25 мм в количестве = 72 шт., установленная на местах присоединения к розливам «прикипела» и не функционирует. | По программе капитального ремонта и модернизации МКД - необходима замена труб диаметром 25 мм на полипропиленовые общей длиной 960 м/п; - необходима замена запорной арматуры диаметром 25 мм, в количестве 72 шт. на полипропиленовые. |

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Электропроводка, поэтажные электрощиты, электросчетчики, автоматы, переключатели. | Система электроснабжения МКД в не удовлетворительном состоянии. | В рамках капитального ремонта и модернизации МКД необходим капитальный ремонт с заменой: шлейфов электропроводки в полном объеме , заменой защитных автоматов. |
| 4. | Электроосвещение подъездов. | Освещение этажей в подъездах не удовлетворительное. | В рамках капитального ремонта требуется полная замена светильников. |
| 5. | Светильники наружного освещения над входами в подъезды. | Светильники наружного освещения, отсутствуют. | В рамках капитального ремонта и модернизации МКД необходима замена светильников наружного освещения. |

Раздел IX. Теплоизоляция.

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Состояние теплоизоляции на розливах инженерных сетей в тех. подполье, на чердаке. | Состояние теплоизоляции не удовлетворительное. | В рамках капитального ремонта и модернизации МКД требуется произвести утепление розливов. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Раздел X. Наружные инженерные сети.

| | | | |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Выпуски канализационной системы до общей канализационной сети. | Состояние удовлетворительное. | В рамках капитального ремонта МКД необходима замена выпусков канализации. |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Раздел XI. Придомовая территория. Элементы благоустройства. Озеленение.

| | | | |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Подъездные дороги. | Асфальтированное покрытие дворовой территории удовлетворительное. | Требуется плановое текущее обслуживание согласно договора содержание МКД. |
| 2. | Отмостки. | В не удовлетворительном состоянии. | В рамках капитального ремонта придомовой территории МКД необходим ремонт дворовой части отмостки дома. |
| 3. | Детская площадка | Отсутствует | В рамках капитального ремонта придомовой территории МКД необходима установка детской площадки с малыми архитектурными формами. |

Выводы и предложения: по результатам общего осмотра состояния общего имущества МКД (по выборке неудовлетворительных состояний и дефектов), отраженных в акте, комиссия пришла к выводу:
техническое состояние ограждающих конструкций и элементов, мест общего пользования, придомовой территории с элементами благоустройства и озеленения, инженерных систем с оборудованием и приборами не в полной мере обеспечивает:

- соблюдение характеристик надежности и безопасности МКД;
- постоянной готовности инженерных коммуникаций, приборов учета, оборудования входящих в состав общего имущества для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в МКД, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам;

- соблюдения прав и законных интересов собственников и иных лиц;
- постоянной готовности инженерных коммуникаций, приборов учета, оборудования входящих в состав общего имущества для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в МКД, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам;
- температурно-влажного режима помещений граждан и мест общего пользования;
- беспрепятственного водоотведения хоз. – фекальных стоков, атмосферных осадков, конденсатов, паров, газов, пыли, и соответственно состояние МКД не удовлетворяет требованиям Законодательства РФ (в т.ч. санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей, Правил содержания общего имущества № 491, Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда Госстроя № 170), а также закону РФ № 261 от 23.10.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», и таким образом, общее имущество МКД по выборке результатов и выводов акта, нуждается в комплексном капитальном ремонте и модернизации.

В соответствии с выводами комиссии по результатам общего весеннего осмотра состояния имущества МКД предложено:

- включить в план (программу) работ 201__г. комплексный капитальный ремонт и модернизацию МКД по выборке результатов неудовлетворительных состояний имущества МКД и дефектов, отраженных в акте;
- использовать результаты и выводы настоящего акта, по заданию заказчика, как обоснование в техническое задание (с возможным уточнением объемов работ), для изготовления проектно-сметной документации на комплексный ремонт и модернизацию МКД;
- организовать через взаимодействие с органами местного самоуправления необходимый технический надзор за исполнением этапов, составов, частей комплексного капитального ремонта и модернизацией МКД в установленном порядке;
- предоставить в У.К. документацию на земельный участок на котором расположен МКД с границами основанных на данных Гос. Кадастрового учета с элементами озеленения и благоустройства.

Подписи:

Гл.инженер ООО «ЦЭТ - Ремонт»

Талахов В.Н.

Старший мастер ООО «ЦЭТ - Ремонт»

Щербинин Р.П.

Представитель ООО «ЦЭТ»

Кандрашина О.И

Представителя собственников МКД

Бородина М.И