

Акт
 общего весеннего осмотра многоквартирного
 жилого дома (МКД)
 от «5» 03 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор ООО «УК ЦЭТ»
 Галактионова З.В./
 «05» 03 2016 г.



дом № 83, улица Аблукова, г. Ульяновск

Проектное решение: 216 квартирный жилой дом, год постройки 1977 г., типовой, 75 серии, материалы стен: крупнопанельные, ж/бетонные изделия индустриально-заводского исполнения, количество подъездов = 6, количество лифтов = 6, количество мусоропроводов = 6, имеются техническое подполье и технический этаж, общая площадь квартир = 12612,58 м², системами противопожарной автоматики (ППА) и дымоудаления (ДУ) не оборудован. Пожарные рукава, стволы, огнетушители, пожарные ящики стенды отсутствуют.

Комиссия в составе: главный инженер ООО «ЦЭТ - РЕМОНТ» Парушев В.М., начальник участка Ахметов И.И., представитель ООО «УК ЦЭТ» Зеркалов А.И., представитель собственников – председатель Совета МКД Лыткаев Е.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, элементов, инженерных сетей, оборудования, земельного участка, с элементами благоустройства, озеленения

№ п/п	Наименование конструкций, элементов, инженерных сетей, оборудования, земельного участка, с элементами благоустройства, озеленения	Описание состояния или краткое описание дефектов (с описанием примерного объема работ)	Решение о принятии мер: капитальный или текущий ремонт
1	2	3	4
Раздел I. Подвальные помещения			
1.	Фундамент.	Ростверк, состоящий из сборно-монолитных железобетонных оголовков по ж/бетонному свайному полю в хорошем состоянии.	- Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
2.	Стены цоколя, перегородки.	Стены, перегородки из сборных ж/бетонных изделий в хорошем состоянии.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
3.	Продухи.	Продухи в количестве = 54 шт. оборудованы решетками.	-Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
4.	Двери элеваторных узлов.	Двери отсутствуют.	Необходима установка 6-ти дверей 0,85х1,2м обитых с 2-х сторон, окраской по программе капитального ремонта.
5.	Входы в подвал.	Двери в подвал новые, заменены в рамках текущего ремонта в 2012 г.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
6.	Помещение водомерного узла.	Узел ввода ХВС с водомерным узлом расположены в проходном, помещении тех. подполья. Расположение водомерного узла с запорной задвижкой узла ввода ХВС без	Необходима организация помещения, отвечающего техническим правилам, с последующим переносом в него водомерного узла с запорным устройством в рамках

		организации освещения, технических мероприятий по устройству обособленного помещения с отдельным входом, дверью с запорным устройством, устройству твердого покрытия пола с гидроизоляцией, исключаяющего непосредственную близость с открытым хоз.-фекальным выпуском канализации, не удовлетворяет требованиям п. 58.4, п. 4.1.10, п. 4.1.12, п. 4.1.13 пост. Госстроя № 170 от 27.09.2003 г.	программы капитального ремонта МКД.
7.	Узел ввода ХВС через фундамент. Водомерный узел.	Ввод ХВС- трубопровод диаметром 89 мм из металла с чугунной задвижкой диаметром 89 мм на фланцевом соединении. Водомерный узел оборудован прибором учета на калиброванном трубопроводе диаметром 80 мм.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
8.	Узел ввода систем Ц.О. и ГВС через фундамент.	Двухтрубная система ввода Ц.О. и ГВС выполнена трубопроводом диаметром 80 мм, с отводящим от ввода Ц.О. трубопроводом диаметром 50 мм для ГВС с отсекающей задвижкой диаметром 50 мм = 6 шт. Через фланцевые соединения на узле Ц.О. присоединены 12 чугунных задвижки диаметром 80 мм, 6 грязевиков, 6 манометров с кранами диаметром 15 мм. На сварочных швах соединений труб с фланцами, резьбах, грязевиках, местах установки приборов КИП наблюдается глубокая коррозия. Ввод Ц.О. не оснащен системой автоматического погодного регулирования температуры теплоносителя. Ввод ГВС не оснащен системой автоматического регулирования температуры воды (ТРЖ).	По программе капитального ремонта и модернизации здания МКД были выполнены работы по капитальному ремонту системы Ц.О. в 2009г. Требуется выполнить замену узла ввода Ц.О. и ГВС с оснащением приборами и системами. Осенью 2013 года силами ВоТГК были установлены приборы учета тепловой энергии. РФ от 27.09.2003 г.
9.	Элеваторы № 1, № 2, №3, №4, №5, №6.	Элеваторы № 1, № 2, №3, №4, №5, №6 выполнены из трубопроводов диаметром 80 мм с расположенными на них задвижками диаметром 80 мм = 24 шт., приборами КИП. Шаровые задвижки заменены	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.

		по плану тек. Ремонта в 2013г. Элеваторы оборудованы системой сброса воды в канализацию. Состояние удовлетворительное.	
10.	Внутренний водосток в тех. подполье.	Внутренний водосток выполнен в виде присоединения горизонтального выпуска трубы диаметром 80 мм к металлическому стояку спущенного от кровли. Сброс воды с кровли производится на отмостку через выпуск, пропущенный через стену цоколя. В зимнее время вода в выпуске замерзает.	Необходимо переключение выпуска внутреннего водостока в канализацию с устройством 6-и запорных устройств диаметром 80 мм в соответствии с п. 4.6.4.4. Правил Госстроя № 170 по программе капитального ремонта и модернизации МКД.
11.	Канализация хоз.-фекальная.	Лежаки, состоящие из труб, фасонных частей, присоединенных к стоякам квартир и выпуском канализации из ПВХ состояние удовлетворительное	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
12.	Розлив Ц.О.	Розлив Ц.О. выполнен из черных, шовных неокрашенных труб и состоит из труб, соединённых сваркой в т.ч. диаметром 32 мм = 600 м/п; диаметром 50 мм = 210 м/п; диаметром 76 мм = 300 м/п, а так же чугунных запорных кранов. На трубопроводах, местах резьбовых соединений наблюдаются массовые следы коррозии, свищи, запорная арматура прикипела и не функционирует. Состояние розлива Ц.О. в целом неудовлетворительное.	Необходима полная замена розлива Ц.О. в объемах, указанных в графе 3, с установкой новых кранов необходимого количества по программе текущего ремонта
13.	Розлив ГВС.	Был произведен капитальный ремонт розлива ГВС в 2010 г. по ФЗ-185	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
14.	Розлив ХВС.	Был произведен капитальный ремонт розлива ХВС в 2010 г. по ФЗ-185	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
15.	Электропроводка, светильники.	Освещение тех. подполья выполнено напряжением 220 В, открытой проводкой с разветвлением к помещениям через разветвительные коробки, с подвешенными светильниками защищенного стеклом – плафоном. Наблюдаются многочисленные оголенные провода у разбитых или обгоревших патронов –	Необходимо проведение замены электропроводки $e = 900$ м/п, установки светильников влагозащитного исполнения, распаячных коробок и включателей во влагозащитном исполнении, а также перехода с напряжения 220 В на 12-36 В с установкой понижающих трансформаторов = 6 шт., в рамках программы

		распаяк; отсутствие стекол, замененные светильники на обычные патроны. Состояние электропроводки, распаячных коробок, светильников в целом не удовлетворяют требованиям п. 5.6.12 правил № 170 Госстроя РФ,	капитального ремонта и модернизации МКД.
16.	Полы.	Полы по всей площади тех. подполья выполнены засыпкой грунтом, выровненным ниже оголовков ростверка. Состояние не удовлетворяет требованиям п. 4.1.12, п. 4.1.13 правил, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г., предусматривающих устройство полов в тех. подполье, пунктах управления системами с твердым основанием, а также устройство лотков из бетона для отвода стоков от прочисток канализационных стояков к канализационной сети, либо спец. приемкам.	Необходимо в рамках программы капитального ремонта и модернизации МКД заменить земляные полы в тех. подполье на полы с твердым покрытием площадью = 1500 м ² , а также обустроить бетонные лотки от прочисток – ревизий до канализационной сети e = 270 м/п.
17.	Влажность подтопление.	Состояние удовлетворительное.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
Раздел II. Стены			
1.	Панельные ж/бетонные изделия стен.	Стеновые ж/бетонные изделия в удовлетворительном состоянии.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
2.	Межпанельные швы.	<ul style="list-style-type: none"> - горизонтальные и вертикальные швы между панелями покрыты цементной штукатуркой, снаружи не отвечают требованиям за счет отсутствующей герметизирующей мастики, обеспечения водозащиты, теплозащиты швов между стояками по всей длине стыков e = 3085,5 м/п; - регламентированное раскрытие стыков швов, предусмотренное п. 4.2.1.7 норм № 170 Госстроя РФ, превышает допустимые в 2-3 раза; - наблюдаются существенные, массовые отслоения цементной штукатурки швов снаружи; - наблюдаются отслоения, намокания штукатурки в 	Необходима комплексная защита МКД от увлажнения атмосферными осадками в виде герметизации стыков, организации водоотводов с лоджий, оконных заполнений, восстановления примыканий гидроизоляции кровель над МКД, лоджиями, козырьками, герметизация окон и их сопряжений со стенами, в т.ч. устройство свесов из оцинкованной стали по низу проемов окон подъездов, а также защиты парапетов покрытием из оцинкованной стали в соответствии с нормами Госстроя РФ № 170 п. 4.10.2.7, п. 4.10.5.2, п. 4.2.1.7 по программе капитального ремонта и модернизации МКД,

		<p>квартирах, подъездах, внутри. На местах стыков панелей имеются чернота, плесень под обоями, вдоль плинтусов, в углах. Состояние межпанельных швов неудовлетворительное.</p>	
3.	Штукатурка внутренняя.	<p>В местах межпанельных стыков, дверных, оконных откосах, сопряженных с заполнениями, соединениях закладных металлических деталей с элементами панелей, лестничных маршей, оборудования, ограждений, цементная штукатурка отслаивается, либо отсутствует, либо в процессе отслоения, определяемого на стук, общей площадью = 240 м².</p>	<p>Необходимо восстановление цементной штукатурки в рамках программы комплексного капитального ремонта МКД на S = 240 м².</p>
4.	Навесы, крыльцо, входы в подъезды.	Входы в подъезды 1,2,3,4,5,6 не оборудованы съездом для инвалидов, детских колясок.	В рамках комплексного капитального ремонта и модернизации МКД необходимо входы в подъезды 1,2,3,4,5,6 подъездов оборудовать съездом для колясок.
5.	Парапеты.	<p>Стыки между парапетными ж/бетонными панелями, а также в местах сопряжений с перекрытиями не загерметизированы и не выровнены цементным раствором. Покрытие парапетов выполнено листовым черным железом внахлест, без фальцевых соединений, с креплением листов к парапетам путем прибивки к месту крепления дюбелями сквозь металл. Отсутствует около 60 % стальных обделок парапетов. Состояние парапетной защиты не удовлетворяет нормам п. 4.2.1.15, п. 4.2.1.18, п. 4.2.3.1 постановления № 170 Госстроя РФ от 27.09.2003 г.</p>	<p>Необходимо выполнить отсутствующую герметизацию и выравнивание стыков и сопряжений парапетов с перекрытиями, иными элементами, а также заменить существующее покрытие парапетов на оцинкованное, с двойным лежачим фальцем, с должным креплением к основанию, исключая отверстия в стене в объеме S = 360 м² по программе капитального ремонта и модернизации МКД.</p>
6.	Побелка, покраска поверхностей подъездов и тамбуров.	<p>Состояние отделки подъездов 1,2,3,4, поверхностей потолков, стен, окон, дверей, откосов, граней и углов, металлических поверхностей дверей, конвекторов, труб, ограждений лестниц, электрощитов, отделок дверей лифтов, поверхностей торцов и</p>	<p>В соответствии с п. 3.2.1 Правил № 170 от 27.09.2003 г. по программе капитального комплексного ремонта и модернизации МКД необходимо выполнить отделочные работы подъездов, тамбуров, с полной подготовкой, с предварительной расчисткой поверхностей до 70</p>

		примыканий лестничных маршей с площадками изначально выполненных с браком, не удовлетворяют требованиям качества улучшенной отделки и санитарной очистки, ввиду отслаивания окрасочной пленки от основания, отсутствия следов окрашивания на окнах, наличия множества раковин на поверхности стен, наличия неровностей, потеков, просвечивания нижних слоев окраски и наличия окраски по неподготовленным поверхностям. А состояние протекающих кровель над лестничной клеткой, тамбурами, отсыревающих межпанельных швов и стыков внутри наружных стен, не позволяет производить своевременного текущего ремонта подъездов.	%, включая: - клеевую побелку = 2400 м ² ; - улучшенную окраску стен за 2 раза = 2700 м ² ; - улучшенную масляную окраску окон 2 раза = 354 м ² ; - улучшенную окраску металлических изделий, труб, ограждений, конвекторов и т.д. = 510 м ² .
Раздел III. Лестницы, л/клетки, окна, двери, полы, электрощитовая, ВРУ			
1.	Ж/бетонные марши, площадки, полы.	Состояние удовлетворительное.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
2.	Отделка л/клеток.	Состояние неудовлетворительное.	См. п. 6 раздела «Стены».
3.	Ограждения. Перила.	На перилах металлических ограждений отсутствуют поручни ПхВ = 30м/п.	Необходимо восстановление отсутствующего поручня ПхВ =30 м/п по программе капитального ремонта МКД.
4.	Окна на лестничных клетках, тамбурах.	Состояние отдельных деревянных оконных блоков в подъездах в количестве =50 шт., неудовлетворительное, по причине деформации, не отвечающих требованиям энергоэффективности.	Необходимо включение в программу капитального ремонта и модернизации МКД замену существующих окон на пластиковые окна со стеклопакетами в 1,12,3,4,5 подъездах.
5.	Двери тамбурных отсеков.	В тамбурном отсеке 1,2,3,4,5,6 подъездов заужен дверной проем однопольной двери шириной 1 мх2,1 м/п.	По программе капитального ремонта и модернизации МКД: - необходима установка 6-ти двухпольных металлических противопожарных дверей с доводчиком размером 1,3х2,1 м.
6.	Электрощитовая, в т.ч. шкафы ВРУ.	Перегородки в электрощитовой и дверь деревянные с 2-х сторон. Стены и потолок не окрашены. Состояние перегородок, двери не отвечают правилам пожарной безопасности. Состояние стен,	Необходима окраска стен, ВРУ, потолков, перегородок, двери S = 138 м ² , а также устройства перегородки, двери общей площадью = 10,5 м ² в пожаробезопасном исполнении с замирающим устройством по

		потолков требуют окраски водными составами. Состояние шкафов ВРУ удовлетворительное.	программе капитального ремонта и модернизации МКД,
Раздел IV. Перекрытия.			
1.	Ж/бетонные перекрытия.	Состояние ж/бетонных перекрытий удовлетворительное.	
Раздел V. Перегородки.			
1.	Ж/бетонные перегородки.	Состояние ж/бетонных перегородок удовлетворительное.	
2.	Гипсобетонные перегородки.	Состояние гипсобетонных перегородок удовлетворительное.	
Раздел VI. Технический этаж.			
1.	Канализационные вытяжные трубы.	Нет в наличии.	
2.	Сборные вент. шахты, оголовки ДВК, сборные поддоны.	Нет в наличии.	
3.	Общее состояние вентиляции в тех. этаже.	Нет в наличии.	
4.	Розлив Ц.О.	Нет в наличии.	
5.	Розлив ГВС.	Нет в наличии.	
6.	Сопряжение ливнеприемных воронок с кровлей и мест прохода через перекрытие.	В удовлетворительном состоянии.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
Раздел VII. Кровля.			
1.	Рулонное покрытие из слоев рубероида на битуме по плитам перекрытия.	В удовлетворительном состоянии.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
2.	Люки, будки выхода на кровлю, двери будок выхода на кровлю.	На будках выхода на кровлю отсутствуют следы какой-либо кровли и металлических свесов, отсутствуют двери будок выхода на кровлю, сопряжения люков с проемами люков не загерметизированы, деревянные люки деформированы поступающей влагой от осадков. Состояние неудовлетворительное.	Необходимо устройство кровли из наплавляемого материала на будках $S = 27 \text{ м}^2$, установка 6-и дверей с запорами, утепленных, обшитых с 2-х сторон $S = 4,8 \text{ м}^2$ оцинкованной сталью, с запорами, замена люков $S = 4,8 \text{ м}^2$ деревянных, обитых оцинкованной сталью с 2-х сторон.
3.	Кровли на верхах лоджий	В удовлетворительном состоянии.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
4.	Основания будок, вент. шахт, стволов мусоропроводов, радио-теле стоек.	Основания будок, вент. шахт, стволов мусоропроводов на крыше по периметрам не оборудованы фартуками	Необходима установка фартуков, обделок по месту, одновременно с ремонтом кровли.

		должного надежного исполнения из оцинкованной стали.	
5.	Кровля на козырьках подъездных тамбуров.	По верху козырьков над подъездными тамбурами отсутствует всякая кровля, также отсутствуют должны стальные свесы и фартуки по краям и местам примыканий козырьков к стенам. Неорганизованные стоки атмосферных осадков проникают непосредственно на потолки, стены, окна, двери, полы тамбурных отсеков.	По программе капитального ремонта и модернизации МКД необходимо: восстановить должное покрытие кровли козырьков 2-хслойным наплавляемым материалом с устройством примыканий на стены $S = 120 \text{ м}^2$ и устройством фартуков, свесов из оцинкованной стали общей площадью $S = 120 \text{ м}^2$.
Раздел VIII. Стояки инженерных систем.			
1.	Стояки ХВС.	Был произведен капитальный ремонт стояков ХВС в 2010 г. по ФЗ-185	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
2.	Стояки Ц.О.	Был произведен капитальный ремонт стояков ЦО в 2010 г. по ФЗ-185	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
3.	Стояки ГВС.	Был произведен капитальный ремонт стояков ГВС в 2010 г. по ФЗ-185	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
4.	Электропроводка, поэтажные электрощиты, электросчетчики, автоматы, переключатели.	На видимых частях алюминиевой электропроводки, соединенной по схеме шлейфами с автоматами защиты, переключателями, электросчетчиками индивидуального пользования наблюдаются множественные следы подгораний или коротких замыканий, в виде оплавленной изоляции или самой проводки, черной сажи. На автоматах защиты наблюдаются вздутия, залипания и оплавления контактов, растрескивания пластмассовых корпусов. Переключатели морально устарели. Однофазные механические электросчетчики 1993 г. выпуска, класса точности 2,5 с 1999 г.	В рамках капитального ремонта и модернизации МКД необходим капитальный ремонт поэтажных электрощитков с заменой: - шлейфов электропроводки в полном объеме; - заменой защитных автоматов в количестве = 480 шт.; - замену переключателей в полном объеме.
5.	Электроосвещение подъездов.	Подъезды оборудованы поэтажным светодиодными светильниками.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
6.	Светильники наружного освещения над входами в подъезды.	Светодиодные светильники наружного освещения установлены в 2013г.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.

Раздел IX. Мусоропроводы.			
1.	Стволы мусоропроводов.	Состояние удовлетворительное.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
2.	Клапаны мусороприемные.	В рамках плана текущего ремонта 2013 г. были заменены 100%.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
3.	Мусорокамеры.	В рамках плана текущего ремонта 2012 г. были установлены металлические противопожарные двери с запорными устройствами в количестве 6-ти шт.	-Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
4.	Дефлекторы.	Оголовки стволов мусоропроводов не оснащались и не оснащены дефлекторами.	Необходима установка 6-и дефлекторов на стволы мусоропроводов.
Раздел X. Теплоизоляция.			
1.	Состояние теплоизоляции на розливах инженерных сетей в тех. подполье, тех. этаже.	Целостность матов из минеральной ваты, обернутых вокруг розливов по всей длине трубопроводов разрушена, маты ветхие, рассыпались, последующий слой стеклохолста поверх рассыпавшихся матов из стекловаты не удерживает россыпь ваты вокруг трубопроводов. Большая часть розливов перемотана стеклохолстом, создавая имитацию утепления розливов инженерных сетей.	Требуется полная замена остатков и имитации теплоизоляции на инженерных сетях розливов на поролоновую в объеме общей длины трубопроводов розливов $e = 2850$ м/п по программе капитального ремонта и модернизации МКД.
Раздел XI. Наружные инженерные сети.			
1.	Выпуски от здания хоз. – фекальные, до общей канализационной сети.	Состояние выпуска № 1 от внутренней сети канализации 1,2,3,4,5,6 подъездов – удовлетворительное, функционирует без перебоев.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
2.	Водоотводный лоток по приему и отводу ливнестоков из внутренних ливнесточных выпусков, пропущенных через стену цоколя.	Нет в наличии.	По программе капитального ремонта и модернизации МКД необходимо: - Установить лотки водоотведения.
Раздел XII. Придомовая территория. Элементы благоустройства. Озеленение.			
1.	Подъездные дороги.	В удовлетворительном состоянии.	
2.	Отмостки.	Был произведен капитальный ремонт отмостки в 2010 г. по ФЗ-185	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
3.	Газоны.	Газоны на придомовой территории имеются в	В рамках капитального ремонта придомовой территории

	наличии. На большей площади газонов отсутствуют культивированные посевы газонных трав и какие-либо кустарники, а также какие-либо ограждения и деревья.	необходимо: - посадка кустарниковой полосы - засыпка газона черноземом; - посев газонной травы; - ограждение газонов декоративной оградой
--	---	---

Выводы и предложения: по результатам общего осмотра состояния общего имущества МКД (по выборке неудовлетворительных состояний и дефектов), отраженных в акте, комиссия пришла к выводу:

техническое состояние ограждающих конструкций и элементов, мест общего пользования, придомовой территории с элементами благоустройства и озеленения, инженерных систем с оборудованием и приборами не в полной мере обеспечивает:

- соблюдение характеристик надежности и безопасности МКД;
- безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества граждан и собственников;
- доступности пользования помещениями общего пользования и земельным участком расположения МКД;
- соблюдения прав и законных интересов собственников и иных лиц;
- постоянной готовности инженерных коммуникаций, приборов учета, оборудования входящих в состав общего имущества для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в МКД, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам;
- температурно-влажностного режима помещений граждан и мест общего пользования;
- беспрепятственного водоотведения хоз. – фекальных стоков, атмосферных осадков, конденсатов, паров, газов, пыли, и соответственно состояние МКД не удовлетворяет требованиям Законодательства РФ (в т.ч. санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей, Правил содержания общего имущества № 491, Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда Госстроя № 170), а также закону РФ № 261 от 23.10.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», и таким образом, общее имущество МКД по выборке результатов и выводов акта, нуждается в комплексном капитальном ремонте и модернизации.

В соответствии с выводами комиссии по результатам общего весеннего осмотра состояния имущества МКД предложено:

- включить в план (программу) работ 2016 г. комплексный капитальный ремонт и модернизацию МКД по выборке результатов неудовлетворительных состояний имущества МКД и дефектов, отраженных в акте;
- использовать результаты и выводы настоящего акта, по заданию заказчика, как обоснование в техническое задание (с возможным уточнением объемов работ), для изготовления проектно-сметной документации на комплексный ремонт и модернизацию МКД;
- предоставить в УК документацию на земельный участок на котором расположен МКД с границами, основанных на данных гос. кадастрового учета с элементами озеленения и благоустройства.

Подписи:

Главный инженер ООО «ЦЭТ – РЕМОНТ»

Начальник участка ООО «ЦЭТ – РЕМОНТ»

Представитель ООО «УК ЦЭТ»

Председатель Совета МКД

Парушев В.М.

Ахметов И.И.

Зеркалов А.И.

Лытяков Е.И.