

**АКТ**  
**ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

«*dd*» *03* 2024 г.

Дом № или строение (корпус) 313  
ул.(пер., пр., б-р) Куйбышева  
Город Димитровград район Мелекесский Ульяновская область  
Вид управления - Управляющая компания  
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «УК Димитровград»

**Общие сведения по строению**

1. Год постройки: 1965
2. Материал стен: кирпич
3. Число этажей: 5
- 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье): имеется
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке): имеется
6. Количество подъездов: 3
- 7.Количество квартир: 58
- 8.Общая площадь (кв.м): 2446
- 9.Количество лифтов: нет
- 10.Количество мусоропроводов: нет
- 11.Оборудовано пожарными рукавами, стволами, пож. ящиками: нет
- 12.Оборудовано домофонами: имеется
- 13.Наличие аренд. помещений 1-х этажах: имеется (м-н «Дуэт»)

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:

Председателя — нач.отдела ПТО Филоненко И.Г.

Членов комиссии: инженеров ПТО: Бурмистрова И.Ю., Епифановой О.А., инженера — куратора Аверьянова Е. Ю.,

В присутствии председателя совета дома \_\_\_\_\_  
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>			
1	Фундамент	Видим поврежд нет	Ремонт не требуется
2	Окна	Соот норм	
3.	Ограждения	Имеются	
4.	Прямки	Отсут	
5.	Двери металлические	имеются	
6.	Двери деревянные	удовл <i>Мухомов</i>	
7	Входы в подвал, запорные устройства	имеются	
8	Пристрой		

9	Влажность	Имеется	
10	Затопленность	Отсут	
11	Электропроводка, Светильники ЦО КНС ХВС	Удовл Кап ремонт 2020	
<b>ТЕХПОДВАЛ</b>			
1.	Фундамент		Выполнен капитальный ремонт ХВС
2.	Стены		
3.	Входы в подвал		
4.	Двери металлические		
5.	Двери деревянные		
6.	Запоры		
7.	Пристрой		
8.	Окна		
9.	Продуха		
10	Инженерные системы		
11	Розлив ц.о., Розлив ХВС, Канализация, Электрощитовая, Кабельные сети		
12	Влажность стен и перекрытий	-	
13	Затопленность	-	
14	Элеваторный узел	<i>удовлетв</i>	
15	Вентиляция естественная	<i>имеется</i>	
16	Утепление инж-х систем	<i>частично разрушено</i>	
<b>НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ</b> (указать количество)			
1.	ХВС	1	
2.	ГВС		
3.	Отопление	1	
4.	Газоснабжение		
5.	Электроснабжение	1	
<b>СТЕНЫ И ФАСАДЫ</b>			
1.	Щитовые, рубленные из брёвен, брусев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупногабаритные блоки	Волосяные трещины	
5.	Кирпичные	Трещины	
6.	Панельные	-----	
7.	Крупногабаритные блоки	-----	
8.	Промерзание через м/п швы стены, сырые кв.	-----	
9.	Лоджии	----	
10.	Балконы	Част. Разруш. бет-го слоя	
11.	Ограждение	Отсут	
12.	Пристроенные лоджии	Нет	
13.	Пристроенные погреба	Нет	
14.	Штукатурка	Отсут	
15.	Покраска	Отсут	
16.	Побелка	Отсут	
17.	Трещины в стенах	Имеются	
18.	Навесы	Отсут	
19.	Входные козырьки	Част. разруш. бетон. слоя	<i>Выполнен ремонт 2023г.</i>

20	Крыльцо	Разруш и Част.отсут.плиток на подходах к под-ам	Требуется ремонт
21	Карнизы	Отсут	
22	Парапеты	отсут	
23	Отмостка	Част.проседание асф.покрытия	
24	Цоколь	Част отслоен шт-го слоя,сколы	
<b>ПЕРЕКРЫТИЕ</b>			
1.	Ж/бетонные	Удовл	Ремонт не требуется
2.	Деревянные	-----	
<b>ЛЕСТНИЦЫ</b>			
1.	Ж/бетонные марши	Отхождение ступени от ж/б марша 2 п-д 1 эт	Требуется ремонт
2	Деревянные	-----	
3	Ограждение перил	Имеются	
4	Эвакуационные лестницы	Отсут	
<b>КРЫШИ-КРОВЛИ</b>			
1.	Мягкая	-----	Ремонт не требуется
2	Шиферная	-----	
3	Металлопрофили	Произведен кап.ремонт 2019 г.	
4	Металлические	-----	
5	Ондулин	-----	
6	Водосточные трубы	Произведен кап.ремонт 2019 г.	
7	Воронки	Заменены по кап.ремонту	
8	Парапеты	-----	
9	Карнизы	-----	
10	Ограждение	Заменено по кап.ремонту	
11	Люки, выходы на кровлю	Заменены по кап.ремонту	
12	ДВК	удовл	
13	ВК	В раб состоянии	
14	Вентиляционные шахты	Удовл	
15	Слуховые окна чердака	произведен кап.ремонт	
16	Козырек над лоджиями/балконами	отсут	
<b>ПОЛЫ, МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ</b>			
1	Бетонные	Стертость ход.мест	
2	Керам-я плитка	-----	
3	Дощатые	-----	
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>			
1.	В л/клетках	Произведена Замена окон на ПВХ 2018 г.	Ремонт не требуется
	Двери	Перекос и рассыхание тамб. дверн.коробок и дверей	
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>			
1.	Покраска	М.окр вспуч,отстала	Требуется ремонт
2	Побелка	Мест загряз, видны следы протеч	

3	Двери входа	удовл	
4	Двери на чердак (кровлю)	Заменены по кап.ремонту	
<b>МАЛЫЕ ФОРМЫ</b>			
1.	Качели	Отсут	
2	Горки	Отсут	
3	Бельевые стойки	имеются	
4	Скамьи	Имеются	
5	Спорт сооружения и иные	отсут	
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>			
1.	Подъездные дороги	Произведен ремонт 2019 г.	
2	Подходы к подъездам	Сколы тротуарной плитки	
3	Тротуары	Отсут	
4	Деревья	имеются	
5	Кустарники	имеются	
6	Ограждения	Отсут	
7	Эл-ты освещения	уличное	

#### Выводы и предложения комиссии:

Составлен план мероприятий и установлены объемы работ для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.г.

#### Подписи:

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ / И.Г.Филоненко

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ /И.Ю.Бурмистров

\_\_\_\_\_ /О.А.Епифанова

\_\_\_\_\_ /Е. Ю. Аверьянова

Председатель совета дома \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_