

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

« 10 » апреля 2024 г.

Дом № (корпус) 29, ул.(пер., пр.) Братская

Город, село Димитровград, район Ульяновская область

Управляющая (обслуживающая) организация – Общество с ограниченной ответственностью ООО «Зеленый район»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1996г
2. Материал стен ж\б панели
3. Число этажей 9
4. Наличие подвала техподполье
5. Наличие чердака нет
6. Количество подъездов 1
7. Количество квартир 36
8. Общая площадь дома (кв.м) 2 098,24
- 8.1. Общая площадь квартир (кв.м) 2098,24
9. Количество лифтов 1
10. Количество мусоропроводов 1
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя : Технический директор

ООО «Зеленый район» : Шаталюк А.Е.

и членов комиссии: Начальник участка: Гулямова В. В.

Начальник ВДО: Журавлёв Б.В.

Мастер: Перегоненко Т.Г.

Старший по дому: Гатауллов Н. Н.,
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|---------------|---|---|---------------------------|
| ПОДВАЛ | | | |
| 1. | Фундамент | Разрушения не выявлены | ремонт не требуется |
| 2. | Двери | Состояние удовлетворительно | ремонт не требуется |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 3. | <u>Окна, продуха</u> | Состояние удовлетворительно | ремонт не требуется |
| 4. | Транзитные инженерные сети | отсутствует | |
| 5. | Розлив ц. о. Розлив ГВС Розлив ХВС Канализация | Дефектов не обнаружено Дефектов не обнаружено Дефектов не обнаружено Дефектов не обнаружено | ремонт не требуется ремонт не требуется ремонт не требуется ремонт не требуется |
| 6. | Влажность Затопленность | Увлажненность отсутствует | ----- |
| 7 | Электрощитовая | Дефектов не обнаружено | ремонт не требуется |

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГOREСУРСОВ

(указать количество)

| | | | |
|----|------------------|-------------|---------------------|
| 1. | XBC | имеется | ремонт не требуется |
| 2. | GBC | отсутствует | |
| 3. | Отопление | отсутствует | |
| 4. | Газоснабжение | отсутствует | |
| 5. | Электроснабжение | отсутствует | |

СТЕНЫ

| | | | |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------|
| 1. | Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные, крупноразмерные блоки | При осмотре нарушения не выявлены | ремонт не требуется |
| 2. | Промерзание через м/п швы стены сырье кв. № | Промерзание не выявлено | ремонт не требуется |
| 3. | <u>Лоджии</u> , балконы, ограждение | Дефекты не выявлены | ремонт не требуется |
| 4. | Построенные балконы, погреба | отсутствует | |
| 5. | Кирпичные пилоны | отсутствует | |
| 6. | Штукатурка | отсутствует | |
| 7. | Покраска, побелка | отсутствует | |
| 8. | Стянутые стены металлическими обоями | отсутствует | |
| 9. | Трещины в стенах, пилонах | отсутствует | |
| 10. | Козырек над входом в подъезд | Состояние удовлетворительно | ремонт не требуется |
| 11. | Стены машинных отделений | Дефекты не выявлены | ремонт не требуется |
| 12. | Карнизы, <u>парапеты</u> | Состояние удовлетворительно | ремонт не требуется |
| 13. | Отмостка | Состояние удовлетворительно | ремонт не требуется |
| 14. | Цоколь | Состояние удовлетворительно | ремонт не требуется |

ПЕРЕКРЫТИЕ

| | | | |
|----|---|-----------------------------|---------------------|
| 1. | <u>Ж/б пустотные,</u> ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные не оштукатуренные, деревянные оштукатуренные | Состояние удовлетворительно | ремонт не требуется |
| 2. | Выполнено усиление какое | отсутствует | |
| 3. | Установлены ванны на деревянное перекрытие | отсутствует | |

ПЕРЕГОРОДКИ

| | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|
| 1. | <u>Ж/б панельные,</u> Кирпичные, деревянные, гибсбетонные | Дефекты не выявлены | ремонт не требуется |
|----|---|---------------------|---------------------|

ЛЕСТНИЦЫ

| | | | |
|----|---|-----------------------|---------------------|
| 1. | <u>Ж/б бетонные марши,</u> по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил | Нарушения не выявлены | ремонт не требуется |
|----|---|-----------------------|---------------------|

КРЫШИ-КРОВЛИ

| | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|
| 1. | <u>Рулонное покрытие и примыкание</u> из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, <u>парапет</u> , карнизы, ограждение, люки, входа покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением, Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердаки, над лоджиями, Балконами, кровля | Дефекты не выявлены | ремонт не требуется |
|----|--|---------------------|---------------------|

ВЕНТИЛЯЦИЯ

| | | | |
|----|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Приточная вентиляция | отсутствует | - |
| 2. | Вытяжная вентиляция | Дефекты не выявлены | Ремонт не требуется |
| 3. | Приточно-вытяжная вентиляция | отсутствует | - |

ПОЛЫ

| | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|
| 1. | Цементно- песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, <u>керамическая плитка</u> , паркетные, дощатые, ДСП, | Дефекты не выявлены | ремонт не требуется |
|----|--|---------------------|---------------------|


| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| ДВП, линолеум | | |
| ОКНА, ДВЕРИ | | |
| 1. | В л/клетках В техподвалах | Состояние удовлетворительное ремонт не требуется |
| ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ | | |
| 1. | Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю | Состояние удовлетворительное ремонт не требуется |
| МАЛЫЕ ФОРМЫ | | |
| 1. | Качели, горки, Бешала, урны, бельевые стойки, скамейки. | Новый игровой комплекс, скамейки,урны по программе комфортная среда 2021г. ремонт не требуется |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ | | |
| 1. | Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники | Дефекты не выявлены ремонт не требуется |


Выводы и предложения комиссия:


На основании результатов осмотра, комиссия предлагает произвести план мероприятий согласно акта весеннего осмотра

Подписи: Председатель комиссии:

Технический директор

ООО «Зеленый район»:  Шаталюк А. Е.

Члены комиссии: Начальник участка:  Гулямова В. В.

Начальник участка ВДО:  Журавлëв Б.В.

Мастер:  Перегоненко Т.Г.

Представитель собственника:

Председатель совета дома:  Гатауллов Н.Н.