

АКТ

ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«13» августа 2024 г.

Дом № или строение (корпус) 1а
ул.(пер., пр., б-р) 50 лет Октября
Город Димитровград район Мелекесский Ульяновская область
Вид управления - Управляющая компания
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «УК Димитровград»

Общие сведения по строению

1. Год постройки: 1989
2. Материал стен: кирпич
3. Число этажей: 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье): имеется
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке): нет
6. Количество подъездов: 2
7. Количество квартир: 80
8. Общая площадь (кв.м): 3217,9
9. Количество лифтов: нет
10. Количество мусоропроводов: нет
11. Оборудовано пожарными рукавами, стволами, пож. ящиками: нет
12. Оборудовано домофонами: имеется
13. Наличие аренд. помещений 1-х этажах: нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя — нач.отдела ПТО Филоненко И.Г.

Членов комиссии: инженеров ПТО: Бурмистрова И.Ю., Елифановой О.А., инженера – куратора

Мавриной Л.В.

В присутствии председателя совета дома _____
произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций инженерного оборудования здания

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1	Фундамент		
2	Окна - продуха		
3	Ограждения		
4	Прямки		

5.	Двери металлические		
6.	Двери деревянные		
7.	Входы в подвал, запорные устройства		
8.	Пристрой		
9.	Влажность		
10.	Затопленность		
11.	Электропроводка, светильники		
ТЕХПОДВАЛ			
1.	Фундамент	Видим поврежд нет	
2.	Стены	-----	
3.	Входы в подвал	Удовл	
4.	Двери металлические	Удовл	
5.	Двери деревянные	-----	
6.	Запоры	-----	
7.	Пристрой	-----	
8.	Окна	-----	
9.	Продуха	имеются	
10.	Инженерные системы		
11.	Розлив ц.о., Розлив ХВС, Канализация, Электрощитовая, Кабельные сети	Удовл Удовл удовл	
12.	Влажность стен и перекрытий	отсутствует	
13.	Затопленность	--	
14.	Элеваторный узел	удовл	
15.	Вентиляция естественная	имеется	
16.	Утепление инж-х систем	Частично разрушена 60м	
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)			
1.	ХВС	1	
2.	ГВС	1	
3.	Отопление	1	
4.	Газоснабжение		
5.	Электроснабжение	1	
СТЕНЫ И ФАСАДЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпич панельные крупноразмерные блоки	из удовл	Произведено кв.8,72,74,37 утепление Произведено температурных швов утепление
2.	рубленые из брёвен	-----	
3.	Рубленные из брусьев	-----	
4.	Каркасно-засыпанные	-----	
5.	Кирпичные	Волосьяные трещины	
6.	Панельные	-----	
7.	Крупноразмерные блоки	-----	
8.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв.	-----	
9.	Лоджии	-----	
10.	Балконы	Част.разруш. бетон.слоя с	

		торцов 5х этажей	Выполнен ремонт в 2021г
11.	Ограждение	-----	
12.	Пристроенные лоджии	-----	
13.	Пристроенные погреба	-----	
14.	Штукатурка	-----	
15.	Покраска	-----	
16.	Побелка	-----	
17.	Трещины в стенах	имеются	
18.	Навесы	-----	
19.	Входные козырьки	Удовл	
20.	Крыльцо	Произведен ремонт крыльца 1го п-да	
21.	Карнизы	-----	
22.	Парапеты	удовлет	
23.	Отмостка	Проседание,разруш.асф покрытия	
24.	Цоколь	Трещины,сколы	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	Ж/бетонные	Удовлет	
2.	Деревянные	-----	
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши	удовл	
2.	Деревянные	-----	
3.	Ограждение перил	имеются	
4.	Эвакуационные лестницы	отсут	
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1.	Мягкая	Течь с кровли над кв.35	Выполнен локальный ремонт кровли над кв.35 на 2024г.
2.	Шиферная	-----	
3.	Металлопрофили	-----	
4.	Металлические	-----	
5.	Ондулин	-----	
6.	Водосточные трубы	-----	
7.	Воронки	-----	
8.	Парапеты	Удовлет	
9.	Карнизы	-----	
10.	Ограждение	-----	
11.	Люки, выходы на кровлю	Произведена замена	
12.	ДВК	-----	
13.	ВК	Част.отсут	
14.	Вентиляционные шахты	Удовлет	
15.	Слуховые окна чердака	-----	
16.	Козырек над лоджиями/балконами	Удовлет	
ПОЛЫ, МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ			
1	Бетонные	Стертость,неб.провалы	
2	Керам-я плитка	-----	
3	Дощатые	-----	
4	ДСП	-----	
5	ДВП	-----	
6	Линолеум	-----	
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	В л/клетках	В наличии	

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	Покраска	Отслоение шт. и покрас.слоя	Требуется ремонт. Произведен частичный ремонт 1этажа в 1подъезде
2	Побелка	загрязнение	
3	Двери входа	удовл	
4	Двери на чердак (кровлю)	Произведена замена люков и дверей выхода на кровлю	
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	Качели	отсут	Ремонт не требуется
2	Горки	имеется	
3	Бельевые стойки	Имеются	
4	Скамьи	В наличии	
5	Спорт сооружения и иные	имеется	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	Подъездные дороги	Проведены работы по программе «Комфортная среда»	Ремонт не требуется
2	Подходы к подъездам	Проведены работы по программе «Комфортная среда»	
3	Тротуары	имеется	
4	Деревья	имеются	
5	Кустарники	имеются	
6	Ограждения	Отсут	
7	Эл-ты освещения	уличное	

Выводы и предложения комиссии:

Подписи:

Председатель комиссии:  / И.Г.Филоненко

Члены комиссии:

 /И.Ю.Бурмистров

 /О.А.Епифанова

 /Г.М.В.Маврина

Председатель совета дома 