

АКТ
весеннего осмотра здания
9 апреля 2021г.

Дом № 19 улица Ген. Карбышева Заволжского р-на г. Ульяновска.
Вид управления – управляющая компания – ООО «УК МегаЛинк»

Общие сведения по зданию

Год постройки: 1986 г.

Материал стен: ж/б панели

Число этажей: 9

Наличие подвала (техподвал, техподполье): техподвал

Наличие чердака (мангарды, мезонины) (жилых комнат, комнат в чердаке): тех.этаж

Количество подъездов: 3

Количество квартир: 108

Общая площадь (кв.м): 5841,76

Количество лифтов: 3

Количество мусоропроводов: 3

Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет

Оборудовано ПЗУ: есть

Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах): нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя директора ООО «УК МегаЛинк» Николаева А.Г.

исполнительного директора ООО РСК «Бастион» [REDACTED]

инженера участка [REDACTED]

мастера участка: [REDACTED]

представителей ПТО ООО « УК МегаЛинк» [REDACTED]

Представителя собственников МКД: [REDACTED]

произвела осмотр вышеуказанного здания

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания

№ п/п	Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер: капитальный или текущий ремонт
1	2	3	4
Техподвал			
1.	<u>Фундамент ленточный б/блоки, свайный</u>	В работоспособном состоянии	
2	<u>Хозсарай дощатые</u>	нет	
3	Окна, продуха	В работоспособном состоянии	
4	<u>Двери металлические , Запорные устройства</u>	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется замена дверных блоков в подвал.
5.	Транзитные инженерные сети	нет	

6.	Розлив ЦО	В ограниченно работоспособном состоянии Наблюдаются коррозия, свищи, течь	В соответствии с ВСН58-88(р) истекла минимальная продолжительность эффективной эксплуатации Трубопроводов ЦО, ГВС, ХВС, канализации. Требуется капитальный ремонт ЦО, ГВС, ХВС, канализации.
	Розлив ГВС	В ограниченно работоспособном состоянии, Наблюдаются коррозия	
	Розлив ХВС	В ограничено работоспособном состоянии.	
	Канализация	В ограниченно работоспособном состоянии	
	Электрошитовая ВРУ	В работоспособном состоянии	

7.	Влажность, затоплено	В работоспособном состоянии	
8.	Элеваторный узел	В ограниченно работоспособном состоянии восстановление теплоизоляции трубопровода 80%	В соответствии с ВСН58-88(р) истекла минимальная продолжительность эксплуатации запорной арматуры ЦО, ГВС. Требуется капитальный ремонт.

9	ввода инженерных сетей через фундамент	нет	
10.	Входа в подвал, запоры	В работоспособном состоянии.	
11	Электропроводка, светильники	В ограниченно работоспособном состоянии Частично отсутствуют светильники.	Требуется текущий ремонт.
9.	Переключение внутреннего водостока в канализацию	В работоспособном состоянии	

Наличие общедомовых приборов учета и регулирования энергоресурсов
(указать количество)

1.	ХВС	1	
2.	ГВС	2	
3.	Отопление	2	
4.	Газоснабжение	—	
5.	Электроснабжение	3	
6.	Иные		

Стены

1.	Щитовые, рубленые из бревен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные, крупноразмерные блоки	В работоспособном состоянии	
2.	Промерзание через м/п швы Стены сырье кв. №	В ограничено работоспособном состоянии	В соответствии с ВСН58-88(р) истекла минимальная продолжительность эксплуатации м/п швов. Требуется кап. ремонт
3.	Лоджии, балконы	В работоспособном состоянии В ограничено работоспособном	Требуется восстановить ограждение на бельевых

	Ограждения	состоянии. Отсутствуют (частично) ограждение на бельевых 1,2,3п.	
4.	Построенные балконы, погреба	нет	
5.	Кирпичные пилоны	нет	
6.	Штукатурка		
7.	Покраска, побелка	В ограниченно работоспособном состоянии. наблюдается отслоение краски на стенах входов в подъезды.	Требуется текущий ремонт входов 1÷3п.
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	нет	
9.	Трещины в стенах, пилонах	нет	
10.	Навесы, <u>входы в подъезд</u>	В работоспособном состоянии.	
11.	1 Стены машинных отделений	В работоспособном состоянии	
12.	Карнизы, <u>парапеты</u>	В работоспособном состоянии	
13.	Отмостка	В ограниченно работоспособном состоянии Наблюдаются трещины, местами проседание, отслоение от наружной стены по периметру здания более 65%	Требуется капитальный ремонт
14.	Цоколь	В работоспособном состоянии	
15.	Вытяжная вентиляция	В работоспособном состоянии	

Чердачное помещение, технический этаж

3.	Наличие и состояние утеплителя	нет	
4.	Окна, <u>продуха</u>	В работоспособном состоянии	
5.	Розлив ЦО Розлив ГВС Розлив ХВС	В ограниченно работоспособном состоянии Ремонт и ревизия вентилей ГВС, ЦО, замена трубопроводов и теплоизоляции.	В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальная продолжительность эффективной эксплуатации трубопроводов и запорной арматуры ЦО, ГВС. Требуется капитальный ремонт
6.	Состояние ливневой канализации	В работоспособном состоянии	

Перекрытия

1.	<u>Ж/б пустотные, ребристые, сплошные, монолитные ж/б, из кирпичных сводов по стальным балкам, деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные</u>	В работоспособном состоянии	
2.	Выполнено усиление - какое	нет	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	нет	
4.	Унитазы на деревянное перекрытие	нет	

Перегородки

1.	<u>Ж/б панельные, кирпичные, деревянные, гипсобетонные</u>	В работоспособном состоянии	
----	--	-----------------------------	--

Лестницы

1.	<u>Ж/б марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные, металлические ограждения перил</u>	В работоспособном состоянии	
----	---	-----------------------------	--

Крыши-кровли

1.	<u>Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, луки, выходы.</u> <u>Покрытие из рубероида, рубемаста, заливные мастикой над машинным отделением вентканалы, ДВК, испарители, плиты перекрытия над лоджиями, балконами</u>	В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии.	
----	--	--	--

Полы

1.	<u>Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум</u>	В работоспособном состоянии	
----	--	-----------------------------	--

Лестничные клетки, двери и окна

1.	Покраска, побелка, двери входа, двери на чердак, кровлю, тех. подвал и др.	В ограниченно работоспособном состоянии. Наблюдается отслоение краски на стенах 1п.на1эт.,на торцах лестничных маршей 1÷2эт; в3п.-на стенах 1÷2,2÷3,4÷5,6÷7,8эт.,8,9эт- копоть на потолке и стенах. Наблюдается неудовлетворительное состояние оконных и дверных коробок на бельевых; дверных блоков в подвал.	Требуется установка оконных рам в 3п.между 4÷5,5÷6эт; в 1п. между 6÷7эт. Требуется косметический ремонт 1,3п. Требуется установка дверных блоков в подвал-2шт., оконных и дверных блоков на бельевых в подъездах.
----	--	--	---

Мусоропроводы

1.	Стволы мусоропроводов мусороприемные камеры мусороприемные клапана дефлекторы	В работоспособном состоянии В ограниченно работоспособном состоянии Отсутствуют шиберы м/проводы 1÷3п В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии	В соответствии с ВСН58-88(р) истекла минимальная продолжительность эффективной эксплуатации мусоропровода Требуется установить шиберы м/проводы 1,2,3п.,
----	---	--	---

--	--	--

Малые формы

1.	Качели, горки, бельевые стойки	нет д. площадки.	
----	--------------------------------	------------------	--

Благоустройство и озеленение

1.	<u>Подъездные дороги,</u> <u>подходы к подъездам,</u> <u>тротуары.</u> <u>Деревья.</u> <u>Кустарники.</u> Ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории	В ограниченно работоспособном состоянии Требуется ремонт дороги с 1 по 3 п. с частичной заменой бордюрного камня. В ограниченно работоспособном состоянии. В ограниченно работоспособном состоянии. В ограниченно работоспособном состоянии.	Требуется санитарная обрезка с торца 3 п. -3 шт., снос карагача у 1 п., клена у 2 п., березы у 3 п. Требуется посадка кустарников у 1,2,3 п.(двор). Требуется ремонт ограждения с торца 1 п.
----	---	--	--


Выводы и предложения: требуется:

1. капитальный ремонт ЦО, ГВС, ХВС, канализации.
2. капитальный ремонт м/панельных швов.
3. текущий ремонт мусоропровода.
4. капитальный ремонт отмостки.
5. текущий ремонт входов в подъезд с 1÷3 п., в подвал.
6. текущий ремонт подъездов №1,3
7. текущий ремонт ограждения бельевых.
8. текущий ремонт освещения в подвале.
9. капитальный ремонт оконных и дверных блоков на бельевых.
10. санитарная обрезка деревьев-3шт., снос деревьев 3шт., посадка кустарника.
11. капитальный ремонт дороги.

Подписи: Председатель




Члены комиссии:



Представитель собственников МКД:

