AKT

весеннего осмотра жилого дома "14" апрем 2021г.

	№ <u>10а</u> по ул. <u>Победы</u>] имитровграда
Виду	/правления Управление I	ИКД	
Упра	вляющая (обслуживающая) ор	ганизация <u>ООО "УК Г</u>	<u>lopт"</u>
	Обшие с	зедения по зданию	
Голг	остройки <u>1979</u> Материа		NULL
Вио п	O OTOMON E VORMUNOTRO DO	TI COURSE & VOTINIONT	77II.
	о этажей <u>5</u> Количество по		во квартир100
	чие подвала (техподвал, техпо	·	
Нали	чие чердака (жилых комнат в ч	нердаке) <u>нет</u>	
Обща	ая площадь <u>6025</u>	кв.м. Процент	износа <u>25</u> %
Коли	чество лифтов нет	Количество мусоропро	
	ельно-климатический район IIB		
	орудован <u>ГВС, ХВС, центральным отопле</u> н	ием, электроснабжением.	
Наличи	е арендуемых помещений (на 1-х этажах,	цокольной части и_в <mark>квартирах)_</mark> _	
	Резупьта	ты осмотра здания	
Коми	ссия в составе председателя		
	енов: Числова В.В., <i>Зиновьев</i>		
שונף וא	HOB. MICHOBA D.D., SUHOBBER	а Ю.Г., ГООУНОВа А.Е.	
		·	
прои	звела осмотр вышеуказанного	здания:	
	Результаты осмотра строительны	ых конструкций и инженер	ного оборудования
	Наименование конструкций		
Nº п/п	оборудования и элементов	Оценка состояния или кратное	Решение о принятии мер
	благоустройства	описание дефекта	
1	2 .	3	4
- A		ЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	
1	Фундамент ленточный б/блоки		
2	Хозсараи		
3	Окна, продуха		
4	Двери метал-е, запорные уст-ва	War fi	Pennent ujoudan
5	Транзитные инженерные сети	19061.	Tachenas Janen
6	Розлив ЦО	24 4-	Janopuson aperio
	Розлив ХВС		
	Канализация		I pow Milater.
	Электрощитовая ВРУ	Hopeia	processe
7	Влажность, затоплено	Cypeo	
8	Элеваторный узел	4906d	rebuggine
9	Ввода инж.сетей через фундамент	· ·	
10	Входа в подвал, запоры		0
11	Электропроводка, светильники	Hopee	proceed
12	Перекл.вн.водостока в канализ.	TEVEORDAR	7
1	MYLITAMALT BALTALILLIA	ТЕХПОДВАЛ 1	
	Фундамент ленточный б/бетон, свайный	, ,	7
2		:	ļ
	Двери металлические		
3	деревянные, запоры	1 . 1	
	Окна, продуха		
4	Транзитные инженерные сети		
5	Розлив ЦО		

	Розлив XBC		
	Канализация		
	Электрощитовая ВРУ		
6	Влажность, затоплено		+
$\frac{-0}{7}$	Элеваторный узел		+
8	Инж.ввода через фундамент		+
 9	Переключ.ливневки в канализац.		
		I Х ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГОР	DECVECOR
	наличие общедомовы.	(указать количество)	РЕСУРСОВ
1	IXBC	(улазать количество)	1
2	ITBC		
3	Отопление		
4	Газоснабжение		
	Электроснабжение	 	
	Толектроснаожение	СТЕНЫ	
1	Кирпичные,_панельные,	CTETIBLE	1
	крупноразмерные блоки	Удвол.	Ведется наблюдение
2	Промерзание через м/п швы	удвол.	редетол наотнодение
	Стены сырые кв.		
3			
4	Лоджии, балконы		
-4	Построенные балконы,	-	
5	погреба	-	
	Штукатурка	-	
6	Покраска, побелка	-	
7	Трещины в стенах, пилонах	-	
8	Навесы, входы в подъезд	Видимых поврежд.нет	Ведется наблюдение
9	Стены машинных отделений	-	
10	Карнизы, парапеты	Видимых поврежд.нет	Ведется наблюдение
11	Отмостка	Удвол.	Ведется наблюдение
	CTIMOCTRA	[УДВОЛ.	Бедется наолюдение
12	Цоколь	Удвол.	Ведется наблюдение
		7,450311	родотол наозподопло
13	Вытяжная вентиляция	В рабрчем состоянии	Проверка по графику
	DBITTING GAT BOTT VB 171 LAVI	ПЕРЕКРЫТИЕ	птроверка по трафику
1	Ж/б пустотные, ребристые	Видимых поврежд.нет	Ведется наблюдение
	сплошные, монолитные ж/б	-	родотол наознодонно
	из кирпичных сводов	_	
	по стальным балкам	_	
2	Выполнено усиление	Нет	
	какое		
		ПЕРЕГОРОДКИ ПЕРЕГОРОДКИ	· L
1	Ж/б панельные, кирпичные,	Видимых поврежд.нет	Ведется наблюдение
	деревянные, гипсобетонные	ридимых поврежд.пет	родетол паотподение
	тыровиные, типообетопые	I ЛЕСТНИЦЫ	
1	Ж/бетонные марши,	Видимых поврежд.нет	Ведется наблюдение
	по стальным косоурам		родотол паолодопис
	наборные ступени,	_	
	деревянные, металлические		
	ограждение перил	Удвол.	Ведется наблюдение
		ГУДВОЛ. (РЫШИ-КРОВЛИ	редется паслюдение
1	Рулонное покрытие и примыкание	Удвол.	Ведется наблюдение
	из листовой стали, из шифера,	-	родотол паолодопис
	воронки, водосточные трубы,	Удвол.	Ведется наблюдение
	свесы, парапет, карнизы,	Удвол.	Ведется наблюдение
			
	ограждение, люки, выхода	Удвол.	Ведется наблюдение

	рубемаста	-	
	залитые мастикой.		
	Над машинным отделением		
	Вентканалы, ДВК,	Удвол.	Ведется наблюдение
	Испарители	-	
	продуха, слуховые окна чердака	Удвол.	Ведется наблюдение
	над лоджиями, балконами,кровля	Удвол. ПОЛЫ	Ведется наблюдение
1	Цементно-песчаные, бетонные	Стертост.ходовых мест	T
	мозаичные, керамическая плитка,	-	
	паркетные, дощатые,	1-	
	ДСП, ДВП, линолеум	-	
	<u> </u>	ОКНА. ДВЕРИ	<u> </u>
1	В квартирах	В наличии	
	на л/клетках	В наличии	
	в техподвалах	-	
		СТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ	
1	Покраска	Удвол.	Ведется наблюдение
	побелка	Удвол.	Ведется наблюдение
	двери входа	В наличии	
	двери на чердак	-	
	кровлю	В наличии	
		МАЛЫЕ ФОРМЫ ·	
1_	Качели, горки,	В наличии	
	бельевые стойки	В наличии	
	песочницы	В наличии	1
1		РОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
	Подъездные дороги,	Част.разр.асф.слоя	
	подходы к подъездам,	Удвол.	
	тротуары	Удвол.	
	<u> деревья, кустарники</u>	<u> ГИМеется</u>	
ывс	деревья, кустарники	Имеется	
		- h A	·
одп	иси: Председатель комиссии	лиј гл.инженер k	(ильдеева О.В.
	Члены	мастер Числов В.В.	
	Maggy -	мастер Годунов А.Е.	
	W Mart	,	

Умерунам оправилах помарной безопасност проверен.