

**АКТ**  
**осеннего осмотра здания**  
25 август 2021г.

Дом № 22 пр. Сурова Заволжского р-на г. Ульяновска  
Вид управления— управляющая компания ООО «УК МегаЛинк»

**Общие сведения по строению**

Год постройки: 1992-1993 гг.

Материал стен: ж/б панели

Число этажей: 9

Наличие подвала (техподвал, техподполье): техподвал

Наличие чердака (мангарды, мезонины) (жилых комнат, комнат в чердаке): тех.этаж

Количество подъездов: 11

Количество квартир: 396

Общая площадь (кв.м): 24372,2

Количество лифтов: 11

Количество мусоропроводов: 11

Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики): нет

Оборудовано ПЗУ: есть

Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах): 1 подъезд

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:

директора ООО «УК МегаЛинк» Николаев А.Г.

исполнительного директора ООО РСК «Бастион» [REDACTED].

инженера участка [REDACTED]

мастера участка: [REDACTED]

представителей ПТО ООО «МегаЛинк» [REDACTED]

Представителя собственников МКД: [REDACTED]

произвела осмотр вышеуказанного здания

**Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания**

| п/п              | Наименование оборудования и конструкций благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер: капитальный или текущий ремонт |
|------------------|---|---|--|
| 1                | 2   | 3   | 4  |
| <b>Техподвал</b> |   |   |  |
| 1.               | <u>Фундамент ленточный б/блоки, свайный</u>             | В работоспособном состоянии   |  |
| 2.               | Хозсарай<br>Дощатые                                     | нет   |  |
| 3.               | Окна, продуха   | В ограниченно работоспособном состоянии   |  |
| 4.               | <u>Двери металлические</u><br>Запорн.устройства         | В работоспособном состоянии   |  |
| 5.               | Транзитные инженерные сети                              | нет   |  |

|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
| 6.  | Розлив ЦО  | В ограниченно работоспособном состоянии<br>Требуется замена стояков ЦО-15шт., замена конвекторов в подъездах на 1 эт.-5шт. Требуется установка прибора погодного регулирования.        | В соответствии с ВСН58-88(р) истекла минимальная продолжительность эффективной эксплуатации трубопроводов ЦО, ГВС, ХВС, канализации<br><br>Требуется капитальный ремонт ЦО, ГВС, ХВС. |
|     | Розлив ГВС                                       | В работоспособном состоянии<br>Требуется замена трубопровода ГВС 1÷4п. ф76-85м, ф50-85м; в ограниченно работоспособном состоянии<br>Требуется замена трубопровода ХВС с 1÷4п. ф76-85м. |   |
|     | Розлив ХВС                                       |  |   |
|     | Канализация                                      | В работоспособном состоянии.   |   |
|     | Электрошитовая ВРУ                               | В работоспособном состоянии  |   |
| 7.  | Влажность, затоплено                             | нет  |   |
| 8   | Элеваторный узел                                 | В ограниченно работоспособном состоянии В ТП требуется замена задвижек ЦО ф80-2шт., задвижки ГВС ф100-2шт.   | В соответствии с ВСН58-88(р) истекла минимальная продолжительность эффективной эксплуатации запорной арматуры ЦО, ГВС.<br>Требуется капитальный ремонт.                               |
| 9.  | Вводы инженерных сетей через фундамент           | Нет  |   |
| 10. | Входа в подвал, запоры                           | В ограниченно работоспособном состоянии  | ремонт ступеней для спуска в подвал 1,4,7п.   |
| 11. | Электропроводка, светильники                     | В работоспособном состоянии  |   |
| 12. | Переключение внутреннего водостока в канализацию | В работоспособном состоянии  |   |

**Наличие общедомовых приборов учёта и регулирования энергоресурсов**  
(указать количество)

|    |                  |   |  |
|----|------------------|---|--|
| 1. | XBC              | 1 |  |
| 2. | ГВС              | 2 |  |
| 3. | Отопление        | 2 |  |
| 4. | Газоснабжение    |   |  |
| 5. | Электроснабжение | 8 |  |
| 6. | Иные             |   |  |

**Стены**

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1. | Щитовые, рубленые из бревен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные, крупноразмерные блоки | В работоспособном состоянии              |   |
| 2. | Промерзание через м/п швы Стены сырье  | В ограниченно работоспособном состоянии. | В соответствии с ВСН58-88(р) истекла минимальная продолжительность эффективной эксплуатации межпанельных швов.<br>Требуется капитальный ремонт. |

|     |                                     |   |  |
|-----|-------------------------------------|---|--|
| 3.  | Лоджия, балконы<br>Ограждения       | В работоспособном состоянии   |  |
| 4.  | Построенные балконы, погреба        | нет   |  |
| 5.  | Кирпичные пилоны                    | нет   |  |
| 6.  | Штукатурка                          | В работоспособном состоянии   |  |
| 7.  | Покраска, побелка                   | В ограниченно работоспособном состоянии.<br>Наблюдается отслоение краски 2п., трещины на стене входа 9п.  | Требуется ремонт входа 9п  |
| 8.  | Стянуты стены металлическими обоями | нет   |  |
| 9.  | Трещины в <u>стенах</u> , пилонах   | В работоспособном состоянии   |  |
| 10. | Навесы, <u>входы в подъезд</u>      | В работоспособном состоянии   |  |
| 11. | Стены машинных отделений            | В работоспособном состоянии   |  |
| 12. | Карнизы, <u>парапеты</u>            | В ограниченно работоспособном состоянии.<br>Наблюдаются сколы на парапете 10,11п.   | Требуется текущий ремонт парапета 3,10,11п.  |
| 13. | Отмостка                            | В ограниченно работоспособном состоянии<br>Наблюдаются отслоение от наружной стены, контр уклон, трещины в 1,2,4,9,10,11п., провал у 6п. разрушение приямка 1,3,4,9,10,11п. | В соответствии с ВСН58-88(р) истекла минимальная продолжительность эффективной эксплуатации отмостки.<br>Требуется капитальный ремонт. |
| 14. | Цоколь                              | В работоспособном состоянии   |  |
| 15. | Вытяжная вентиляция                 | В работоспособном состоянии   |  |

#### Чердачное помещение, технический этаж

|    |                                       |   |  |
|----|---------------------------------------|---|--|
| 1. | Слуховые окна                         | нет   |  |
| 2. | Наличие жалюзийных решеток            | нет   |  |
| 3. | Наличие и состояние утеплителя        | нет   |  |
| 4. | Окна, <u>продуха</u>                  | В работоспособном состоянии   |  |
| 5. | Розлив ЦО<br>Розлив ГВС<br>Розлив ХВС | В работоспособном состоянии<br>В работоспособном состоянии<br>В ограниченно работоспособном состоянии | В соответствии с ВСН58-88(р) истекла минимальная продолжительность эффективной эксплуатации запорной арматуры ХВС, ГВС.<br>Требуется капитальный ремонт. |

|                                |                             |  |
|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Состояние ливневой канализации | В работоспособном состоянии |  |
|--------------------------------|-----------------------------|--|

### Перекрытия

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| 1. Ж/б пустотные, ребристые, сплошные, монолитные ж/б, из кирпичных сводов по стальным балкам, деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные | В работоспособном состоянии |  |
| 2. Выполнено усиление - какое   | нет                         |  |
| 3. Установлены ванны на деревянное перекрытие   | нет                         |  |
| 4. Унитазы на деревянное перекрытие   | нет                         |  |

### Перегородки

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| 1. Ж/б панельные, кирпичные, деревянные, гипсобетонные | В работоспособном состоянии |  |
|--|-----------------------------|--|

### Лестницы

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1. Ж/б марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные, металлические ограждения перил | В работоспособном состоянии<br><br>В работоспособном состоянии |  |
|---|--|--|

### Крыши-кровли

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, <u>воронки</u> , водосточные трубы, свесы, <u>парапет</u> , карнизы, <u>ограждение</u> , люки, выходы.<br><br><u>Покрытие из рубероида, рубемаста, залитые мастикой над машинным отделением вентканалы, ДВК, испарители, плиты перекрытия над поджиями, балконами</u> | В ограниченно работоспособном состоянии.<br><br>Наблюдаются неудовлетворительное состояние кровельного покрытия, примыкание к парапету.<br><br>В работоспособном состоянии.<br><br>В работоспособном состоянии. | В соответствии с ВСН58-88(р) истекла минимальная продолжительность эффективной эксплуатации кровли<br>Требуется капитальный ремонт. |
|---|---|---|

### Полы

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| 1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум | В работоспособном состоянии |  |
|--|-----------------------------|--|

### Лестничные клетки, двери и окна

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Покраска, побелка, двери входа, двери на чердак, кровлю, тех. подвал и др. | В ограниченно работоспособном состоянии<br><br>Наблюдаются отслоение краски на стене в 11п. между 1+2эт., 7эт., 10эт.; 1п. 10эт. – подтеки, отслоение краски на потолке и стене, протечки под окнами на этажах., протечки в м/о и отслоение краски в бп. На 1эт. 11п.-черные стены и потолки после пожара. Нет оконного блока на 1эт. 11п(после пожара).<br><br>В ограниченно работоспособном | Требуется текущий ремонт 11п. 1п.<br><br>Требуется смена дверных блоков выхода на кровлю 1,3,4п., входа в подвал 1,2,4,11п., м/камер-7шт., требуется замена оконного блока на |
|---|---|---|

|  |  |           |  |
|--|--|-----------|--|
|  |  | состоянии | 1эт. 11п., оконного блока выхода на кровлю 9,10,11п., установка оконного блока в машинном помещении 11п. |
|--|--|-----------|--|

### Мусоропроводы

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 1. | Стволы мусоропроводов<br>мусороприемные камеры<br>мусороприемные клапана<br><br>дефлекторы | В работоспособном состоянии<br>В ограничено работоспособном состоянии<br>В ограничено работоспособном состоянии<br>Требуется установить шиберы м/провода-7шт.<br><br>В работоспособном состоянии | В соответствии с ВСН58-88(р) истекла минимальная продолжительность эффективной эксплуатации клапанов и шиберов.<br>Требуется капитальный ремонт. |
|----|--|--|--|

### Малые формы

|    |                                |  |  |
|----|--------------------------------|--|--|
| 1. | Качели, горки, бельевые стойки | В работоспособном состоянии<br><br>Металлические лианы, стойки качели, ж/б стенки на детской площадке не соответствуют ГОСТам. | Требуется демонтаж лиан, стоек качели, ж/б стенок. |
|----|--------------------------------|--|--|

### Благоустройство и озеленение

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 1. | Подъездные дороги, подходы к подъездам ,тротуары,<br>деревья<br>кустарники<br>Ограждение фасадов,<br>архитектурный облик, освещение<br>придомовой территории | В ограниченно работоспособном состоянии<br><br>В работоспособном состоянии | Требуется восстановление бордюрного камня 1,2,3,4,5,910(двор),11п. |
|----|--|--|--|

Выводы и предложения: требуется:

1. Капитальный ремонт ГВС, ХВС, ЦО
2. Капитальный ремонт м/п швов, кровли.
3. Текущий ремонт подъезда №1,11; дверей, окон.
4. Капитальный ремонт отмостки.
5. Капитальный ремонт м/проводка.
6. Текущий ремонт спуска в подвал 1,4,7п.
7. Капитальный ремонт тротуаров.

Подписи: Председателя

Члены комиссии

Представитель собственников МКД: