

АКТ
осеннего осмотра здания
26 августа 2021г.

Дом № 21 улица Лесная Заволжского р-на г. Ульяновска.
Вид управления – управляющая организация ООО «СтройИнвест»

Общие сведения по зданию

Год постройки: 2012 г.
Материал стен: газобетонные блоки
Число этажей: 3
Наличие подвала (техподвал, техподполье): техподвал
Наличие чердака (мансарды, мезонины) (жилых комнат, комнат в чердаке): тех.этаж
Количество подъездов: 2
Количество квартир: 10
Общая площадь (кв.м):
Количество лифтов: нет
Количество мусоропроводов: нет
Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики): есть
Оборудовано ПЗУ: есть
Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах): есть

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя: директора ООО «СтройИнвест» Старостина М.С.

Исполнительного директора ООО РСК «Бастион» [REDACTED]

инженера участка [REDACTED]

мастера участка: [REDACTED]

представителей ПТО УК ООО «СтройИнвест» [REDACTED]

Представителя собственников МЖД: [REDACTED]

произвела осмотр вышеуказанного здания

**Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного
оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер: капитальный или текущий ремонт
1	2	3	4
Техподвал			
1.	<u>Фундамент</u> ленточный б/блоки, <u>свайный</u>	В работоспособном состоянии	
2	<u>Хозсараи</u> <u>дощатые</u>	нет	
3	Окна, продуха	В работоспособном состоянии	
4	<u>Двери металлические</u> <u>Запорные устройств</u>	В работоспособном состоянии	
5.	Транзитные инженерные сети	нет	
6.	Розлив ЦО Розлив ГВС Розлив ХВС Канализация Электрошитовая ВРУ	нет нет В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии	
7.	Влажность, затоплено	нет	

8.	Элеваторный узел	нет	
----	------------------	-----	--

9	Ввода инженерных сетей через фундамент	В работоспособном состоянии	
10.	Входа в подвал, запоры	В работоспособном состоянии	
11	Электропроводка, светильники	В работоспособном состоянии	
9.	Переключение внутреннего водостока в канализацию	нет	

Наличие общедомовых приборов учёта и регулирования энергоресурсов
(указать количество)

1.	Хвс	1	
2.	Гвс	-	
3.	Отопление	-	
4.	Газоснабжение	-	
5.	Электроснабжение	1	
6.	Иные		

Стены

1.	Щитовые, рубленые из бревен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные, крупноразмерные блоки	В работоспособном состоянии	
2.	Промерзание через м/п швы Стены сырые кв.	нет	
3.	Лоджия, балконы Ограждения	В работоспособном состоянии	
4.	Построенные балконы, погреба	нет	
5.	Кирпичные пилоны	нет	
6.	Штукатурка	В ограниченно работоспособном состоянии. Наблюдается отслоение штукатурки на стенах, цоколе здания, на входе в подвал 2 подъезда.	Текущий ремонт требуется стен, фасада, входа в подвал 2 под., цоколя.
7.	Покраска, побелка	В ограниченно работоспособном состоянии. Наблюдается отслоение краски на стенах, цоколе здания, на входе в подвал 2 подъезда.	Текущий ремонт требуется стен, фасада, входа в подвал 2 под., цоколя.
8.	Стянуты стены металлическими обоями	нет	
9.	Трещины в стенах, пилонах	В работоспособном состоянии	
10.	Навесы, входы в подъезд	В работоспособном состоянии.	
11.	Стены машинных отделений	нет	
12.	Карнизы, <u>парапеты</u>	В работоспособном состоянии	
13.	Отмостка	В ограниченно работоспособном состоянии, имеются трещины, осыпание фундамента возле входа в подвал 2 подъезда.	Требуется текущий ремонт
14.	Цоколь	В ограниченно работоспособном состоянии. Наблюдается отслоение штукатурки.	Требуется текущий ремонт.

15.	Вытяжная вентиляция	В работоспособном состоянии	
-----	---------------------	-----------------------------	--

Чердачное помещение, технический этаж

1.	Наличие и состояние утеплителя	В работоспособном состоянии	
2.	Окна, <u>продуха</u>	В работоспособном состоянии	
3.	Розлив ЦО Розлив ГВС Розлив ХВС	нет нет В работоспособном состоянии	
4.	Состояние ливневой канализации	В ограниченно работоспособном состоянии. Отсутствуют лотки для слива воды с водосточных труб у 2 подъезда(двор), 1 подъезд(улица).	Требуется текущий ремонт по устройству отвода воды с водосточных труб, ремонт водосточных труб.

Перекрытия

1.	<u>Ж/б пустотные, ребристые, сплошные, монолитные ж/б, из кирпичных сводов по стальным балкам, деревянные нештукатуренные, деревянные оштукатуренные</u>	В работоспособном состоянии	
2.	Выполнено усиление - какое	нет	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	нет	
4.	Унитазы на деревянное перекрытие	нет	

Перегородки

1.	<u>Ж/б панельные, кирпичные, деревянные, гипсобетонные</u>	В работоспособном состоянии	
----	--	-----------------------------	--

Лестницы

1.	<u>Ж/б марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные, металлические ограждения перил</u>	В работоспособном состоянии	
----	---	-----------------------------	--

Крыши-кровли

1.	<u>Крыша металлическая скатная. Покрытие из рубероида, рубемаста, залитые мастикой над машинным отделением</u> <u>вентканалы, ДВК, испарители, плиты перекрытия над лоджиями, балконами</u>	В работоспособном состоянии	
----	--	-----------------------------	--

Полы

1.	<u>Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум</u>	В работоспособном состоянии	
----	--	-----------------------------	--

Лестничные клетки, двери и окна

1.	Покраска, побелка, двери входа, двери на чердак, кровлю, тех. подвалы др.	В ограниченно работоспособном состоянии Наблюдаются микротрещины на стенах в 1,2 под.	Требуется косметический ремонт.
----	---	--	---------------------------------

Мусоропроводы

1.	Стволы мусоропроводов мусороприемные камеры мусороприемные клапана дефлекторы	нет	
----	--	-----	--

Малые формы

1.	Качели, горки, бельевые стойки	В ограниченно работоспособном состоянии. На горке разрушено фанерное устройство. На качелях требуется замена резинового полотна.	Требуется заменить фанеру на горке, резину на качели.
----	--------------------------------	--	---

Благоустройство и озеленение

1.	<u>Подъездные дороги,</u> <u>подходы к подъездам</u> <u>, тротуары,</u> Деревья, <u>кустарники</u> Ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории	В работоспособном состоянии. Наблюдается оседание брусчатки у 1,2 под., на дорожке у дет.площадки. Частичное разрушение крыльца 1,2 под. В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии.	Требуется текущий ремонт.
----	--	---	---------------------------

Выводы и предложения: требуется:

1. Текущий ремонт тротуарной брусч.
2. Текущий ремонт качели и детской горки.
3. Текущий ремонт по устройству отвода воды с водосточных труб, ремонт водосточных труб.
4. Текущий ремонт требуется стен, фасада, входа в подвал 2 под., цоколя.

Подписи: Председатель

Члены комиссии:

Представитель собственников МКД:

[Redacted signature area]