

Акт
общего весеннего осмотра многоквартирного
жилого дома (МКД)
от «20» 03 2015 г.



дом № 55, улица Полбина, г. Ульяновск

Проектное решение: _____ квартирный жилой дом, материалы стен: панельный, количество подъездов -4 имеются техническое подполье, общая площадь квартир _____ м², системами противопожарной автоматики (ППА), дымоудаления (ДУ), пылезащитного удаления (ПЗУ), а также пожарными рукавами, стволами, огнетушителями, пожарными ящиками, стендами не оборудован.

Комиссия в составе: Директора ООО «ЦЭТ - РЕМОНТ» Мушарапова И.И., старшего мастера ООО «ЦЭТ-РЕМОНТ» Щербинина Р.П., представитель ООО «УК ЦЭТ» Кандрашиной О.И представителей собственников МКД _____

Результаты осмотра строительных конструкций, элементов, инженерных сетей, оборудования, земельного участка, с элементами благоустройства, озеленения

№ п/п	Наименование конструкций, элементов, инженерных сетей, оборудования, земельного участка, с элементами благоустройства, озеленения	Описание состояния или краткое описание дефектов (с описанием примерного объема работ)	Решение о принятии мер: капитальный или текущий ремонт
1	2	3	4
Раздел I. Подвальные помещения			

1.	Фундамент.	Ростверк, состоящий из сборно-монолитных железобетонных оголовков по ж/бетонному свайному полю в удовлетворительном состоянии.	Требуется плановое техническое обслуживание.
2.	Стены цоколя, перегородки.	Стены, перегородки из сборных ж/бетонных изделий в удовлетворительном состоянии.	Требуется плановое техническое обслуживание.
3.	Продухи.	Продухи не оборудованы жалюзийными решетками.	Необходимо установить жалюзийные решетки по программе капитального ремонта.
4.	Двери элеваторных узлов.	Нет в наличии.	Необходима установка 2-х дверей, окраской по программе текущего ремонта.
5.	Входы в подвал.	В удовлетворительном состоянии, запираются на замки.	Требуется плановое техническое обслуживание.
6.	Помещение водомерного узла.	Узел ввода ХВС с водомерным узлом расположены в проходном, сыром, слабо освещаемом помещении тех. подполья. В помещении расположено 1 проема без дверей из	Необходима организация помещения, отвечающего техническим правилам, с последующим переносом в него водомерного узла с запорным устройством в рамках программы

		соседних помещений тех. подполья, а также выпуск лежака канализации с ревизией (прочисткой). Расположение водомерного узла с запорной задвижкой узла ввода ХВС без организации освещения, технических мероприятий по устройству обособленного помещения с отдельным входом, дверью с запорным устройством, устройству твердого покрытия пола с гидроизоляцией, исключающего непосредственную близость с открытым хоз.-фекальным выпуском канализации, не удовлетворяет требованиям п. 58.4, п. 4.1.10, п. 4.1.12, п. 4.1.13 пост. Госстроя № 170 от 27.09.2003 г.	капитального ремонта МКД.
7.	Узел ввода ХВС через фундамент. Водомерный узел.	Ввод ХВС в виде трубопровода диаметром 150 мм из металла с присоединением полипропиленового розлива. Прибор определения давления отсутствует. Водомерный узел оборудован счетчиком не сдан в эксплуатацию. Трубы конденсируют.	Необходимо сдать в эксплуатацию прибор учета.
8.	Узел ввода систем Ц.О. и ГВС через фундамент.	Двухтрубная система ввода Ц.О. и ГВС выполнена трубопроводом диаметром 80 мм, с отводящим от ввода Ц.О. трубопроводом диаметром 50 мм для ГВС с отсекающей задвижкой диаметром 50 мм = 2 шт. Через фланцевые соединения на узле Ц.О. присоединены 2 шаровых задвижки диаметром 80 мм, кранами диаметром 15 мм. На сварочных швах соединений труб с фланцами, резьбах, грязевиках, местах установки приборов КИП наблюдается коррозия. Ввод Ц.О. не оснащен системой автоматического погодного регулирования температуры теплоносителя. Ввод ГВС оснащен и	По программе капитального ремонта и модернизации здания МКД необходимо выполнить замену узла ввода Ц.О. и ГВС с указанных в разделе 3, в соответствии с п. 5.1, п. 5.3 Постановления № 170 Госстроя РФ от 27.09.2003 г. Произвести утепление ввода ЦО,ГВС в рамках планового текущего ремонта.

		<p>системой автоматического регулирования температуры воды (ТРЖ) не в рабочем состоянии..</p> <p>На системе ввода Ц.О., ГВС не наблюдается полный износ запорной арматуры. Узел ввода Ц.О. и ГВС в целом в удовлетворяет требованиям п. 5.1., 5.3, утвержденных Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г.</p> <p>Прибор учета тепловой энергии установлен ВоТГК осенью 2013 г.</p>	
9.	Элеваторы	<p>Элеваторы выполнены из трубопроводов диаметром 50 мм с расположенным на них задвижками диаметром 50 мм , Установлены предохранительные клапаны = 2шт. На сварных соединениях труб с фланцами, местах соединения, расположения приборов КИП наблюдается коррозия. Элеваторы оборудованы системой сброса воды в канализацию.</p> <p>Состояние удовлетворительное.</p>	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.
10.	Канализация хоз.-фекальная.	<p>Лежаки состоящие из труб чугунные находятся в удовлетворительном состоянии.</p>	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.
12.	Розлив Ц.О.	<p>Розлив Ц.О. выполнен из черных, шовных окрашенных труб и состоит из труб, соединенных сваркой в т.ч. также чугунных запорных кранов. На трубопроводах, местах резьбовых соединений наблюдаются следы коррозии, запорная арматура функционирует.</p> <p>Состояние розлива Ц.О. в целом удовлетворительное.</p>	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.
13.	Розлив ГВС.	<p>Розлив ГВС выполнен из черных, шовных не окрашенных труб состоят Трубы не окрашены.</p> <p>Состояние розлива ГВС в целом удовлетворительное.</p>	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора
14.	Розлив ХВС.	<p>Розлив ХВС выполнен из</p>	Требуется плановое

		труб ПВХ состоит из трубопроводов, размещением на трубах запорной арматуры. Состояние розлива ХВС в целом удовлетворительное.	техническое обслуживание в рамках договора.
15.	Электропроводка, светильники.	Освещение тех. подполья выполнено напряжением 220 В, открытой проводкой с разветвлением к помещениям через разветвительные коробки, с подвешенными светильниками защищенного стеклом – плафоном. Состояние электропроводки, распаячных коробок, светильников в целом удовлетворяют требованиям п. 5.6.12 правил № 170 Госстроя РФ,	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.
16.	Полы.	Полы по всей площади тех. подполья выполнены засыпкой грунтом, выровненным ниже оголовков ростверка. Состояние не удовлетворяет требованиям п. 4.1.12, п. 4.1.13 правил, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г., предусматривающих устройство полов в тех. подполье, пунктах управления системами с твердым основанием, а также устройство лотков из бетона для отвода стоков от прочисток канализационных стояков к канализационной сети, либо спец. приемкам.	Необходимо в рамках программы капитального ремонта и модернизации МКД заменить земляные полы в тех. подполье на полы с твердым покрытием

Раздел II. Стены

1.	Панельные ж/бетонные изделия стен.	Стеновые ж/бетонные изделия в удовлетворительном состоянии.	Требуется плановое техническое обслуживание.
2.	Межпанельные(температурные) швы	Межпанельные швы в удовлетворительном состоянии.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.
3.	Штукатурка внутренняя.	Состояния отделки лестничных клеток 1,2,3 подъездов не в удовлетворительном состоянии видны следы отслоения окрасочного/расочного слоя.	Требуется произвести ремонт лестничных клеток 1,2,3 подъездов.

		Состояние отделки лестничной клетки 4 подъезда в удовлетворительном состоянии.	
4.	Навесы, крыльца, входы в подъезды.	- крыльца подъездов в удовлетворительном состоянии.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.
5.	Побелка, покраска поверхностей подъездов и тамбуров.	Состояния отделки лестничных клеток 1,2,3 подъездов не в удовлетворительном состоянии видны следы отслоения окрасочногорасочного слоя. Состояние отделки лестничной клетки 4 подъезда в удовлетворительном состоянии.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.

Раздел III. Лестницы, л/клетки, окна, двери, полы, электрощитовая, ВРУ

1.	Ж/бетонные марши, площадки, полы.	Состояние удовлетворительное.	Требуется плановое техническое обслуживание.
2.	Отделка л/клеток.	Состояние удовлетворительное	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.
3.	Ограждения. Перила.	Состояние удовлетворительное	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.
4.	Окна на лестничных клетках, тамбурах.	Состояние раздельных пластиковых оконных блоков в подъездах удовлетворительное	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.
5.	Двери тамбурных отсеков.	Состояние раздельных деревянных дверных блоков в подъездах удовлетворительное	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.
6.	Наличие съездов для инвалидных и детских колясок.	На спуске лестничных маршей с 1 этажей подъездов отсутствуют необходимые съезды для инвалидных и детских колясок.	Необходимо оборудовать лестничные марши первых этажей подъездов спусками для колясок детей, инвалидов, по программе капитального ремонта и модернизации МКД,
7.	Электрощитовая, в т.ч. шкафы ВРУ.	В удовлетворительном состоянии	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.

Раздел IV. Перекрытия.

1.	Ж/бетонные перекрытия.	Состояние ж/бетонных перекрытий	Требуется плановое техническое
----	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

		удовлетворительное.	обслуживание.
Раздел V. Перегородки.			
1.	Ж/бетонные перегородки.	Состояние ж/бетонных перегородок удовлетворительное.	Требуется плановое техническое обслуживание.
2.	Гипсобетонные перегородки.	Состояние гипсобетонных перегородок удовлетворительное.	Требуется плановое техническое обслуживание.
Раздел VII. Крыша – кровля.			
1.	Рулонное покрытие из слоев руберона на битуме по плитам перекрытия.	В удовлетворительном состоянии.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.
2.	Люки, будки выхода на кровлю, двери будок выхода на кровлю.	В удовлетворительном состоянии.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.
3.	Кровля на козырьках подъездных тамбуров.	В удовлетворительном состоянии.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.
Раздел VIII. Стояки инженерных систем.			
1.	Стояки ХВС.	На стояках ХВС, состоящих из труб ПВХ, с установленном на них запорной арматуры в удовлетворительном состоянии.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.
2.	Стояки Ц.О.	На стояках Ц.О. присоединенных металлическими шовными трубами к нагревательным элементам и розливом наблюдаются коррозия. Запорная арматура установленная на местах присоединения к розливам функционирует. В удовлетворительном состоянии.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.
3.	Стояки ГВС.	На стояках ГВС, состоящих из шовных металлических труб, черного металла наблюдаются коррозия. Запорная арматура функционирует.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.
4.	Электропроводка, поэтажные электрощиты, электросчетчики, автоматы, переключатели.	Электропроводка, поэтажные электрощиты, электросчетчики, автоматы, переключатели в	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.

		удовлетворительном состоянии.	
5.	Электроосвещение подъездов.	Подъезды оборудованы поэтажным светильниками.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.
6.	Светильники наружного освещения над входами в подъезды.	Светильники наружного освещения над входами в подъезд имеются	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.

Раздел X. Теплоизоляция.

1.	Состояние теплоизоляции на розливах инженерных сетей в тех. подполье.	Состояние теплоизоляции на розливах инженерных сетей в тех. подполье в удовлетворительном состоянии.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.
----	--	--	--

Раздел XI. Наружные инженерные сети.

1.	Выпуски от здания хоз. – фекальные, до общей канализационной сети.	Состояние выпуска от внутренней сети канализации подъездов – не удовлетворительное, не функционирует	Требуется полная замена системы водоотведения
----	---	--	---

Раздел XII. Придомовая территория. Элементы благоустройства. Озеленение.

1.	Подъездные дороги.	В удовлетворительном состоянии.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора МКД.
2.	Отмостки.	Отмоски в удовлетворительном состоянии.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках договора.
3.	Газоны.	Газоны на придомовой территории имеются в наличии граниченных от асфальтового покрытия двора и проездов борт камнем. Газоны во дворе, в границах забора, а также по краю детской площадки не обнесены деревянной решетчатой оградой. На большей площади газонов отсутствуют культивированные посевы газонных трав и какие-либо кустарники, а также какие-либо ограждения и деревья.	В рамках капитального ремонта придомовой территории необходимо: - посадка кустарниковой полосы - засыпка газона черноземом; - посев газонной травы на - ограждение газонов декоративной оградой
4.	Детская площадка. Малые формы.	В наличии.	Требуется плановое техническое обслуживание в рамках

договора.

Выводы и предложения: по результатам общего весеннего осмотра состояния общего имущества МКД (по выборке неудовлетворительных состояний и дефектов), отраженных в акте, комиссия пришла к выводу:

техническое состояние ограждающих конструкций и элементов, мест общего пользования, придомовой территории с элементами благоустройства и озеленения, инженерных систем с оборудованием и приборами не обеспечивает:


- соблюдение характеристик надежности и безопасности МКД;
- безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества граждан и собственников;
- доступности пользования помещениями общего пользования и земельным участком расположения МКД;
- соблюдения прав и законных интересов собственников и иных лиц;
- постоянной готовности инженерных коммуникаций, приборов учета, оборудования входящих в состав общего имущества для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в МКД, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам;
- температурно-влажного режима помещений граждан и мест общего пользования;
- беспрепятственного водоотведения хоз. – фекальных стоков, атмосферных осадков, конденсатов, паров, газов, пыли, и соответственно состояние МКД не удовлетворяет требованиям Законодательства РФ (в т.ч. санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей, Правил содержания общего имущества № 491, Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда Госстроя № 170), а также закону РФ № 261 от 23.10.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», и таким образом, общее имущество МКД по выборке результатов и выводов акта, нуждается в комплексном капитальном ремонте и модернизации.

В соответствии с выводами комиссии по результатам общего весеннего осмотра состояния имущества МКД предложено:


- включить в план (программу) работ 201__г. комплексный капитальный ремонт и модернизацию МКД по выборке результатов неудовлетворительных состояний имущества МКД и дефектов, отраженных в акте;
- использовать результаты и выводы настоящего акта, по заданию заказчика, как обоснование в техническое задание (с возможным уточнением объемов работ), для изготовления проектно-сметной документации на комплексный ремонт и модернизацию МКД;
- организовать через взаимодействие с органами местного самоуправления необходимый технический надзор за исполнением этапов, составов, частей комплексного капитального ремонта и модернизацией МКД в установленном порядке;
- предоставить в У.К. документацию на земельный участок на котором расположен МКД с границами основанных на данных Гос. Кадастрового учета с элементами озеленения и благоустройства.

Подпись:

Директор ООО «ЦЭТ - РЕМОНТ»


Мушарапов И.И.

Старший мастер ООО «ЦЭТ – РЕМОНТ»



Щербинин Р.П.

Представитель ООО «УК ЦЭТ»


Кандрашина О.И.

Представитель собственников МКД кв.


Мухамедова А.


Для очистки подъездов