

АКТ

ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«19» *апреля* 2011 г.

Дом № 2 _____
пер. Садовый _____
п. Пятисотенный район Чердаклинский _____ Ульяновская область
Вид управления _____
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «ЖилДом» _____

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1983 г. _____
2. Материал стен панельные _____
3. Число этажей 2 _____
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал _____ техподвал _____
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) _____ отсутствует _____
6. Количество подъездов 3 _____
7. Количество квартир 18 _____
8. Общая площадь (кв.м) 1074,00 _____
9. Количество лифтов 0 _____
10. Количество мусоропроводов 0 _____
11. Оборудовано системами ПИД и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) _____ нет _____
12. Оборудовано ПЗУ _____ нет _____
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются в собственности (на 1-х этажах, поковой части) _____ нет _____

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя: Калашникова О.В.-директор ООО «ЖилДом» _____

и членов комиссии (представителей собственников) _____
Гришиной Е.В.-специалист ЖКХ _____

Старшего по дому *Саргатуллова Фаруха Кашимгариевича* _____
произвела осмотр вышеуказанного здания. *С.В.*

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**


№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятых мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.		
2	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электропитание 5) ГВС 6) Кабельные сети	<p>необработанный</p> <p>необработанный</p> <p>необработанный</p> <p>необработанный</p> <p>необработанный</p> <p>необработанный</p>	<p>шпатель-шпатель</p> <p>шпатель-шпатель</p>
3	Элеваторный узел	необработанный	шпатель-шпатель
4	Ввод инженерных сетей через фундамент	необработанный	
5	Входа в подвал, запоры, пристрой.	необработанный	
6	Электропроводка, светильники	необработанный	
7	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого		

Выводы и предложения комиссии:

Выводы комиссии: выявлены следующие дефекты: некачественно выполнен монтаж канализации в подвале.


Подписи:

Председатель комиссии:



/Калашников О.В.

Члены комиссии:



/Грипина Е.В.

Старший по дому



подпись

/Савиных Ф.И.
Ф.И.О.