

к письму Госжилинспекции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**АКТ  
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

«23» августа 2021 г.

Дом № 8 ул. Зеленая

село Новочеремшанска район Новомалыклинский Ульяновская область

Вид управления управляющая компания

Управляющая (обслуживающая) организация ООО «Новочеремшанская управляющая компания»

**Общие сведения по строению**

1. Год постройки 1930
2. Материал стен дерево
3. Число этажей два
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал отсутствует
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) отсутствует
6. Количество подъездов два
7. Количество квартир восемь
8. Общая площадь (кв.м) 527,17
9. Количество лифтов отсутствует
10. Количество мусоропроводов отсутствует
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) отсутствуют
12. Оборудовано ПЗУ не оборудовано
13. Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) отсутствует

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:

председателя Калагиной М.В.- директора ООО «Новочеремшанская управляющая компания»

и членов комиссии: Минеев Е.О. - Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации МО «Новомалыклинский район»;  
Ахтямова Н.И. - представитель ООО «Новочеремшанская управляющая компания»

Старшего по дому Бормотова Л.Г.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций  
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
-------	--	---	------------------------

<b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (отсутствует)</b>			
1.	Фундамент ленточный б/блоки	деревянные стулья не удовлетворительное	ремонту не подлежит
2.	Хозсараи Дощатые	отсутствует	не требуется
3.	Окна, продуха	отсутствует	не требуется
4.	Двери металлические Запорн. Устройства	отсутствует	не требуется
5.	Транзитные инженерные сети	отсутствует	не требуется
6.	Розлив ц.о. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая	отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует	не требуется не требуется не требуется не требуется
7.	Влажность, затоплено	отсутствует	не требуется
8.	Элеваторный узел	отсутствует	не требуется
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	отсутствует	не требуется
10.	Входа в подвал, запоры	отсутствует	не требуется
11.	Электропроводка, светильники	отсутствует	не требуется
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию	отсутствует	не требуется

<b>ТЕХПОДВАЛ (отсутствует)</b>			
1.	Фундамент ленточный б/бетон, свайный	отсутствует	не требуется
2.	Двери металлические деревянные, запоры	отсутствует	не требуется
3.	Окна, продуха	отсутствует	не требуется
4.	Транзитные инженерные сети	отсутствует	не требуется
5.	Розлив ц.о. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	отсутствует отсутствует отсутствует	не требуется не требуется не требуется
6.	Влажность Затоплённость	отсутствует	не требуется
7.	Элеваторный узел	отсутствует	не требуется
8.	Инженерные ввода через фундамент	отсутствует отсутствует	не требуется не требуется
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	отсутствует	не требуется

#### **НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГОСУРСОВ**

(указать количество) 0

1.	XBC	отсутствует	требуется установка
2.	ГВС	отсутствует	не требуется
3.	Отопление	отсутствует	не требуется
4.	Газоснабжение	отсутствует	не требуется
5.	Электроснабжение	отсутствует	не требуется

#### **СТЕНЫ**

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	
----	---	--

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта	Решение о принятии мер
1.	Щитовые, рубленые из бревен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные, крупноразмерные блоки	Рубленые из бревен	не требуется
2	Промерзание через м/п швы стены сырье, кв№	отсутствует	не требуется
3	Лоджии, балконы, ограждения	отсутствует	не требуется
4	Построенные балконы, погреба	отсутствуют	не требуется
5	Кирпичные пилоны	отсутствует	не требуется
6	Штукатурка	отсутствует	не требуется
7	Покраска, побелка	отсутствует	не требуется
8	Стянуты стены металлическими обоймами	отсутствует	не требуется
9	Трещины в стенах, пилонах	отсутствует	не требуется
10	Навесы, входы в подъезд	удовлетворительное	Не требуется
11	Стены машинных отделений	отсутствует	не требуется
12	Карнизы, парапеты	отсутствует	не требуется
13	Отмостка	отсутствует	не требуется
14	Цоколь	удовлетворительное	не требуется
15	Вытяжная вентиляция	удовлетворительное	не требуется

#### ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/бетонные из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	Деревянные, оштукатуренные глинисто- песочным раствором, удовлетворительное	не требуется
2.	Выполнено усиление какое	не выполнялось	не требуется
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	отсутствует	не требуется

#### ПЕРЕГОРОДКИ

1	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, Гипсобетонные	Деревянные, без деформаций удовлетворительное	не требуется
---	---	---	--------------

#### ЛЕСТНИЦЫ

1	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил	Деревянные, без деформации удовлетворительное	не требуется
---	--	---	--------------

#### КРЫШИ-КРОВЛИ

1	Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода	не удовлетворительное	требуется
---	--	-----------------------	-----------

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
	покрытие из рубероида, рубимаста, залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы,ДВК, Испарители,продуха, слуховые окна чердака, над лоджиями, балконами, кровля		
<b>ПОЛЫ</b>			
1	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные,досчатые, ДСП,ДВП,линолеум	Полы досчатые, местами склонившие в результате воздействия биокоррозии. не удовлетворительное	Требуется частичная замена полов 4,5м <sup>2</sup>
<b>ОКНА,ДВЕРИ</b>			
1	В квартирах В лифтах В техподвалах	Пластиковые,деревянные, удовлетворительное удовлетворительное отсутствует	не требуется не требуется не требуется
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>			
1	Покраска побелка двери входа двери на чердак кровлю	отсутствует удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное отсутствует	не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется
<b>МАЛЫЕ ФОРМЫ</b>			
1	Качели, горки, бельевые стойки	отсутствуют отсутствуют	не требуется
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>			
1	Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники	удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное недостаточно	не требуется не требуется не требуется посадить 5 шт.

**Выходы и предложения комиссии:**

При осмотре здания выявлено, что несущие стены еще выполняют свою функцию, но все остальные конструктивные элементы требуют капитального ремонта. Согласно акта обследования помещения №16 от 18 апреля 2016 г. дом №8 по ул. Зеленая признан аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

**Подписи:**

Председатель комиссии:

Кагалина М.В.

Члены комиссии:

Минеев Е.О

Ахтямова Н.И.

Старший по дому:

Бородтсова Л.Г.