

А К Т технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 58 по ул.Октябрьской

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки-1971
 Материал стен-блочные
 Число этажей- 5
 Наличие подвала-663 м2
 Общая площадь жилых помещений-2956 м2

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

№ п/п	Наименование конструкт. оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения(с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый ЖЭК или текущий ремонт жилых помещен. выполняемых нанимателями жилых помещений за их счёт)
1	Фундамент	в удовлетворительном состоянии	произведен осмотр
2	Стены	в удовлетворительном состоянии	произведен осмотр
3	Перекрытия	в удовлетворительном состоянии	произведен осмотр
4	Кровля	в удовлетворительном состоянии	произведен осмотр
5	Балконные плиты, козырьки	в удовлетворительном состоянии	произведен осмотр
6	Козырьки	в удовлетворительном состоянии	произведен осмотр
7	Окна	в удовлетворительном состоянии	произведен осмотр
8	Двери	в удовлетворительном состоянии	произведен осмотр
9	Внутренняя отделка в подъездах	в удовлетворительном состоянии	произведен осмотр
10	Лестничные марши, крыльца	в удовлетворительном состоянии	произведен осмотр
11	Отмостка	в удовлетворительном состоянии	произведен осмотр
12	Инженерное оборудование:	в удовлетворительном состоянии	произведен осмотр
13	Электрооборудование	в удовлетворительном состоянии	произведен осмотр

Директор

В.В.Морозов

Председатель ТСЖ

В.Н.Брух

