

## Акт

### общего весеннего осмотра здания

" 06 " апреля 2023 г.

Дом № 26 пр-т Ленинского Комсомола , Заволжский район , г. Ульяновск.

#### Общи сведения по зданию:

Год постройки - 1983

Материал стен — ж/бетонные панели

Число этажей - 9

Наличие подвала - техподполье

Наличие чердака - технический чердак

Количество подъездов - 5

Количество квартир - 180

Общая площадь здания — 11756,83 м2

Количество лифтов - 5

Количество мусоропроводов - 5

Оборудовано ПЗУ - 5

#### Результаты осмотра здания.

Комиссия в составе:

Председателя : Директора ООО «УК «Уютный город» Автаевой И.Н.

Инженера Калимуллина А.М

Техника 2 категории Гундровой Н.А.

Председателя совета дома Павловой В.П

произвела осмотр вышеуказанного здания.

#### Результаты осмотра строительных конструкций здания.

№ п/п	Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта ( с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решения о принятии мер: капитальный или текущий ремонт	Плановый период выполнения работ
1	2	3	4	5




3	Лоджии,балконы(козырьки)	Работоспособное состояние		
4	Навесы,входы в подъезд	Работоспособное состояние		
5	Стены машинных отделений	Работоспособное состояние		
6	Карнизы,парапеты	Работоспособное состояние		
7	Отмостка	Работоспособное состояние		
8	Цоколь	Работоспособное состояние		
9	Вытяжная вентиляция	Работоспособное состояние		
10	Молнезащита	Работоспособное состояние		
<b>Чердачное помещение( технический этаж)</b>				
1	Розлив ЦО	Удовлетворительное состояние		
2	Розлив ГВС	Удовлетворительное состояние		
3	Ливневая канализация	Удовлетворительное состояние		
<b>Перекрытия</b>				
1	Ж/бетонные пустотные	Работоспособное состояние		
<b>Перегородки</b>				
1	Ж/б панели	Работоспособное состояние		
<b>Лестницы</b>				
1	Ж/б марши	Работоспособное состояние		
<b>Крыши-кровля</b>				
1	Рулонное покрытие и примыкания, из листовой стали, воронки,парапет, карнизы, выходы	Работоспособное состояние		
	Покрытия из рубероида, рубемаста над машинным отделением	Работоспособное состояние		
	Испарители,плиты перекрытия над балконами	Работоспособное состояние		
<b>Полы</b>				


1	Бетонные, керамическая плитка	Работоспособное состояние		
<b>Лестничные клетки , двери и окна</b>				
	Покраска , побелка	Удовлетворительное состояние		
1	Двери входа, двери на чердак, кровлю, маш.отделения, электрощитовые	Работоспособное состояние		
	Окна	Работоспособное состояние		
<b>Мусоропроводы</b>				
	Стволы мусоропровода	Работоспособное состояние		
	Мусороприемные камеры	Работоспособное состояние		
1	Мусороприемные клапана	Работоспособное состояние		
	Канализация	Удовлетворительное состояние		
	Диффлекторы	Работоспособное состояние		
<b>Малые формы</b>				
1	1. Качели на цепях - 1шт, 2. Игровой комплекс с горкой - 1шт 3. Песочница деревянная - 1шт	Работоспособное состояние		
2	1. Лесенка металл. - 1шт 2. Выбивалка - 1шт 3. Стойки для сушки белья (металлич) - 4шт 4. Скамейка - 3шт 5. Урны - 8шт	Работоспособное состояние		
<b>Благоустройство и озеленение</b>				
1	Подъездные дороги, подходы к подъездам , тротуары.	Удовлетворительное состояние		
2	Деревья, кустарники	Удовлетворительное состояние		

**Члены комиссии:**

Директор ООО «УК «Уютный город»  Автаева И.Н.

Инженер  Калимуллин А.М.

Техник 2 категории  Гундровой Н.А.

Председатель совета дома  Павлова В.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

