

АКТ

Весеннего осмотра жилого дома

« 11 » апреля 2023 г.

Дом № или строение (корпус) 8
ул.(пер., пр., б-р) Комсомольская
Город, село Новоульяновск район
Ульяновская область
Вид управления управляющая компания
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «Домоправление»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1965
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал есть
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) отсутствует
6. Количество подъездов 4
7. Количество квартир 80
8. Общая площадь (кв.м) 3163,34
9. Количество лифтов отсутствует
10. Количество мусоропроводов отсутствует
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) отсутствует
12. Оборудовано ПЗУ отсутствует
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) отсутствует

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Осиновой Т.Н.

Председателя

и членов комиссии (представителей собственников)

Тихоновой Е.А.

Симукова В.Н.

Сапожниковой Ж.А.

Председатель совета МКД Дыдыкина Л.А.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Фундамент ж/бетон	В удовлетв. состоянии	
	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	Сам. постройки	
3.	Окна, продухи	В удовлетв. состоянии	

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	В удовлетв. состоянии замок	
5.	Транзитные инженерные сети, инженерные системы:	отсутствует	
	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	В рабочем состоянии В раб. сост. В рабочем состоянии В рабочем состоянии отсутствует В рабочем состоянии	Требуется изоляция требуется изоляция ревизия проверка сопротивления по графику
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	сухо	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	отсутствует	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	герметичны	Ремонт не требуется
10.	Пристрой входа в подвал	В удовлетв. состоянии	
11.	Электропроводка, светильники	В рабочем состоянии	
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	отсутствует	

**НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ**
(указать количество)

1.	ХВС	отсутствует	
2.	ГВС	отсутствует	
3.	Отопление	имеется	
4.	Газоснабжение	отсутствует	
5.	Электроснабжения	имеется	
6.	Иные		

СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	В удовлетв. состоянии	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	отсутствует	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	В удовлетв. состоянии	
4.	Построенные балконы, погреба	В удовлетв. состоянии	
5.	Кирпичные пилоны	отсутствует	
6.	Штукатурка	отсутствует	

7.	Покраска, побелка	отсутствует	Сделан ремонт подъездов.
8.	Стянуты стены металлическими обоями	отсутствует	
9.	Трещины в стенах, пилонах	имеются	
10.	Навесы, входы в подъезд	В удовлетв. состоянии	
11.	Стены машинных отделений	отсутствует	
12.	Карнизы, парапеты	отсутствует	
13.	Отмостка	В удовлетв. состоянии	
14.	Цоколь	Требуется ремонт	
15.	Вытяжная вентиляция	В раб. состоянии	Соответствует нормативам

ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	В удовлетв. состоянии	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	отсутствует	
3.	Установлены ванны деревянное перекрытие	на отсутствует	

ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	В удовлетв. состоянии	
----	--	-----------------------	--

ЛЕСТНИЦЫ

1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные <u>металлические</u> ограждение перил, зазор между материалами.	В удовлетв. состоянии	
		В удовлетв. состоянии	

КРЫШИ-КРОВЛИ

1.	Рулонное покрытие примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, <u>парапет, карнизы,</u> ограждение, <u>люки</u> <u>выхода</u> покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, <u>ДВК,</u>	и В удовлетв. состоянии	
		В удовлетв. состоянии замок	Ремонт двух входов в подвал

Требуется ремонт.

Испарители,
Продуха, слуховые окна
Чердака, над лоджиями,
Балконами, кровля

Проверка по графику

1. Цементно-песчаные,
бетонные, мозаичные,
керамическая плитка,
паркетные, дощатые, ДСП,
ДВП, линолеум в местах
общего пользования.

ПОЛЫ

В удовлетв. состоянии

1. В квартирах
В л/клетках
В техподвалах

ОКНА, ДВЕРИ

В удовлетв. состоянии
в удовлетв. состоянии

1. Покраска,
побелка,
почтовые ящики
двери входа
двери на чердак
кровлю

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

Ремонт

Сделан ремонт.

МАЛЫЕ ФОРМЫ

1. качели, горки
бельевые стойки, скамьи и
иные сооружения.

В удовлетв. состоянии

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1. Подъездные дороги(асфальт),
подходы к подъездам
тротуары,
деревья,
кустарники,
ограждение фасадов,
архитектурный облик,
освещение придомовой
территории.

В хорошем состоянии

Уличное освещение

Выводы и предложения комиссии:

Инженерные системы в рабочем состоянии. Требуется изоляция ХВС, ЦО в подвале. Произведен ремонт подъездов. *Требуется ремонт ДВК.*

Подписи:

Председатель комиссии:

Михаил Осипов, М.И.

Члены комиссии:

Борис Тихонова, Е.А.

Председатель

совета

МКД

Симуков В.Н.

Сапожникова Ж.А.

Дыдыкина Л.А.