

АКТ

Весеннего осмотра жилого дома

«14» апреля 2023 г.

Дом № или строение (корпус) 9  
ул.(пер., пр., б-р) Лесная  
Город, село Новоульяновск район п.Меловой  
Ульяновская область  
Вид управления непосредственное  
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «Домоправление»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1954
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 2
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал п/подвал
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) имеется
6. Количество подъездов 1
7. Количество квартир 8
8. Общая площадь (кв.м) 340,48
9. Количество лифтов отсутствует
10. Количество мусоропроводов отсутствует
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) отсутствует
12. Оборудовано ПЗУ отсутствует
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) отсутствует

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:  
Председателя Осиповой А.А.

и членов комиссии (представителей собственников)

Тихоновой Е.А.

Симуков В.Н.

Царевой С.В.

Председатель совета МКД Зотова Р.Ф.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>			
1.	Фундамент	В удовлетв.состоянии	

8. Инженерные вводы через герметичны

ТЕХПОДВАЛ		
1.	Фундамент, стены(бутовый)	В удовлетв.состоянии
2.	Двери металлические деревянные, запоры	отсутствует
3.	Окна, продухи	отсутствует
4.	Инженерные сети	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	Инд.отопление в рабочем состоянии
6.	Влажность Затоплённость	сухо
7.	Элеваторный узел	отсутствует
8.	Инженерные вводы через фундамент	герметичны
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	отсутствует
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	В рабочем состоянии
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	В удовлетв.состоянии
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)		
1.	ХВС	отсутствует
2.	ГВС	отсутствует
3.	Отопление	отсутствует
4.	Газоснабжение	отсутствует
5.	Электроснабжения	имеется
6.	Иные	
СТЕНЫ		
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	В удовлетв. состоянии
2.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №	отсутствует
3.	Лоджии, балконы Ограждение	отсутствует
4.	Построенные балконы, погреба	отсутствует
5.	Кирпичные пилоны	отсутствует
6.	Штукатурка	отсутствует
7.	Покраска, побелка	В удовлетв.состоянии
8.	Стянуты металлическими обоями стены	отсутствует
9.	Трещины в стенах, пилонах	имеются
10.	Навесы, входы в подъезд	В удовлетв.состоянии
11.	Стены машинных отделений	отсутствует
12.	Карнизы, парапеты	отсутствует
13.	Отмостка	ремонт
14.	Цоколь	ремонт

15.	Вытяжная вентиляция	В рабочем состоянии	
<b>ПЕРЕКРЫТИЕ</b>			
1.	ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	В удовлетв. состоянии	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	отсутствует	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	отсутствует	
<b>ПЕРЕГОРОДКИ</b>			
1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	В удовлетв. состоянии	
<b>ЛЕСТНИЦЫ</b>			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	В удовлетв. состоянии	
<b>КРЫШИ-КРОВЛИ</b>			
1.	Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	В удовлетв. состоянии	Проверка по графику
<b>ПОЛЫ</b>			
1.	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	ремонт ремонт	
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>			
1.	В квартирах В л/клетках В техподвалах	ремонт в удовлетв. состоянии	Проверка по графику

1. Подъездные дороги, Ремонт

**ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ**

1.	Покраска, побелка, двери входа, двери на чердак, кровлю	Ремонт Дерев.- ремонт, окраска	
----	---	-----------------------------------	--

**МАЛЫЕ ФОРМЫ**

1.	Качели, горки, бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	отсутствует	
----	---	-------------	--


**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ**


1.	Подъездные дороги, подходы к подъездам, тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	Ремонт       Уличное освещение	
----	--	---	--


**Выводы и предложения комиссии:**


Требуется ремонт отмостки, цоколя; ремонт лестничных клеток, входной двери, полов в подъезде. Требуется ремонт подъездных дорог и подхода к подъезду. Инженерные системы в рабочем состоянии.


**Подписи:**

Председатель комиссии:  Демина А.А.

Члены комиссии:  Тихонова Е.А.

 Симуков В.Н.

 Царева С.В.

Председатель совета МКД  Зотова Р.Ф.