

АКТ

Весеннего осмотра жилого дома

«11» апреля 202 г.

Дом № или строение (корпус) 17 ул.(пер., пр., б-р) Комсомольская
Город, село Новоульяновск район Ульяновская область
Вид управления непосредственное
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «Домоправление»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1960
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 2
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал есть
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) имеется
6. Количество подъездов 2
7. Количество квартир 8
8. Общая площадь (кв.м) 472,26
9. Количество лифтов отсутствует
10. Количество мусоропроводов отсутствует
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) отсутствует
12. Оборудовано ПЗУ отсутствует
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) отсутствует

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя

Осиповой Н.С.

и членов комиссии (представителей собственников)

Тихоновой Е.А.

Симукова В.Н.

Сапожниковой Ж.А..

Председатель Совета МКД

Безруков В.А.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания

№п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент бутовый	в удовл. сост.	
2.	Хозсарай	самовол. постр.	
3.	Окна, продухи	в удовл. сост.	
4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	замок в удовл. сост. 2 шт.	
5.	Транзитные инженерные системы. инженерные сети.	отсутствует	

	1) Розлив Ц.О.	в рабоч. сост.	Промывка,опрессовка согласно графика
	2) Розлив ХВС	в рабоч. сост.	требуется изоляция
	3) Канализация	в рабоч. сост.	требуется изоляция
	4) Электрощитовая	в рабоч. сост.	ревизия
	5) Розлив ГВС	в рабоч. сост.	
	6) Кабельные сети	в рабоч.сост.	Проверка сопротивления по графику
6.	Влажность, затоплено, состояние полов.	сухо	
7.	Элеваторный узел, водомерный отсутствует		
8.	Ввод инженерных сетей через фундамент	герметичны	Ремонт не требуется
9.	Пристрой входа в подвал, запоры	отсутствует	
10.	Электропроводка, светильники	в рабоч.сост.	
11.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	отсутствует	

**НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ**
(указать количество)

1.	ХВС	отсутствует	
2.	ГВС	отсутствует	
3.	Отопление	отсутствует	
4.	Газоснабжение	отсутствует	
5.	Электроснабжения	имеется	

СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, <u>кирпичные</u> , панельные крупноразмерные блоки	в удовл. сост	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	<u>отсутствует</u>	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	в удовл.сост.	
4.	Построенные лоджии, погреба	в удовл. сост.	
5.	Кирпичные пилоны	отсутствуют	
6.	Штукатурка	в хорошем сост.	
7.	Покраска, побелка	в хорошем сост.	
8.	Стянуты стены металлическими обоями	отсутствуют	

3			
9.	Трещины в стенах, пилонах	имеется	
10.	Навесы, входы в подъезд	в хорошем сост.	
11.	Стены машинных отделений	отсутствуют	
12.	Карнизы, парапеты	отсутствуют	
13.	Отмостка	В удовл.состоянии	Требуется ремонт
14.	Цоколь	в хорошем сост.	Частично требуется ремонт
15.	Вытяжная вентиляция	в удовл.сост.	

ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	ж/ пустотные, ребристые сплошные, <u>монолитные ж/б</u> из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	в удовл. сост.
2.	Выполнено усиление отсутствует инженерные системы	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	отсутствует

ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	в удовл. сост.	
----	--	----------------	--

ЛЕСТНИЦЫ

1.	<p><u>Ж/бетонные марши,</u> по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.</p>	<p>в удовл. сост.</p>	
----	--	-----------------------	--

КРЫШИ-КРОВЛИ

1. Рулонное покрытие и примыкание <u>из листовой стали,</u> из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выходы на кровлю, их покрытие из рубероида рубемаста, заполнение примыканий залитые мастикой, над машинным отделением <u>ДВК</u> вентиляционных шахт, Испарители, Продуха, слуховые окна	в удовл. сост.
	в удовл. сост.
	в удовл. сост.

Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля		
ПОЛЫ		
1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	в удовл. сост.	
ОКНА, ДВЕРИ		
1. В квартирах В л/клетках В техподвалах	в удовл. сост. в хорошем в хорошем	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ		
1. Состояние покраски, <u>побелки</u> , <u>двери входа</u> <u>двери на чердак или кровлю</u> , <u>люк выхода</u>	ремонт в удовл. сост. в удовл. сост. в удовл. сост. замок	Требуется ремонт
МАЛЫЕ ФОРМЫ		
1. Качели, горки <u>бельевые стойки</u> , скамьи и иные сооружения.	в удовл. сост. установка	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
1. Подъездные дороги, (бетон, асфальт) <u>подходы к подъездам</u> тротуары, деревья, кустарники, <u>газон</u> , ограждение фасадов, освещение придомовой территории.	в удовл. сост. в удовл. сост. в удовл. сост. уличное	

Выводы и предложения комиссии:

Требуется ремонт в подъездах, отмостки, цоколя. Требуется изоляция ХВС. ГВС Инженерные сети в рабочем состоянии.

Подписи:

Председатель комиссии:

Тихонова Е.А.

Члены комиссии:

Симуков В.Н.

Председатель совета МКД

Сапожникова Ж.А.

Безруков В.А.