

**АКТ
осеннего осмотра жилого дома**

«09» августа 2023 г.

Дом № или строение (корпус) 22
ул.(пер., пр., б-р) Б-р Львовский
Город, село г.Ульяновск район Заволжского Ульяновская
область
Вид управления
Управляющая(обслуживающая)организация ООО«УО Жилстройсервис»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1989
2. Материал стен
3. Число этажей 18
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал нет
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)
6. Количество подъездов 1
7. Количество квартир 80
8. Общая площадь (кв.м) 6338,27
9. Количество лифтов 2
10. Количество мусоропроводов 1
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) имеется
12. Оборудовано ПЗУ 1
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах): склад, офис.
На 17 эт.(тех.этаж)- Союз художников, мастерская-рукоделие.

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:
председателя главного инженера ООО « УО Жилстройсервис» Силантьева Е.С.
и членов комиссии (представителей собственников)
инженера участка №7- Башилова А.Н.
мастера участка №7 - Головановой Т.В.
старшей по дому Безруковой А.А.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-------|--|---|------------------------|
| | | | |

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|---|---|--|---|
| ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ отсутствуют | | | |
| 1. | Фундамент | В нормативно-техническом состоянии | |
| 2 | Хозсараи Дощатые ограждения | - | |
| 3. | Окна, продухи | - | |
| 4. | Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал. | - | |
| 5. | Транзитные инженерные Сети, инженерные системы. | | |
| 6. | 1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети | | |
| 7. | Влажность, затоплено, состояние полов. | - | |
| 8. | Элеваторный узел, водомерный узел | - | |
| 9. | Ввод инженерных сетей через фундамент | В нормативно-техническом состоянии | |
| 10. | Входа в подвал, запоры, пристрой. | - | |
| 11. | Электропроводка, светильники | | |
| 12. | Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого | В нормативно-техническом состоянии | |
| Поколочный этаж | | | |
| 1. | Фундамент, стены | В нормативно-техническом состоянии | |
| 2. | Двери металлические, деревянные, запоры | В нормативно-техническом состоянии | |
| 3. | Окна, продухи | | |
| 4. | Инженерные сети | В нормативно-техническом состоянии | |
| 5. | Система ЦО Система ХВС Система ГВС Канализация Электрощитовая ВРУ | В ограниченно-рабочеспособном состоянии В ограниченно-рабочеспособном состоянии В ограниченно-рабочеспособном состоянии В ограниченно-рабочеспособном состоянии | Требуется капитальный ремонт Требуется капитальный ремонт . Требуется капитальный ремонт Требуется капитальный ремонт. |

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-------|--|---|---|
| 6. | Влажность Затоплённость | | |
| 7. | Тепловой узел | | |
| 8. | Инженерные вводы через фундамент | | |
| 9. | Переключение ливнёвки в канализацию | | |
| 10. | Системы приточно-вытяжной вентиляции. | В ограниченно-рабочеспособном состоянии | Требуется капитальный ремонт |
| 11. | Утепление инженерных сетей и перекрытий. | В ограниченно-рабочеспособном состоянии | Требуется капитальный ремонт ЦО, ГВС, ХВС |

**НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(указать количество)**

| | | | |
|----|------------------|---|--|
| 1. | XBC | 3 | |
| 2. | ГВС | 2 | |
| 3. | Отопление | 2 | |
| 4. | Газоснабжение | - | |
| 5. | Электроснабжения | 3 | |
| 6. | Иные | - | |

СТЕНЫ

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 1. | Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН | В работоспособном состоянии | |
| 2. | Промерзание через м/п швы | В ограниченно-рабочеспособном состоянии | Требуется текущий ремонт: межмодульных стыков в кв. №2,14,19 |
| 3. | Лоджии, балконы Ограждение | В работоспособном состоянии | |
| 4. | Построенные балконы, погреба | | |
| 5. | Кирпичные пилоны | | |
| 6. | Штукатурка | | |
| 7. | Покраска, побелка | В ограниченно-рабочеспособном состоянии | Требуется капитальный ремонт фасада |
| 8. | Стянуты стены металлическими обоймами | | |
| 9. | Трещины в стенах, пилонах | | |
| 10. | Навесы, входы в подъезд | | |
| 11. | Стены машинных отделений | В работоспособном состоянии | |
| 12. | Карнизы, парапеты | | |
| 13. | Отмостка | В ограниченно-рабочеспособном состоянии | Требуется капитальный ремонт |
| 14. | Цоколь | В ограниченно-рабочеспособном состоянии | Требуется капитальный ремонт |

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-------|--|---|---------------------------------------|
| 15 | Шкафы пожарного оборудования | | |
| 16 | Система пожаротушения | В работоспособном состоянии | Требуется капитальный ремонт ППА и ДУ |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|--|
| 1. | ж/б пустотные, ребристые сплошные, <u>монолитные ж/б</u> из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные не оштукатуренные, деревянные оштукатуренные | В нормативно-техническом состоянии | |
| 2. | Выполнено усиление инженерные системы | | |
| 3. | Установлены ванны на деревянное перекрытие | | |
| ПЕРЕГОРОДКИ | | | |
| 1. | Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, <u>гипсобетонные</u> | В ограниченно-рабочем состоянии | |

| | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|--|
| 1. | <u>Ж/бетонные марши,</u> по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами. | В нормативно-техническом состоянии | |
| ЛЕСТНИЦЫ | | | |
| 1. | | | |

| | | | |
|----|--|---------------------------------|--|
| 1. | <u>Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали,</u> из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, <u>парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода</u> покрытие из рубероида рубермаста залитые мастикой <u>над машинным отделением</u> Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля | В ограниченно-рабочем состоянии | Требуется капитальный ремонт Требуется текущий ремонт: ремонт примыкания кровли к машинному отделению, требуется ремонт примыкания ливневой канализации |
| | | В ограниченно-рабочем состоянии | |

ПОЛЫ

| | | | |
|----|---|------------------------------------|--|
| 1. | Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования. | В нормативно-техническом состоянии | |
|----|---|------------------------------------|--|

ОКНА, ДВЕРИ

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | В квартирах В л/клетках В техподвалах В мусорокамерах | В ограниченно-рабочеспособном состоянии | Требуется текущий ремонт: Требуется замена витражных оконных блоков на 17 этаже. |
| | | В ограниченно-рабочеспособном состоянии | Требуется восстановление водоснабжения, водоотведения |

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | Покраска, побелка двери входа двери на чердак кровлю мусоропровод подъездное отопление подъездное освещение | В ограниченно-рабочеспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии | Требуется текущий ремонт: косметический ремонт на эвакуационной лестнице, косметический ремонт площадок |
| | | | Требуется текущий ремонт: требуется замена мусорных клапанов- 3шт. |

МАЛЫЕ ФОРМЫ

| | | | |
|----|---|-----------------------------|--|
| 1. | Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения. | В работоспособном состоянии | |
|----|---|-----------------------------|--|

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | <u>Подъездные дороги,</u> <u>подходы к подъездам</u> <u>тротуары,</u> <u>деревья,</u> <u>кустарники,</u> ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории. | В ограниченно-рабочеспособном состоянии | Требуется капитальный ремонт проезжей части дороги, бордюрного камня, тротуаров. требуется обрезка, спил, деревьев. Требуется замена светильников уличного освещения - 1 шт. |
| | | | |

Дом готов к эксплуатации в зимний период.

Выводы и предложения комиссии:

Требуется капитальный ремонт: фасада, пожарного оборудования ППА и ДУ,
требуется капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции, системы ЦО,
ГВС, ХВС, системы электрооборудования жилого дома.

Требуется текущий ремонт: косметический ремонт на эвакуационной лестнице,
косметический ремонт площадок, требуется замена витражных оконных блоков на 17
этаже, ремонт примыкания кровли к машинному отделению, требуется ремонт
примыкания ливневой канализации, требуется ремонт межмодульных стыков в кв.
№2,14,19, требуется восстановление водоснабжения, водоотведения в мусорокамерах,
требуется замена мусорных клапанов. требуется ремонт коммуникационных ниш,
согласно протоколу голосования собственников.

Благоустройство:

Требуется текущий ремонт: требуется установка детского игрового
комплекса, требуется демонтаж морально устаревших 3-х горок и качели. Требуется
обрезка кустарников.

Требуется капитальный ремонт:

Требуется замена светильников уличного освещения- 1шт., требуется ремонт дороги,
бордюрного камня, тротуаров согласно протоколу голосования собственников.

Подписи:

Председатель комиссии: Силантьев Е.С. 

Члены комиссии:
инженер участка №7 Башилов А.Н. 

мастер участка №7 Голованова Т.В. 

старшая по дому Безрукова А.А. 