

АКТ
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

" 24 " августа 2023г.

Дом № или строение (корпус) 36
ул.(пер., пр., б-р) Восточная
Город, село: Димитровград, Ульяновская область
Вид управления управляющая компания
Управляющая (обслуживающая) организация: ООО "УК Димитровград"

Общие сведения по строению

- 1 Год постройки 1988
- 2 Материал стен крупнопанельный
- 3 Число этажей 9
- 4 Наличие подвала (техподвал, подполье)
- 5 Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
- 6 Количество подъездов 4
- 7 Количество квартир 144
- 8 Общая площадь (кв.м.) 7756,06
- 9 Количество лифтов 4
- 10 Количество мусоропроводов 4
- 11 Оборудовано пожарными рукавами, стволами, пож. ящиками нет
- 12 Оборудовано домофонами имеются
- 13 Наличие аренд. помещений на 1-х этажах нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя — Начальник отдела ПТО Филоненко И.Г.

Членов комиссии: Инженеров ПТО: Бурмистрова И.Ю., Епифанова О.А.,

Инженер куратор Лобсенькина И.А.

в присутствии Председателя Совета дома Лашкова Е.Г.

произвела осмотр вышеуказанного здания

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания

№	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка сост-я или кратк. описание дефекта и причин его возник-я с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1	Фундамент	<u>соответ. нормам. Требо.</u>	
2	Окна	<u>соответ. нормам. Требо.</u>	
3	Ограждения	—	
4	Приямки	—	
5	Двери металл-е	<u>соотв. нормам. Требо.</u>	

6	Двери дерев-е	—
7	Входы в подвал, запорные устр-ва	защелки
8	Пристрой	нет
9	Влажность	отсутствует
10	Затопленность	отсутствует
11	Электропроводка, светильники	соответств.

ТЕХПОДВАЛ (ЧЕРДАК)

1	Фундамент	
2	Стены	
3	Входы в подвал	
4	Двери металл-е	
5	Двери дерев-е	
6	Запоры	
7	Пристрой	
8	Окна	
9	Продуха	
10	Инж-е системы	
11	Розлив ц.о., Розлив ХВС, Канализация, Электрощитовая, Кабельные сети	соответств в соответств в соответств в соответств в
12	Влажность стен и перекрытий	отсутствует
13	Затопленность	отсутствует
14	Элеваторный узел	
15	Вентиляция естественная	соответств.
16	Утепление инж-х систем	требуется улучшение ф.о.





НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1	ХВС	—
2	ГВС	1
3	Отопление	1
4	Газоснабжение	—
5	Электроснабж-е	1

СТЕНЫ И ФАСАДЫ

1	Щитовые	—
2	Рубл-е из брёвен	—
3	Рубл-е из брусьев	—
4	Каркасно-засыпные	—
5	Кирпичные	—
6	Панельные	соотв. нормам. требов.

7	Крупноразм. блоки	—
8	Промерзание через м/п швы стены сырые кв.	нет
9	Лоджии	144 <u>соотв.т.нормат.требов.</u>
10	Балконы	—
11	Ограждение	
12	Пристр-е лоджии	нет
13	Пристр-е погреба	нет
14	Штукатурка	
15	Покраска	
16	Побелка	
17	Трещины в стенах	нет
18	Навесы	
19	Входные козырьки	<u>соотв.т.нормат.требов.</u>
20	Крыльцо	<u>соотв.т.нормат.требов.</u>
21	Карнизы	
22	Парапеты	
23	Отмостка	<u>соотв.т.нормат.требов.</u>
24	Цоколь	<u>соотв.т.нормат.требов.</u>
ПЕРЕКРЫТИЯ		
1	Ж/бетонные	<u>соотв.т.нормат.требов.</u>
2	Деревянные	—
ЛЕСТНИЦЫ		
1	Ж/б марши	<u>соотв.т.нормат.треб.</u>
2	Деревянные	—
3	Ограждения перил	<u>метал.соотв.т.нормат.требов.</u>
4	Эвак-е лестницы	—
КРЫШИ-КРОВЛИ		
1	Мягкая	<u>соотв.т.нормат.требов.</u>
2	Из шифера	—
3	Металлопрофили	—
4	Металлические	—
5	Ондулин	—
6	Водосточ-е трубы	—
7	Воронки	—
8	Парапеты	<u>соотв.т.нормат.требов.</u>
9	Карнизы	—
10	Ограждение	<u>соотв.т.нормат.требов.</u>
11	Люки, выходы на кровлю	<u>соотв.т.нормат.требов.</u>
12	ДВК	—
13	ВК	<u>соотв.т.нормат.требов.</u>
14	Вентиляционные шахты	—
15	Слуховые окна чердака	—

16	Козырек над лоджиями/балк-ми	соответ. нормам. Требуется.	
ПОЛЫ, МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ			
1	Бетонные	потертые в ходов. местах	
2	Керам-я плитка		
3	Дощатые	—	
4	ДСП	—	
5	ДВП	—	
6	Линолеум		
ОКНА, ДВЕРИ			
1	В л/клетках	соответ. нормам. Требуется.	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1	Покраска	соответ. нормам. Требуется.	
2	Побелка	соответ. нормам. Требуется.	
3	Двери входа	соответ. нормам. Требуется.	
4	Двери на чердак (кровлю)	соответ. нормам. Требуется.	
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1	Качели	—	
2	уфнос	4	соответ
3	Бельевые стойки	1	соответ
4	Скамьи	8	соответ
5	Спорт сооруж-я и	4	соответ
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1	Подъездные дороги	соответ. нормам. Требуется.	
2	Подходы к подъездам	соответ. нормам. Требуется.	
3	Тротуары	соответ. нормам. Требуется.	
4	Деревья	есть	
5	Кустарники	есть	
6	Ограждения	—	
7	Эл-ты освещения	улучшеное	
Выводы и предложения комиссии:			
Составлен план-мероприятий и установлены объемы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2023-2024г.г.			
Подписи:			
Председатель комиссии: Филоненко И.Г. 			
Члены комиссии: Бурмистров И.Ю.  Епифанова О.А. 			
Инженер куратор:  Гаймашевская И.А.			
Председатель совета дома: 