

**АКТ  
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

" 15 " августа 2024 г.

Дом № или строение (корпус) 9

ул.(пер., пр., б-р) Королева

Город, село:

Димитровград, Ульяновская область

Вид управления

Управляющая (обслуживающая) организация: ООО УК "Соц Город "

**Общие сведения по строению**

- 1 Год постройки
- 2 Материал стен - кирпич
- 3 Число этажей - 5
- 4 Наличие подвала (техподвал, подполье)
- 5 Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) - нет
- 6 Количество подъездов - 4
- 7 Количество квартир - 60
- 8 Общая площадь (кв.м.) - 3 910,25
- 9 Количество лифтов - нет
- 10 Количество мусоропроводов - 4
- 11 Оборудовано пожарными рукавами, стволами, пож. ящиками - нет
  
- 12 Оборудовано домофонами - да (4)
- 13 Наличие аренд. помещений на 1-х этажах - нет

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:

Начальника ПТО: Филоненко И.Г.

Инженера ПТО: Бурмистрова И.Ю.

инженера-куратора -Аллина Г.М.

в присутствии Председателя Совета дома Тазиевой Н.Э.





произвела осмотр вышеуказанного здания

**Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания**

№	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка сост-я или кратк. описание дефекта и причин его возник-я с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>			
1	Фундамент		
2	Окна		
3	Ограждения		
4	Прямки		
5	Двери металл-е		
6	Двери дерев-е		
7	Входы в подвал, запорные устр-ва		
8	Пристрой		
9	Влажность		
10	Затопленность		
11	Электропроводка, све гильники		

ТЕХПОДВАЛ (ЧЕРДАК)		
1	Фундамент	уд. Состояние
2	Стены	уд. Состояние
3	Входы в подвал	уд. Состояние
4	Двери металл-е	уд.состояние
5	Двери дерев-е	нет
6	Запоры	закрыты
7	Пристрой	нет
8	Окна	нет
9	Продуха	уд.состояние
10	Инж-е системы	уд.состояние
11	Розлив ц.о., Розлив ХВС, Канализация, Электрощитовая, Кабельные сети	частичная замена труб
12	Влажность стен и перекрытий	нет
13	Затопленность	нет
14	Элеваторный узел	нет
15	Вентиляция естественная	естественная
16	Утепление инж-х систем	уд.состояние
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)		
1	ХВС	1
2	ГВС	1
3	Отопление	
4	Газоснабжение	нет
5	Электроснабж-е	2
СТЕНЫ И ФАСАДЫ		
1	Щитовые	
2	Рубл-е из брёвен	
3	Рубл-е из брусьев	
4	Каркасно-засыпные	
5	Кирпичные	уд.состояние
6	Панельные	
7	Крупноразм. блоки	
8	Промерзание через м/п швы стены сырые кв.	не выявлено
9	Лоджии	уд.состояние
10	Балконы	
11	Ограждение	нет
12	Пристр-е лоджии	нет
13	Пристр-е погреба	нет
14	Штукатурка	уд.состояние
15	Покраска	уд. Состояние
16	Побелка	уд.состояние
17	Трещины в стенах	нет
18	Навесы	нет
19	Входные козырьки	уд. состояние
20	Крыльцо	местами разрушение
21	Карнизы	нет

22	Парапеты	нет
23	Отмостка	частичное разрушение
24	Цоколь	имеются трещины
<b>ПЕРЕКРЫТИЯ</b>		
1	Ж/бетонные	уд.состояние
2	Деревянные	
<b>ЛЕСТНИЦЫ</b>		
1	Ж/б марши	уд.состояние
2	Деревянные	нет
3	Ограждения перил	уд.состояние
4	Эвак-е лестницы	нет
<b>КРЫШИ-КРОВЛИ</b>		
1	Мягкая	разрушений не выявлено
2	Из шифера	
3	Металлопрофили	
4	Металлические	
5	Ондулин	
6	Водосточ-е трубы	уд.состояние
7	Воронки	разрушений не выявлено
8	Парапеты	разрушений не выявлено
9	Карнизы	нет
10	Ограждение	нет
11	Люки, выходы на кровлю	уд.состояние, закрыты
12	ДВК	
13	ВК	уд.состояние
14	Вентиляционные шахты	нет
15	Слуховые окна чердака	нет
16	Козырек над лоджиями/балк-ми	уд. Состояние

ПОЛЫ, МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ		
1	Бетонные	трещины, сколы
2	Керам-я плитка	местами выпадение плитки
3	Дошагые	
4	ДСП	
5	ДВП	
6	Линолеум	
ОКНА, ДВЕРИ		
1	В л/клетках	уд.состояние
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ		
1	Покраска	местами отслоение покрасочного слоя
2	Побелка	имеются желтые пятна потеков
3	Двери входа	уд. Состояние
4	Двери на чердак (кровлю)	уд.состояние, закрыты
МАЛЫЕ ФОРМЫ		
1	Качели	имеется
2	Горки	имеется
3	Бельевые стойки	нет
4	Скамьи	имеется
5	Спорт сооруж-я и иные	уд.состояние
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
1	Подъездные дороги	разрушений не выявлено
2	Подходы к подъездам	разрушений не выявлено
3	Трогуары	имеется
4	Деревья	имеются
5	Кустарники	имеются
6	Ограждения	частичное разрушение ограждения
7	Эл-ты освещения	уд. состояние
Подписи:		
Начальник ПТО: Филоненко И.Г. 		
Члены комиссии: Филоненко И.Г.  Бурмистров И.Ю. 		
Аллина Г.М. 		
Председатель совета дома: Тагиева Н.Э. 