

**АКТ  
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

« 15 » 09 2024г.

Дом № или строение (корпус) 325  
ул.(пер., пр., б-р) Куйбышева  
Город, село \_\_Димитровград\_\_ район \_\_Мелекесский\_\_ Ульяновская область  
Вид управления - управляющая компания  
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «УК Димитровград»

**Общие сведения по строению**

1. Год постройки: 1967
2. Материал стен: кирпич
3. Число этажей: 5
- 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье): имеется
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке): имеется
6. Количество подъездов: 3
- 7.Количество квартир: 60
- 8.Общая площадь (кв.м): 2514
- 9.Количество лифтов: нет
- 10.Количество мусоропроводов: нет
- 11.Оборудовано пожарными рукавами, стволами, пож. Ящиками: нет
- 12.Оборудовано домофонами: имеется
- 13.Наличие аренд. помещений 1-х этажах: м-н «Коника»

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:

Председателя — Начальника ПТО Филоненко И.Г.

Членов комиссии: инженеров ПТО: Бурмистрова И.Ю., Епифановой О.А., инженера-куратора Аверьяновой Е. Ю.,

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>			
1	Фундамент	Видим поврежд нет	Ремонт не требуется
2	Окна	удовл	

3.	Ограждения			
4.	Приямки			
5.	Двери металлические	удовл		
6.	Двери деревянные			
7.	Входы в подвал, запорные устройства	удовл		
8.	Пристрой			
9.	Влажность	-----		
10.	Затопленность	-----		
11.	Электропроводка, Светильники КНС ХВС ЦО	Удовл  Удовлет		Кап ремонт 2020г
<b>ТЕХПОДВАЛ</b>				
1.	Фундамент			
2.	Стены			
3.	Входы в подвал			
4.	Двери металлические			
5.	Двери деревянные			
6.	Запоры			
7.	Пристрой			
8.	Окна			
9.	Продуха			
10.	Инженерные системы			
11.	Розлив ц.о., Розлив ХВС, Канализация, Электрощитовая, Кабельные сети			
12.	Влажность стен и перекрытий			
13.	Затопленность			
14.	Элеваторный узел			
15.	Вентиляция естественная			
16.	Утепление инж-х систем			
<b>НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ</b> (указать количество)				
1.	ХВС	1		
2.	ГВС			
3.	Отопление	1		
4.	Газоснабжение			
5.	Электроснабжение	1		
<b>СТЕНЫ И ФАСАДЫ</b>				
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	удовл		
2.	рубленые из брёвен			
3.	Рубленые из брусьев			
4.	Каркасно-засыпанные			

5.	Кирпичные			
6.	Панельные			
7.	Крупноразмерные блоки	удовл		
8.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв.			
9.	Лоджии			
10.	Балконы	Осыпание цемент. слоя		
11.	Ограждение			
12.	Пристроенные лоджии	нет		
13.	Пристроенные погреба	нет		
14.	Штукатурка			
15.	Покраска			
16.	Побелка			
17.	Трещины в стенах			
18.	Навесы			
19.	Входные козырьки	удовлет..		
20.	Крыльцо	удовл		
21.	Карнизы			
22.	Парапеты			
23.	Отмостка	Част разр асф покрыт,просед	Требуется ремонтных работ	проведение
24.	Цоколь	Трещины,сколы, отслоение штукат. слоя		
<b>ЛЕСТНИЦЫ</b>				
1.	Ж/бетонные марши	удовл		
2.	Деревянные			
3.	Ограждение перил	имеется		
4.	Эвакуационные лестницы			
<b>КРЫШИ-КРОВЛИ</b>				
1.	Мягкая		кап.ремонт в 2019 г.	
2.	Шиферная			
3.	Металлопрофили	удовл.		
4.	Металлические			
5.	Ондулин			
6.	Водосточные трубы			
7.	Воронки			
8.	Парапеты			
9.	Карнизы			
10.	Ограждение			
11.	Люки, выходы на кровлю	удовл		
12.	ДВК			
13.	ВК	В раб состоянии		
14.	Вентиляционные шахты			
15.	Слуховые окна чердака	удовл		
16.	Козырек над лоджиями/балконами			
<b>ПОЛЫ, МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ</b>				
1	Бетонные	удовл		
2	Керам-я плитка			
3	Дощатые			
4	ДСП			

5	ДВП		
6	Линолеум		
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>			
1.	В л/клетках	удовл	
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>			
1.	Покраска	Местами.окр вспуч,отстала	Выполнен ремонт 3 подъезда.
2	Побелка	Мест загряз,	
3	Двери входа	удовл	
4	Двери на чердак (кровлю)		
<b>МАЛЫЕ ФОРМЫ</b>			
1.	Качели	отсут	
2	Горки	отсут	
3	Бельевые стойки	имеются	
4	Скамьи	имеются	
5	Спорт сооружения и иные		
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>			
1.	Подъездные дороги	Част разр асф покрыт	Требуется ремонт асфальт.покрытия
2	Подходы к подъездам	удовл	
3	Тротуары		
4	Деревья	имеются	
5	Кустарники	имеются	
6	Ограждения		
7	Эл-ты освещения	уличное	




#### Выводы и предложения комиссии:

Составлен план мероприятий и установлены объемы работ для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2024-2025 г.г.

#### Подписи:

Председатель комиссии:  / И.Г.Филоненко

Члены комиссии:

 /И.Ю.Бурмистров  
 /О.А.Епифанова  
 /Е. Ю. Аверьянова

Председатель совета дома