

## АКТ

### весеннего осмотра жилого дома

« 11 » апреля 2024 г.

Дом № 42 по проспекту Ленинского Комсомола Заволжского района, города Ульяновска

### Общие сведения по строению

1. Год постройки 1985
2. Материал стен ж.б. панели
3. Число этажей 9
4. Наличие подвала (техподвал, **техподполье**) техподвал
5. Наличие **чердака** (жилых комнат в чердаке)
6. Количество подъездов 13
7. Количество квартир 464
8. Общая площадь (кв.м)
9. Количество лифтов 13
10. Количество мусоропроводов 13
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ да
13. Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) да

### Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Директор ООО « Ремонтно- эксплуатационная служба»

Главный инженер

Техник

**Председатель совета дома**

Киселев В.А.

Зарубаева Т.Н.

Благиных С.В.

**Клинтаков К.В.**

| № п/п            | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер | плановый период выполнения работ |
|------------------|--|---|------------------------|----------------------------------|
| 1                | 2  | 3   |                        |                                  |
| <b>Техподвал</b> |  |   |                        |                                  |
| 1.               | Фундамент ленточный б/бетон, свайный                               | в нормативно-техническом состоянии  |                        |                                  |
| 2.               | Двери металлические  | в рабочем состоянии   |                        |                                  |
| 3.               | Продуха  | нормативно-техническое состояние  |                        |                                  |
| 4.               | Транзитные инженерные сети   | нет   |                        |                                  |

|     |  |   |  |  |
|-----|--|---|--|--|
| 5.  | Розлив ц.о.<br>Розлив ХВС<br>Розлив ГВС<br>Канализация<br>Электрощитовая ВРУ | Удовлетворительно<br>удовлетворительно<br>удовлетворительно<br>удовлетворительно<br>в работоспособном состоянии |  |  |
| 6.  | Влажность<br>Затоплённость   | не выявлено   |  |  |
| 7.  | Элеваторный узел<br>Тепловой узел  | В работоспособном состоянии   |  |  |
| 8.  | Инженерные вводы через фундамент   | удовлетворительно   |  |  |
| 9.  | Переключение ливнёвки в канализацию  | в работоспособном состоянии   |  |  |
| 10. | Утепление инженерных сетей и перекрытий                                      | удовлетворительно   |  |  |

**НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ**  
(указать количество)

|   |                  |                          |  |  |
|---|------------------|--------------------------|--|--|
| 1 | ХВС              | 1 шт. в удовлетворительн |  |  |
| 2 | ГВС              | 2 шт. в удовлетворительн |  |  |
| 3 | Отопление        | 2 шт. в удовлетворительн |  |  |
| 4 | Электроснабжения | 4шт. в удовлетворительн  |  |  |

**СТЕНЫ**

|    |   |                   |  |  |
|----|---|-------------------|--|--|
| 1. | Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, <u>панельные</u><br>крупноразмерные блоки | удовлетворительно |  |  |
| 2. | Промерзание через м/п швы   | удовлетворительно |  |  |
| 3. | Лоджии, балконы<br>Ограждение   | удовлетворительно |  |  |
| 4. | Штукатурка  | удовлетворительно |  |  |
| 5  | Покраска, побелка   | удовлетворительно |  |  |
| 6. | Трещины в стенах, пилонах   | нет               |  |  |
| 7. | Навесы, входы в подъезд   | удовлетворительно |  |  |
| 8. | Стены машинных отделений  | удовлетворительно |  |  |
| 9. | Парапеты  | удовлетворительно |  |  |
|    |   |                   |  |  |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| 10.  | Отмостка   | удовлетворительно   |  |  |
| 11.  | Цоколь   | удовлетворительно   |  |  |
| 12.  | Вытяжная вентиляция  | в нормативно-техническом состоянии  |  |  |
| 13.  | Молния защита  | В удовлетворительн  |  |  |
| <b>ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ</b> |  |   |  |  |
| 1.   | Наличие и состояние утеплителя   | удовлетворительно   |  |  |
| 2.   | Окна, продуха  |   |  |  |
| 3.   | Розлив Ц.О.<br>Розлив ГВС<br><br>Розлив ХВС  | удовлетворительно<br>удовлетворительно<br><br>удовлетворительно   |  |  |
| 4.   | Состояние ливневой канализации   | удовлетворительно   |  |  |
| <b>ПЕРЕКРЫТИЕ</b>                            |  |   |  |  |
| 1.   | <b>ж/б пустотные</b>   | нормативно-техническое состояние  |  |  |
| 2.   | Выполнено усиление какое   | нет   |  |  |
| <b>ПЕРЕГОРОДКИ</b>                           |  |   |  |  |
| 1.   | <b><u>Ж/б панельные</u></b>  | удовлетворительно   |  |  |
| <b>ЛЕСТНИЦЫ</b>                              |  |   |  |  |
| 1.   | <b><u>Ж/бетонные марши,</u></b>  | удовлетворительно   |  |  |
| <b>КРЫШИ-КРОВЛИ</b>                          |  |   |  |  |
| 1.   | <u>Рулонное покрытие</u> и примыкание из листовой стали, парапет, выхода на кровлю покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, Испарители, | в удовлетворительн<br><br>в работоспособном состоянии<br><br>в работоспособном состоянии<br><br>в работоспособном |  |  |

|                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
|                                     | Продуха, слуховые окна<br>Чердака, над лоджиями,<br>Балконами, кровля            | состоянии  |  |  |
| <b>ПОЛЫ</b>                         |  |  |  |  |
| 1.                                  | бетонные, мозаичные,<br>керамическая плитка,                                     | удовлетворительно  |  |  |
| <b>ОКНА, ДВЕРИ</b>                  |  |  |  |  |
| 1.                                  | В квартирах<br>В л/клетках   | удовлетворительно<br>удовлетворительно   |  |  |
|                                     | В техподвалах  | удовлетворительно  |  |  |
| <b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>            |  |  |  |  |
| 1.                                  | Покраска,<br>побелка,<br><br>двери входа<br><br>двери на чердак<br>кровлю        | удовлетворительно<br><br>удовлетворительно<br><br>удовлетворительно<br>удовлетворительно   |  |  |
| <b>МАЛЫЕ ФОРМЫ</b>                  |  |  |  |  |
| 1.                                  | Качели, горки<br>бельевые стрйки   | удовлетворительно<br>в<br>удовлетворительно<br>м состоянии   |  |  |
| <b>БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b> |  |  |  |  |
| 1.                                  | Подъездные дороги,<br>подходы к подъездам<br>тротуары,<br>деревья,<br>кустарники | удовлетворительн<br>о<br><br>удовлетворительн<br>о<br><br>удовлетворительн<br>о<br><br>удовлетворительн<br>о<br><br>удовлетворительн |  |  |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | 0 |  |  |
|--|--|---|--|--|

**Выводы и предложения : Дом находится в удовлетворительном состоянии**

Комиссия в составе:

Директор ООО « Ремонтно -эксплуатационная служба»



Киселев В.А.

Главный инженер



Зарубаева Т.Н.

Техник



Благиных С.В.

Председатель совета дома



Клинтаков К.В.

