

Приложение № 5
к письму Главрегионального надзора
от _____ № _____

АКТ
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА
«14» августа 2024 г.

Дом № или строения (корпус) д. № 29
ул.(пер., пр., б-р) Гвардейская
Город, Димитровград район Ульяновская область
Вид управления Управляющая компания
Управляющая(обслуживающая)организация ООО «11 Микрорайон»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1987г
2. Материал стен ж\б панели
3. Число этажей 9
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) имеется
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) отсутствует
6. Количество подъездов 2
7. Количество квартир 72
8. Общая площадь (кв.м) 3556,63
9. Количество лифтов 2
10. Количество мусоропроводов 2
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) НЕТ
12. Оборудовано ПЗУ НЕТ
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) парикмахерская

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя : Технический директор

ООО «11 Микрорайон»: Шаталюк А.Е.

и членов комиссии: Начальник участка: Гулямова В.В.

Начальник ВДО: Журавлев Б.В.

Мастер: Ежова И.В.

Старший по дому : Кувшинова Л.А.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-----------------------------|--|--|---------------------------|
| ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 1. | Фундамент | Разрушений не обнаружено | Ремонт не требуется |
| 2. | | | |

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-------|---|--|--|
| | Окна, продухи | | |
| 3 | Двери металлические в подъезде, входы в подвал. | Разрушений не обнаружено | Ремонт не требуется |
| 4 | Транзитные инженерные Сети, инженерные системы. | отсутствует | |
| 5 | 1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети | Дефекты не выявлены Дефекты не выявлены Дефекты не выявлены Дефекты не выявлены Дефекты не выявлены Дефекты не выявлены | Ремонт не требуется Ремонт не требуется Ремонт не требуется Ремонт не требуется Ремонт не требуется Ремонт не требуется |
| 6 | Влажность, затоплено, состояние полов | Увлажнение отсутствует | |
| 7 | Элеваторный узел, водомерный узел | Дефекты не выявлены | Ремонт не требуется |
| 8 | Ввод инженерных сетей через фундамент | Дефекты не выявлены | Ремонт не требуется |
| 9 | Входа в подвал, запоры, пристрой. | Дефекты не выявлены | Ремонт не требуется |
| 10 | Электропроводка, светильники | Дефекты не выявлены | Ремонт не требуется |
| 11 | Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого | | |

ТЕХПОДВАЛ

| | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| 1. | Фундамент, стены | | |
| 2. | Двери металлические деревянные, запоры | | |
| 3. | Окна, продухи | | |
| 4. | Инженерные сети | | |
| 5. | Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ | Дефекты не выявлены | Ремонт не требуется |
| 6. | Влажность Затоплённость | | |
| 7. | Элеваторный узел | | |
| 8. | Инженерные ввода через фундамент | | |
| 9. | Переключение ливнёвки в канализацию | | |
| 10. | Системы приточно-вытяжной вентиляций. | Отсутствуют | |
| 11. | Утепление инженерных сетей и перекрытий. | | |

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|---|---|--|---------------------------|
| ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество) | | | |
| 1. | XBC | 1 | |
| 2. | GBC | Отсутствуют | |
| 3. | Отопление | 2 | |
| 4. | Газоснабжение | Отсутствуют | |
| 5. | Электроснабжения | Отсутствуют | |
| СТЕНЫ | | | |
| 1. | Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки | Внешнее состояние стен без трещин | Ремонт не требуется |
| 2. | Промерзание через м/п швы стены сырье кв. № | Промерзания и продувания не выявлено | Ремонт не требуется |
| 3. | Лоджии, балконы Ограждение | Разрушений не обнаружено | Ремонт не требуется |
| 4. | Построенные балконы, погреба | отсутствует | |
| 5. | Кирпичные пилоны | отсутствует | |
| 6. | Штукатурка | отсутствует | |
| 7. | Покраска, побелка | | |
| 8. | Стянуты стены металлическими обоями | отсутствует | |
| 9. | Трещины в стенах, пилонах | отсутствует | |
| 10. | Навесы, входы в подъезд | Разрушений не обнаружено | Ремонт не требуется |
| 11. | Стены машинных отделений | Разрушений не обнаружено | Ремонт не требуется |
| 12. | Карнизы, парапеты | Разрушений не обнаружено | Ремонт не требуется |
| 13. | Отмостка | Имеются разрушения | Требуется ремонт |
| 14. | Цоколь | Разрушений не обнаружено | Ремонт не требуется |
| 15. | Вытяжная вентиляция | Имеются заявки на отсутствие тяги | Требуется обследование |
| ПЕРЕКРЫТИЕ | | | |
| 1. | ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные | Разрушений и трещин не обнаружено | Ремонт не требуется |
| 2. | Выполнено усиление инженерные системы | отсутствуют | |
| 3. | Установлены ванны на деревянное перекрытие | отсутствует | |
| ПЕРЕГОРОДКИ | | | |
| 1. | Ж/б панельные, Кирпичные, | Видимых трещин не обнаружено | Ремонт не требуется |

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|--------------------------|--|---|------------------------------------|
| | Деревянные, гипсобетонные | | |
| ЛЕСТНИЦЫ | | | |
| 1. | Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами. | Разрушений не обнаружено | Ремонт не требуется |
| КРЫШИ-КРОВЛИ | | | |
| 1. | Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля | При обследовании кровли разрушений не выявлено, заявок на течь не поступало | Ремонт не требуется |
| ПОЛЫ | | | |
| 1. | Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования. | Имеются незначит разрушения | Требуется ремонт (по согласованию) |
| ОКНА, ДВЕРИ | | | |
| 1. | В л/клетках В техподвалах | Имеются дефекты | Требуется ремонт (по согласованию) |
| ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ | | | |
| 1. | Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю | Имеются частичные разрушения покраски и побелки в подъездах | Требуется ремонт (по согласованию) |
| МАЛЫЕ ФОРМЫ | | | |
| 1. | Качели, горки, песочница бельевые стойки, | Разрушений не выявлено | |

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | скамьи и иные сооружения. | | |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ | | | |
| 1. | Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории. | Имеются незначительные разрушения и ямы | Требуется ремонт (по согласованию) |

Выходы и предложения комиссии:

Комиссия осмотрев здание и сделав соответствующие выводы постановила, что дом готов к эксплуатации в осенне-зимний период

Подписи:

Председатель комиссии: Шаталюк А. Е. /Шаталюк А. Е./ технический директор

Члены комиссии: Гулямова В.В. /Гулямова В.В./ начальник участка

Журавлев Б.В. / Журавлев Б.В./ начальник участка ВДО

Ежова И.В. /Ежова И.В./ мастер

Старший по дому Кувшинов /Кувшинова Л.А./Председатель совета МКД