

АКТ
на выполнение гидравлической промывки и опрессовки на прочность и
плотность тепловых сетей МКЖД по адресу: г. Инза, ул. 7-ой
микрорайон, дом 39 Г

г. Инза


« 26 » июля 2021 года

Адрес объекта	Дата и время проведения работ	Рабочее Давление системы отопления, кг/см ²	Давление опрессовки, кг/см ²	Давление при промывке системы, кг/см ²
МКЖД по адресу: г. Инза ул. 7-ой микрорайон, дом 39 Г	26.07.2021 г.	4	6,2	4,5

Итоги проведения работ:

1. Отопительная система промыта до осветления.
2. Отопительная система выдержала опрессовку в течение **10** минут. Разрывов, утечек нет. Падение давления в пределах допустимого.

Представитель УК ООО «МКК»:




(Лиходаев А.А.)

Представители потребителя:



(Дегтярев А.В.)

КВ № 17



(Суров П.А.)

КВ № 4