

АКТ № 4

На выполнение гидравлической промывки

«31» мая 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания:

ИП Гришина ИВ

(организация)

по адресу п. Пятисотенный, пер.Садовый, д. 4

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9.00
Окончание промывки	16.00
Давление водопроводной воды	3кг/см <sup>2</sup>
Давление водо-воздушной смеси	6кг/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В. \_\_\_\_\_

Специалист по жилфонду Гришина Е.В. \_\_\_\_\_

Представитель поселения \_\_\_\_\_

«Потребитель» \_\_\_\_\_

Ноберкова А.В.  
ФИО

\_\_\_\_\_   
подпись

АКТ № 4

На выполнение опрессовки на прочность и плотность

«31» мая 2021г.

При проведении работ по подготовке к отопительному сезону \_\_\_\_\_

ИП Гришина ИВ  
(организация)

по адресу п. Пятисотенный, пер.Садовый, д. 4

Произведена опрессовка:

элеваторного (теплового) узла на 10кг/см<sup>2</sup>

узла ввода ИТП на 10кг/см<sup>2</sup>

система отопления здания на 6кг/см<sup>2</sup>

Система выдержала опрессовку в течение 10 мин. Разрыв, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представители энергоснабжающей организации: \_\_\_\_\_

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В. \_\_\_\_\_

Специалист по жилфонду Гришина Е.В. \_\_\_\_\_

Представитель поселения \_\_\_\_\_

«Потребитель» \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
ФИО

\_\_\_\_\_   
подпись