

АКТ

ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«19» апреля 2021 г.

Дом № 1 \_\_\_\_\_  
пер. Садовый \_\_\_\_\_  
п. Пятисотенный \_\_\_\_\_ район \_\_\_\_\_ Чердаклинский \_\_\_\_\_ Ульяновская область  
Вид управления \_\_\_\_\_  
Управляющая (обслуживающая) организация \_\_\_\_\_  
ООО «ЖилДом» \_\_\_\_\_

Общие сведения по строению

1. Год постройки \_\_\_\_\_ 1983 г. \_\_\_\_\_
2. Материал стен \_\_\_\_\_ панельные \_\_\_\_\_
3. Число этажей \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) \_\_\_\_\_ техподвал \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ отсутствует \_\_\_\_\_
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) \_\_\_\_\_ отсутствует \_\_\_\_\_
6. Количество подъездов \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_
7. Количество квартир \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_
8. Общая площадь (кв.м) \_\_\_\_\_ 1074,00 \_\_\_\_\_
9. Количество лифтов \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_
10. Количество мусоропроводов \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_
12. Оборудовано ПЗУ \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются  
собственники (на \_\_\_\_\_ 1-х \_\_\_\_\_ этажах, \_\_\_\_\_ цокольной \_\_\_\_\_ части \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ в  
квартирах) \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя: Калашникова О.В.-директор ООО «ЖилДом»

и членов комиссии (представителей собственников) \_\_\_\_\_  
Грипиной Е.В.-специалист ЖКХ \_\_\_\_\_

Старшего по дому Дорфман Е.В. \_\_\_\_\_  
произвела осмотр вышеуказанного здания. \_\_\_\_\_  
Иванова \_\_\_\_\_  
С.И.С. \_\_\_\_\_



**Результаты осмотра строительных конструкций  
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ПОДВАЛЫНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>			
1	Трапазные инженерные сети, инженерные системы.		
2	1) Розетки Ц.О. 2) Розетки ХВС 3) Канализация 4) Электропитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	<p><i>не выявлено</i></p> <p><i>не выявлено</i></p> <p><i>не выявлено</i></p> <p><i>не выявлено</i></p> <p><i>не выявлено</i></p> <p><i>не выявлено</i></p>	<p><i>исполн. исполн.</i></p> <p><i>исполн. исполн.</i></p>
3	Элеваторный узел	<i>не выявлено</i>	<i>исполн. исполн.</i>
4	Ввод инженерных сетей через фундамент	<i>не выявлено</i>	
5	Входа в подвал, запоры, пристрой.	<i>не выявлено</i>	
6	Электропроводка, светильники	<i>не выявлено</i>	
7	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого		

**Выводы и предложения комиссии:**

*Дефектов не выявлено. Все работы выполнены в соответствии с проектом.*

**Подписи:**

Председатель комиссии:

*[Подпись]*

/Калапников О.В.

Члены комиссии:

*[Подпись]*

/Грипина Е.В.

Старший по дому

*[Подпись]*  
подпись

/Торчурова ОН  
Ф.И.О.