

АКТ
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

« 12 августа » 2021г.

Дом № или строение (корпус) 24а
ул.(пер., пр., б-р) бр.Пензенский
Город, село г.Ульяновск район _____ Ульяновская область
Вид управления _____
Управляющая(обслуживающая)организация ООО «УО Жилстройсервис»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1987
- 2 Материал стен панели
- 3 Число этажей 9
- 4.Наличие (техподвал, техподполье) техподвал есть
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
6. Количество подъездов 2
- 7.Количество квартир 68
- 8.Общая площадь (кв.м) 3607,48
- 9.Количество лифтов 2
- 10.Количество мусоропроводов 2
- 11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления — системы нет
- 12.Оборудовано ПЗУ 2 под
- 13.Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники(на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)
кв.№1,2,3,4 выведены из статуса жилого в нежилое.

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя: гл.инженера ООО «УО Жилстройсервис» Силантьева Е.С

и членов комиссии (представителей собственников)

Инженера участка №7 «ООО Защита» Шерстнева В.А.

Мастера участка №7 Чичаевой Р.Г.

Председатель совета МКД Куприяновой Н.А.
произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций

и инженерного оборудования здания

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-----------------------------|---|---|------------------------|
| ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 1. | Фундамент | | |
| 2. | Хозсараи Дощатые ограждения | | |

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-------|---|---|------------------------|
| 3. | Окна, продухи | | |
| 4. | Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал. | | |
| 5. | Транзитные инженерные Сети, инженерные системы. | | |
| 6. | 1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети | | |
| 7. | Влажность, затоплено, состояние полов. | | |
| 8. | Элеваторный узел, водомерный узел | | |
| 9. | Ввод инженерных сетей через фундамент | | |
| 10. | Входа в подвал, запоры, пристрой. | | |
| 11. | Электропроводка, светильники | | |
| 12. | Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого | | |

ТЕХПОДВАЛ

| | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | Фундамент, стены | В работоспособном состоянии | |
| 2. | Двери металлические деревянные, запоры | В работоспособном состоянии | |
| 3. | Окна, продухи | В ограниченно-работоспособном состоянии | Замена продухов на металлические - 7шт |
| 4. | Инженерные сети | | |
| 5. | Розлив Ц.О. Розлив ХВС ГВС Канализация Электрощитовая ВРУ кабельные сети(провайдеры) | В ограниченно-работоспособном состоянии В ограниченно-работоспособном состоянии В ограниченно- работоспособном состоянии В ограниченно- работоспособном состоянии В ограниченно-работоспособном состоянии В работоспособном состоянии | Треб. кап. рем., Треб. кап. рем. Треб. кап. рем. Треб. кап. рем. Треб.кап. ремонт |

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-------|---|---|------------------------|
| 6. | Влажность Затоплённость | | |
| 7. | Элеваторный узел | | |
| 8. | Инженерные ввода через фундамент | | |
| 9. | Переключение ливнёвки в канализацию | | |
| 10 | При точно-вытяжная вентиляция | В работоспособном состоянии | |
| 11. | Утепление инженерных сетей и перекрытий. | В работоспособном состоянии | |

**НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОСУРСОВ**
(указать количество)

| | | | |
|----|------------------|---|--|
| 1. | XBC | - | |
| 2. | ГВС | - | |
| 3. | Отопление | - | |
| 4. | Газоснабжение | - | |
| 5. | Электроснабжения | 2 | |
| 6. | Иные | | |

СТЕНЫ

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 1. | Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки | В работоспособном состоянии | |
| 2. | Промерзание через м/п швы стены сырье | В ограниченно-работоспособном состоянии | Требуется капитальный ремонт под №2 |
| 3. | Лоджии, балконы(козырьки) Ограждение | В работоспособном состоянии | |
| 4. | Построенные балконы, погреба | | |
| 5. | Кирпичные пилоны | | |
| 6. | Штукатурка | | |
| 7. | Покраска, побелка | В работоспособном состоянии | |
| 8. | Стянуты стены металлическими обоями | | |
| 9. | Трешины в стенах, пилонах | | |
| 10. | Навесы, входы в подъезд | В работоспособном состоянии | |
| 11. | Стены машинных отделений | В ограниченно-работоспособном состоянии | Требуется косметический ремонт под №1,2 |
| 12. | Карнизы, парапеты | | |
| 13. | Отмостка | В работоспособном состоянии | |
| 14. | Цоколь | В работоспособном состоянии | |

ПЕРЕКРЫТИЕ

| | | | |
|----|---|-----------------------------|--|
| 1. | ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б | В работоспособном состоянии | |
|----|---|-----------------------------|--|

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|---------------------|---|---|---|
| | из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные | | |
| 2. | Выполнено усиление инженерные системы | | |
| 3. | Установлены ванны на деревянное перекрытие | | |
| ПЕРЕГОРОДКИ | | | |
| 1. | Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные | V работоспособном состоянии | |
| ЛЕСТНИЦЫ | | | |
| 1. | Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами. | V работоспособном состоянии | |
| КРЫШИ-КРОВЛИ | | | |
| 1. | Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода, надстройки покрытие из рубероида рублемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля Дефлектора Молнезащита | В ограниченно-рабочем состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В ограниченно-рабочем состоянии В ограниченно-рабочем состоянии В ограниченно-рабочем состоянии | Треб.кап.ремонт кровли требуется установить сетки на продуха под крышей Установить дефлектор Под.№1,2 восстановить молнезащиту |

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-------|---|---|------------------------|
|-------|---|---|------------------------|

ПОЛЫ

| | | | |
|----|--|-----------------------------|--|
| 1. | Цементно-песчаные, бетонные , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, плитки ПВХ в местах общего пользования. | В работоспособном состоянии | |
|----|--|-----------------------------|--|

ОКНА, ДВЕРИ

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | В квартирах В л/клетках В техподвалах | В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии | |
|----|---|--|--|

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | Покраска, побелка, двери входа двери: на чердак кровлю мусорокамеры, мусоропровод подъездное отопление подъездное освещение почтовые ящики | В ограниченно-рабочеспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В ограниченно-рабочеспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии | Требуется текущий ремонт под. №1,2 восстановить водоснабжение, водоотведение |
|----|---|---|--|

МАЛЫЕ ФОРМЫ

| | | | |
|----|--|-----------------------------|--|
| 1. | Качели, горки бельевые стойки, скамьи иные сооружения | В работоспособном состоянии | |
|----|--|-----------------------------|--|

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

| | | | |
|----|--|--|-------------------------------------|
| 1. | <p>Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары</p> <p>деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.</p> | <p>В ограниченно-работоспособном состоянии</p> | <p>Требуется капитальный ремонт</p> |
|----|--|--|-------------------------------------|

Выводы и предложения комиссии:

Дом к эксплуатации зимний период 2021-2022 готов

Требуется капитальный ремонт: ЦО, розлива ГВС, ХВС, электрощитовой, канализации, м/п швов под.№2, ремонт лифтового оборудования

текущий ремонт: Замена продухов на металлические, требуется установить сетки на продуха под крышей, установить дефлектора под.№1,2., восстановить молнеотвод, текущий ремонт подъездов №1,2, восстановить водоснабжение, водоотведение в мусорокамерах под.№1-2,

Благоустройство: требуется капитальный ремонт тротуаров, подходов к подъездам,, согласно протокола голосования собственников.

Председатель комиссии: Силантьев Е.С

Члены комиссии: Шерстнев В.А.

Чичаева Р.Г

Председатель совета МКД Куприянова Т.В.