

**АКТ**  
**ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

« 14 » августа 2021 г.

Дом № или строение (корпус) 319  
ул.(пер., пр., б-р) Куйбышева  
Город, село Димитровград район Мелекесский Ульяновская область  
Вид управления - управляющая компания  
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «УК Димитровград»

**Общие сведения по строению**

1. Год постройки: 1966
2. Материал стен: кирпич
3. Число этажей: 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье): имеется
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке): имеется
6. Количество подъездов: 3
7. Количество квартир: 60
8. Общая площадь (кв.м): 2477
9. Количество лифтов: нет
10. Количество мусоропроводов: нет
11. Оборудовано пожарными рукавами, стволами, пож. ящиками: нет
12. Оборудовано домофонами: имеется
13. Наличие аренд. помещений 1-х этажах: имеется (парикмах. «Василиса», м-н «Городок»)

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:

Председателя — нач.отдела ПТО Филоненко И.Г.

Членов комиссии: инженеров ПТО: Бурмистрова И.Ю., Епифановой О.А., инженера – куратора Аверьянова Е. Ю.,

В присутствии председателя совета дома \_\_\_\_\_  
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>			
1	Фундамент	Видим поврежд нет	Ремонт не требуется
2	Окна	удовл	
3.	Ограждения		
4.	Приямки		
5.	Двери металлические	удовл	
6.	Двери деревянные		
7	Входы в подвал, запорные устройства	удовл	
8	Пристрой		

9	Влажность		
10	Затопленность		
11	Электропроводка, Светильники КНС ХВС ЦО	удовлетв  Удовлетв	<i>удовлетв удовлетв удовлетв</i> Кап ремонт 2020г
<b>ТЕХПОДВАЛ</b>			
1.	Фундамент		
2.	Стены		
3.	Входы в подвал		
4.	Двери металлические		
5.	Двери деревянные		
6.	Запоры		
7.	Пристрой		
8.	Окна		
9.	Продуха		
10	Инженерные системы		
11	Розлив ц.о., Розлив ХВС, Канализация, Электрощитовая, Кабельные сети		
12	Влажность стен и перекрытий		
13	Затопленность		
14	Элеваторный узел		
15	Вентиляция естественная		
16	Утепление инж-х систем		
<b>НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ</b> (указать количество)			
1.	ХВС	1	
2.	ГВС		
3.	Отопление	1	
4.	Газоснабжение		
5.	Электроснабжение	1	
<b>СТЕНЫ И ФАСАДЫ</b>			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	Удовл.	
2.	рубленые из брёвен	-----	
3.	Рубленные из брусьев	-----	
4.	Каркасно-засыпанные	-----	
5.	Кирпичные	----	
6.	Панельные	-----	
7.	Крупноразмерные блоки	Выветр. Цем.раств. в швах	
8.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв.	-----	
9.	Лоджии	----	
10.	Балконы	Имеются сколы в бет плитах	
11.	Ограждение	----	
12.	Пристроенные лоджии	нет	
13.	Пристроенные погреба	нет	

14.	Штукатурка	-----	Выполнен ремонт козырьков входов из наплавленных материалов в 3квартале 2021г
15.	Покраска	-----	
16.	Побелка	-----	
17.	Трещины в стенах	имеются	
18.	Навесы	Отсут	
19.	Входные козырьки	Удовл	
20.	Крыльцо	Удовл	
21.	Карнизы	Отсут	
22.	Парапеты	отсут	
23.	Отмостка	Част разр асф покрыт,просед	Требуется ремонт
24.	Цоколь	Сколы,трещины	
<b>ЛЕСТНИЦЫ</b>			
1.	Ж/бетонные марши	удовл	
2.	Деревянные	----	
3.	Ограждение перил	имеются	
4.	Эвакуационные лестницы	-----	
<b>КРЫШИ-КРОВЛИ</b>			
1.	Мягкая	----	Ремонт не требуется
2.	Шиферная	----	
3.	Металлопрофили	кап.ремонт 2019 г.	
4.	Металлические	----	
5.	Ондулин	-----	
6.	Водосточные трубы	кап.ремонт 2019 г.	
7.	Воронки	Кап.ремонт 2019 г.	
8.	Парапеты	----	
9.	Карнизы	-----	
10.	Ограждение	кап.ремонт 2019 г.	
11.	Люки, выходы на кровлю	кап.ремонт 2019 г.	
12.	ДВК		
13.	ВК	В раб состоянии	
14.	Вентиляционные шахты	Удовл	
15.	Слуховые окна чердака	Удовл	
16.	Козырек над лоджиями/балконами	отсут	
<b>ПОЛЫ, МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ</b>			
1	Бетонные	Стетрость в ход местах	Требуется ремонт
2	Керам-я плитка	----	
3	Дощатые	----	
4	ДСП	----	
5	ДВП	----	
6	Линолеум	----	
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>			
1.	В л/клетках	Произведена замена окон на ПВХ 2018 г.	Ремонт не требуется
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>			
1.	Покраска	М.окр вспуч,отстала	В плане на 4квартал 2021г
2.	Побелка	Мест за грязь,	
3.	Двери входа	Удовл	
4.	Двери на чердак (кровлю)	Удовл	

МАЛЫЕ ФОРМЫ		
1.	Качели	Отсут
2	Горки	Отсут
3	Бельевые стойки	имеются
4	Скамьи	имеются
5	Спорт сооружения и иные	отсут
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
1.	Подъездные дороги	Част разр асф покрыт
2	Подходы к подъездам	Произв.ремонт 2016г.
3	Тротуары	Отсут
4	Деревья	Имеются
5	Кустарники	Имеются
6	Ограждения	Отсут
7	Эл-ты освещения	уличное

#### Выводы и предложения комиссии:

Составлен план мероприятий и установлены объемы работ для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2021-2022 г.г.

#### Подписи:

Председатель комиссии: И.Г.Филоненко



Члены комиссии

И.Ю.Бурмистров



О.А.Епифанова

Е. Ю. Аверьянова



Председатель совета дома

