

**АКТ**

**ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

«24» марта 2022 г.

Дом № или строение (корпус) 10  
 ул.(пер., пр., б-р) \_\_ Лермонтова  
 Город, село \_\_ Димитровград \_\_ район \_\_ Мелекесский \_\_ Ульяновская область  
 Вид управления \_\_ Управляющая компания \_\_  
 Управляющая (обслуживающая) организация \_\_ ООО УК «Димитровград» \_\_

**Общие сведения по строению**

1. Год постройки \_\_ 1978
2. Материал стен \_\_ кр.разм.блоки
3. Число этажей \_\_ 5
- 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) имеется
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке): нет
6. Количество подъездов: 8
- 7.Количество квартир: 129
- 8.Общая площадь (кв.м): 6031,21
- 9.Количество лифтов: нет
- 10.Количество мусоропроводов: нет
- 11.Оборудовано пожарными рукавами, стволами, пож. Ящиками: нет
- 12.Оборудовано домофонами: имеется
- 13.Наличие аренд. помещений 1-х этажах: нет

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:  
 Председателя — Начальника ПТО Филоненко И.Г  
 Членов комиссии: инженеров ПТО Бурмистрова И.Ю.; Елифановой О.А.,инженера-куратор  
 Сухаревой Н.Ф.  
 произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>			
1	Фундамент	Видим поврежд нет	
2	Окна - продуха	удовл	
3.	Ограждения		
4.	Приямки		
5.	Двери металлические	удовл	
6.	Двери деревянные		
7	Входы в подвал, запорные устройства	удовл	
8	Пристрой		
9	Влажность	влажно в 4 под	

10	Затопленность	нет	кне техь кне в зичног ХВС и ГВС в норме ЦО в норме
11	Электропроводка, светильники	удовлетв	

### ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент	
2.	Стены	
3.	Входы в подвал	
4.	Двери металлические	
5.	Двери деревянные	
6.	Запоры	
7.	Пристрой	
8.	Окна	
9.	Продуха	
10.	Инженерные системы	
11.	Розлив ц.о., Розлив ХВС, Канализация, Электрощитовая, Кабельные сети	
12.	Влажность стен и перекрытий	
13.	Затопленность	
14.	Элеваторный узел	
15.	Вентиляция естественная	
16.	Утепление инж-х систем	

### НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	1
2.	ГВС	1
3.	Отопление	1
4.	Газоснабжение	
5.	Электроснабжение	1

### СТЕНЫ И ФАСАДЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	удовл
2.	рубленые из брёвен	----
3.	Рубленные из брусьев	----
4.	Каркасно-засыпанные	----
5.	Кирпичные	----
6.	<u>Панельные</u>	----
7.	Крупноразмерные блоки	удовл
8.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв.	Нет
9.	Лоджии	
10.	Балконы	Част.осыпание цем.слоя, кол-во балконов 104
11.	Ограждение	----
12.	Пристроенные лоджии	нет
13.	Пристроенные погреба	нет
14.	Штукатурка	----
15.	Покраска	----
16.	Побелка	-----

17	Трещины в стенах	Имеются	Требуется ремонт Требуется ремонт
18	Навесы	-----	
19	Входные козырьки	удовл	
20	Крыльцо	удовл	
21	Карнизы	-----	
22	Парапеты	Мелкие щели в стыках плит	
23	Отмостка	просед асф покрыт.	
24	Цоколь	Сколы	
<b>ПЕРЕКРЫТИЕ</b>			
1.	Ж/бетонные	удовл	
2.	Деревянные		
<b>ЛЕСТНИЦЫ</b>			
1.	Ж/бетонные марши	удовл	
2	Деревянные	----	
3	Ограждение перил	Имеются	
4	Эвакуационные лестницы	отсут	
<b>КРЫШИ-КРОВЛИ</b>			
1.	Мягкая	удовл	
2	Шиферная	----	
3	Металлопрофили	----	
4	Металлические	----	
5	Ондулин	----	
6	Водосточные трубы	Отсут	
7	Воронки	----	
8	Парапеты	----	
9	Карнизы	----	
10	Ограждение	-----	
11	Люки, выходы на кровлю	Произведена замена	
12	ДВК	----	
13	ВК	В рабоч состоянии	
14	Вентиляционные шахты	----	
15	Слуховые окна чердака	-----	
16	Козырек над лоджиями/балконами	-----	
<b>ПОЛЫ, МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ</b>			
1	Бетонные	Удовлет	
2	Керам-я плитка	----	
3	Дощатые	-----	
4	ДСП	----	
5	ДВП	----	
6	Линолеум	----	
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>			
1.	В л/клетках	Произведена замена окон на ПВХ	
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>			
1.	Покраска	Удовл	Произведен ремонт в 2021 г с 1 по 3 подъезды, требуется ремонт с 4 по 8 подъезды
2	Побелка	удовл	
3	Двери входа	удовл	
4	Двери на чердак (кровлю)		
<b>МАЛЫЕ ФОРМЫ</b>			
1.	Качели	Имеются	

2	Горки	имеются	
3	Бельевые стойки	имеются	
4	Скамьи	имеются	
5	Спорт сооружения и иные	----	
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>			
1.	Подъездные дороги	Произведен ремонт по программе « Комфортная среда»	
2	Подходы к подъездам	Произведен ремонт по программе « Комфортная среда»	
3	Тротуары	Произведен ремонт по программе « Комфортная среда»	
4	Деревья	Имеются	
5	Кустарники	Имеются	
6	Ограждения	Имеется	
7	Эл-ты освещения	уличное	

#### Выводы и предложения комиссии:

Составлен план мероприятий и установлены объемы работ, необходимых для подготовки здания и инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2022-2023 г.

Подписи:

Председатель комиссии: Филоненко И.Г. \_\_\_\_\_

Члены комиссии: Бурмистров И.Ю. \_\_\_\_\_

Елифанова О.А. \_\_\_\_\_

Сухарева Н.Ф. \_\_\_\_\_

Председатель совета дома \_\_\_\_\_