Акт весеннего/осеннего комиссионного осмотра здания (помещений)*

«01» апреля 2022 г.

		<u>«U1</u>	<u>» апреля 2022 г.</u>
Настоящий Акт весенн	его/осеннего комиссионного о	смотра здания составлен по результатам обсл	гедования
технического состояния здан		• •	
	_	(наименование учреждения)	
расположенного по адресу: г	ород Ульяновск, ул. Хлебозаво	дская, д. 6	
Комиссия учреждения назнач	чена распоряжением/приказом	руководителя <u>№ б/н от «29» марта 2022 г.</u>	
	Состав н	сомиссии:	
Председатель комиссии: Вас	ильев Виктор Анатольевич-диг	ектор АНО «Центр ТСЖ»	
	(Ф.И.О.)	(должность)	
Члены комиссии ¹ :		× y	
Ротнов Евгений Иванович -	- инженер теплотехник АНО «I	<u>Іентр ТСЖ»</u>	
(Ф.И.О.)	(должность)		
Балыкшов Николай Алексан	<u>ндрович – главный энергетик А</u>	НО «Центр ТСЖ»	
(Ф.И.О.)	(должность)	olimentas en explantiamenta transferación esta en escala de la composición de la composición de la composición	Salah Manakatan Kataman Albertana
<u>Пстрянкина Елена Ивановн</u>	<u>а – директор ООО «Сервиском</u>	- <u>Beki)</u>	
(Ф.И.О.)	(должность)		
Леучев Владимир Николаеви	<u> 14 –инженер по ППБ АНО «Це</u>	<u>гтр ТСЖ»</u>	
(Ф.И.О)	(должность)		
Артёмова Лилия Станиславо	<u>вна – председатель ТСЖ «Мос</u>	<u>()></u>	
(Ф.И.О.)	(должность)		

¹⁻⁻ рекомендовано привлекать технический персонал, специалистов Администрации МО, заведующих отделениями/корпусами Комиссией произведено визуальное обследование технического состояния здания (помещений) с целью выявления дефектов, причин возникновения и количественной оценки повреждения конструкций.

Комиссией установлено:

. Общие сведения:

1.	Назначение здания Жилой дом
2.	Год постройки _2002
3.	Год и вид последнего ремонта: -
	(капитальный, текущий, иное)
4.	Год ввода в эксплуатацию _2002
5.	Материал стен_из несущих панелей
6.	Вид и тип фундамента <u>ж/б сваи</u>
7.	Вид и тип кровли мягкая из рулонных материалов
8.	Число этажей _10
9.	Количество лифтов _3
10.	Общая площадь здания7604,76
11.	Наличие подвала (технического подвала/технического подполья)
_ <u>Да</u>	
12.	Наличие чердака (технического чердака)
Да_	
13.	Наличие цокольного этажа Нет
15.	Принадлежность к памятнику архитектуры
Нет	
16.	Наличие в штате специализированного технического персонала (электрик, с квалификационной группой допуска
не ни	иже 3, слесарь-сантехник) <u>Да</u>

II. Описание состояния обследуемых конструкций и систем, инженерного оборудования, состояния помещений:

			Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний/осенний осмотр			
Nº n/n	Элементы	Единица измерения			Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Выше отметки чердачного	перекрытия						
	Кровля	кв.м.			Ремонт не требуется			
	кровельное покрытие	кв.м.			Ремонт не требуется			
	свесы	пог.м.			Ремонт не требуется			
	желоба	пог.м.			Ремонт не требуется			
	защитные ограждения	пог.м.			Ремонт не требуется			
er e unua erennine	Крыша	KB.M.			Ремонт не требуется	exerción de la companya	and the state of the state of the state of	
1	стропильная система	пог.м.			Ремонт не требуется	ale dipolipolitica (i) klabalis ili parende del la forte per de la come Cambri	on de la prime de consecuent de la professione de la final de la consecuencia de la final consecuencia de la consecuencia della della consecuencia	
_	мауэрлат	пог.м.			Ремонт не требуется			
	выходы на чердак	шт.			Ремонт не требуется			
	чердачные продухи	KB.M.			Ремонт не требуется			
	слуховые окна	кв.м.			Ремонт не требуется			
	устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков	шт.			Ремонт не требуется			
	наружный водосток	пог.м.			Ремонт не требуется			

		водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.		Ремонт не требуется		
		Наружные конструкции и оборудование					
	1	Фундаменты	кв.м.		Ремонт не требуется		
	İ	цоколь	кв.м.		Ремонт не требуется		
		отмостка	кв.м.	Частичный ремонт	Ремонт требуется		
		приямки	шт.		Ремонт не требуется		
		крыльца	шт.	3шт. (Ремонт ступеней)	Ремонт требуется		
		Наружные стены	кв.м.		Ремонт не требуется		
	1	Колонны и столбы	шт.		Ремонт не требуется		
	1	Фасад	кв.м.		Ремонт не требуется		
	İ	архитектурная отделка	кв.м.		Ремонт не требуется		
	2	плиты балконов и лоджий	шт.		Ремонт не требуется		
	2	ограждение балконов и лоджий	пог.м.		Ремонт не требуется		
		подъездные козырьки	шт.		Ремонт не требуется		
		межпанельные швы	пог.м.	По заявкам собственников	Ремонт требуется		
		пожарные лестницы	пог.м.		Ремонт не требуется		
		эркеры часыналықтының алының	KB.M.		Ремонт не требуется		
22/10/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20	* * * * 2404	Проемы	KR M		Ремонт не требуется		
		дверные заполнения	шт.		Ремонт не требуется		
		оконные заполнения	шт.		Ремонт не требуется		
		подвальные окна	шт.		Ремонт не требуется		
		таблички (адресные, классы энергоэффективности)	шт.		Ремонт не требуется		
		Внутренние конструкции и	оборудован	ние			
	3	Перекрытия	пог.м.		Ремонт не требуется		
	,	междуэтажные	кв.м.	MARIA DE PARA DE LA CASA DE LA CA	Ремонт не требуется		
	1	подвальные	кв.м.		Ремонт не требуется		

		чердачные	кв.м.		Ремонт не требуется		
		Внутренние стены	кв.м.	Частичный ремонт	Ремонт требуется		
		Балки (ригели) перекрытий и покрытий	пог.м.		Ремонт не требуется		
	}	Лестницы	кв.м.		Ремонт не требуется		
		Тамбурные двери	шт.		Ремонт не требуется		
		Остекление	кв.м.		Ремонт не требуется		
		Внутренний водосток	пог.м.		Ремонт не требуется		
		Почтовые ящики	IHT.	3 шт	Ремонт требуется		
		Печи, очаги					
	4	Печи	шт.		Ремонт не требуется		
		Кухонные очаги	шт.		Ремонт не требуется		
		Центральное отопление					
		отопительные приборы	шт.		Ремонт не требуется		
		горизонтальные трубопроводы	пог. м		Ремонт не требуется		
	5	вертикальные трубопроводы	пог. м		Ремонт не требуется		
		задвижки	шт.		Ремонт не требуется		
ayadiin (X. adi, da 1841 a ryadiin) Waxadiin ka ayada 22 ka sayada ayada	111716	прочая запорная арматура	WT.		Ремонт не требуется	personal company	
	-27-72	тепловые пункты	mī.	and the state of t	Ремонт не требуется	N-12-10-1-12	
		теплоизоляция трубопроводов	пог. м		Ремонт не требуется		
		приборы учета	шт.		Ремонт не требуется		
		Погодозависимая автомати	іка				
		- насосы	шт.		Ремонт не требуется		
		- измерительные приборы	шт.		Ремонт не требуется	_	
		- запорная арматура	шт.		Ремонт не требуется		
		- дополнительное	шт.		Ремонт не требуется		

		оборудование	ĺ	1			
		Горячее водоснабжение					
		горизонтальные трубопроводы	пог. м			Ремонт не требуется	4
	6	вертикальные трубопроводы	пог. м			Ремонт не требуется	
		задвижки	шт.			Ремонт не требуется	
		прочая запорная арматура	шт.			Ремонт не требуется	
		приборы учета	шт.			Ремонт требуется	
		Холодное водоснабжение					
		горизонтальные трубопроводы	пог, м			Ремонт не требуется	
	7	вертикальные трубопроводы	пог. м			Ремонт не требуется	
		задвижки	шт.			Ремонт не требуется	
		прочая запорная арматура	шт.			Ремонт не требуется	
		приборы учета	шт.			Ремонт не требуется	
		Система водоотведения (канализация)					
	8	горизонтальные трубопроводы	пог. м			Ремонт не требуется	
		вертикальные	пог. м			Ремонт не требуется	
PART AL COLONO DE LA CATALANTA DA CARANTO DE LA CATALANTA DA CATALANTA DE LA	1418 00160 0446400	трубопроводы			MAN THE PARTY OF THE PARTY OF		
	1.1-1464	ливневая канализация	пог. м.	United to the Control of the States	DEFENDANCE MEDICAL CONTRACTOR	Ремонт не требуется	tong (grant magnetic action) of the control and control actions.
	9	Наличие транзитных трасс	пог. м			Ремонт не требуется	
	10	Повысительные насосы	шт.			Ремонт не требуется	
		Электрооборудование					
	11	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.			Ремонт не требуется	
	11	щит распределительный этажный	шт.		3	Ремонт не требуется	
		светильники	шт.		8	Ремонт не требуется	

выключатели	шт.	6	Ремонт не требуется	
розетки	шт.	1	Ремонт не требуется	
приборы учета	шт.		Ремонт не требуется	- -

III. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентиляционных каналов	Февраль Ноябрь		Согласно графика
2	Промывка и гидравлические испытания системы отопления			
3	Периодические освидетельствования лифтового оборудования	Январь		Согласно графика
4	Диагностическая экспертиза лифтового оборудования	**		
5	Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности	-		
6	Проведение строительно- технической экспертизы	**		

Приложения к акту:

- а) маршрутные листы осмотра конструктивных элементов и инженерных систем;
- б) результаты инструментального контроля (в случае применения);
- в) результаты лабораторных испытаний (в случае проведения);
- г) результаты исследований;
- д) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
- е) фотоматериалы;
- ж) др.

Члены комиссии:

1

Инженер теплот	техник АНО «Центр ТСЖ» - Ротнов Е.И.
(должность)	(фамилия, инициалы)
Главный энерге	тик АНО «Центр ТСЖ» - Балыкшов Н.А.
(должность)	(фамилия, инициалы)
<u>Директор ООО</u>	«Сервиском-Век» - Петрянкина Е.И.
(должность)	(фамилия, инициалы)
Инженер по ПП	<u>Б – Леучев В.И.</u>
(должность)	(фамилия, инициалы)
Артёмова Лилия	я Станиславовна – председатель ТСЖ «Мост»
(должность)	(фамилия, инициалы)
Председатель ко	эмиссии — директор АНО «Центр <u>ТСЖ»- Васильев В.А.</u>
(должность)	(фамилия, инициалы)
	«01» апреля 2022г.

^{*-} в случае, если организация/учреждение состоит из нескольких отдельных зданий/корпусов, акты весеннего/осеннего осмотра, дефектные ведомости, сметы, планы-графики подготовки здания/сооружения к отопительному периоду составляются раздельно на каждое здание/корпус.