

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

" 6 " апреля 2022г.

Дом № или строение (корпус) 116
ул.(пер., пр., б-р) Черешманская
Город, село: Димитровград, Ульяновская область
Вид управления управляющей компанией
Управляющая (обслуживающая) организация: ООО "УК Димитровград"

Общие сведения по строению

- 1 Год постройки 1986
- 2 Материал стен крупнопанельный
- 3 Число этажей 5
- 4 Наличие подвала (техподвал, подполье)
- 5 Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
- 6 Количество подъездов 3
- 7 Количество квартир 4312, 42
- 8 Общая площадь (кв.м.) 60
- 9 Количество лифтов нет
- 10 Количество мусоропроводов нет
- 11 Оборудовано пожарными рукавами, стволами, пож. ящиками нет
- 12 Оборудовано домофонами имеются
- 13 Наличие аренд. помещений на 1-х этажах нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя — Начальник отдела ПТО Филоненко И.Г.

Членов комиссии: Инженеров ПТО: Бурмистрова И.Ю., Епифанова О.А.,

Инженер куратор Тройникова Л.А.

в присутствии Председателя Совета дома Наумовой Е.В.

произвела осмотр вышеуказанного здания

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания

№	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка сост-я или кратк. описание дефекта и причин его возник-я с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1	Фундамент	<u>соответ. нормам. Требо.</u>	
2	Окна	<u>соответ. нормам. Требо.</u>	
3	Ограждения	<u>—</u>	
4	Приямки	<u>—</u>	
5	Двери металл-е	<u>соответ. нормам. Требо.</u>	

6	Двери дерев-е	—
7	Входы в подвал, запорные устр-ва	защитки
8	Пристрой	нет
9	Влажность	отсутствует
10	Затопленность	отсутствует
11	Электропроводка, светильники	соответств.

ТЕХПОДВАЛ (ЧЕРДАК)

1	Фундамент	
2	Стены	
3	Входы в подвал	
4	Двери металл-е	
5	Двери дерев-е	
6	Запоры	
7	Пристрой	
8	Окна	
9	Продуха	
10	Инж-е системы	
11	Розлив ц.о., Розлив ХВС, Канализация, Электрощитовая, Кабельные сети	соответств. в не соответств. в соответств. в соответств. в
12	Влажность стен и перекрытий	отсутствует
13	Затопленность	отсутствует
14	Элеваторный узел	
15	Вентиляция естественная	соответств.
16	Утепление инж-х систем	соответств.

требуется замена выходя фунда кнс до колодца вткд.

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1	ХВС	1
2	ГВС	1
3	Отопление	1
4	Газоснабжение	—
5	Электроснабж-е	1

СТЕНЫ И ФАСАДЫ

1	Щитовые	—
2	Рубл-е из брёвен	—
3	Рубл-е из брусьев	—
4	Каркасно-засыпные	—
5	Кирпичные	—
6	Панельные	соотв. нормам. требов.

7	Крупноразм. блоки	—
8	Промерзание через м/п швы стены сырые кв.	нет
9	Лоджии 60	соответ. нормат. треб.
10	Балконы	—
11	Ограждение	—
12	Пристр-е лоджии	нет
13	Пристр-е погреба	нет
14	Штукатурка	
15	Покраска	
16	Побелка	—
17	Трещины в стенах	нет
18	Навесы	
19	Входные козырьки	соответ. нормат. треб.
20	Крыльцо	соответ. нормат. треб.
21	Карнизы	
22	Парапеты	
23	Отмостка	сколы, проседание разрушен а/б покрытие, требуется
24	Цоколь	соответ. нормат. треб. ремонт
ПЕРЕКРЫТИЯ		
1	Ж/бетонные	соответ. нормат. треб.
2	Деревянные	—
ЛЕСТНИЦЫ		
1	Ж/б марши	соответ. нормат. треб.
2	Деревянные	—
3	Ограждения перил	метал. соответ. нормат. треб.
4	Эвак-е лестницы	
КРЫШИ-КРОВЛИ		
1	Мягкая	соответ. нормат. треб.
2	Из шифера	—
3	Металлопрофили	—
4	Металлические	—
5	Ондулин	—
6	Водосточ-е трубы	—
7	Воронки	—
8	Парапеты	соответ. нормат. треб.
9	Карнизы	
10	Ограждение	соответ. нормат. треб.
11	Люки, выходы на кровлю	соответ. нормат. треб.
12	ДВК	—
13	ВК	соответ. нормат. треб.
14	Вентиляционные шахты	—
15	Слуховые окна чердака	—

16	Козырек над лоджиями/балк-ми	соответ. нормам. Требуется.	
ПОЛЫ, МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ			
1	Бетонные	нотынее в ходовых местах	
2	Керам-я плитка	---	
3	Дощатые	---	
4	ДСП	---	
5	ДВП	---	
6	Линолеум		

ОКНА, ДВЕРИ			
1	В л/клетках	соответ. нормам. Требуется.	

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1	Покраска	соответ. нормам. Требуется.	
2	Побелка	соответ. нормам. Требуется.	
3	Двери входа	соответ. нормам. Требуется.	
4	Двери на чердак (кровлю)	соответ. нормам. Требуется.	


МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1	Качели	1	соответ
2	урны	3	соответ
3	Бельевые стойки		
4	Скамьи	6	соответ
5	Спорт, лестница	1	соответ
	ковровая об.	1	соответ



БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1	Подъездные дороги	трещины, скалы высожены авто парков	Требуется ремонт
2	Подходы к подъездам	соответ. нормам. Требуется.	
3	Тротуары	соответ. нормам. Требуется.	небольшое разгудеи. около III
4	Деревья	есть	подъезде, около №№. Ремонт
5	Кустарники	есть	2 см 2
6	Ограждения	деревян.	
7	Эл-ты освещения	уличное	


Выводы и предложения комиссии:

Составлен план-мероприятий и установлены объёмы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2022-2023г.г.

Подписи:

Председатель комиссии: Филоненко И.Г. 

Члены комиссии: Бурмистров И.Ю.  Епифанова О.А. 

Инженер куратор: Жоци - Жоимендзена НА. 

Председатель совета дома: Млауф Маршова Л.В. 