

АКТ  
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

" 6 " апреля 2022г.

Дом № или строение (корпус) 120  
ул.(пер., пр., б-р) Черемшанская  
Город, село: Димитровград, Ульяновская область  
Вид управления управляющая компания  
Управляющая (обслуживающая) организация: ООО "УК Димитровград"

**Общие сведения по строению**

- 1 Год постройки 1986
- 2 Материал стен крупнопанельный
- 3 Число этажей 5
- 4 Наличие подвала (техподвал, подполье) .
- 5 Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
- 6 Количество подъездов 3
- 7 Количество квартир 60
- 8 Общая площадь (кв.м.) 3283,93
- 9 Количество лифтов нет
- 10 Количество мусоропроводов нет
- 11 Оборудовано пожарными рукавами, стволами, пож. ящиками нет
- 12 Оборудовано домофонами имеются
- 13 Наличие аренд. помещений на 1-х этажах нет

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:

Председателя — Начальник отдела ПТО Филоненко И.Г.  
Членов комиссии: Инженеров ПТО: Бурмистрова И.Ю., Епифанова О.А.,  
Инженер куратор Лосилевская ИА  
в присутствии Председателя Совета дома Чернова А.И.  
произвела осмотр вышеуказанного здания

**Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания**

№	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка сост-я или кратк. описание дефекта и причин его возник-я с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>			
1	Фундамент	<u>соответ. нормам. Тред.</u>	
2	Окна	<u>соответ. нормам. Тред.</u>	
3	Ограждения	<u>—</u>	
4	Приямки	<u>—</u>	
5	Двери металл-е	<u>соответ. нормам. Тред.</u>	

6	Двери дерев-е	—
7	Входы в подвал, запорные устр-ва	защитки
8	Пристрой	нет
9	Влажность	отсутствует
10	Затопленность	отсутствует.
11	Электропроводка, светильники	соответ. нормам ТРБ.

**ТЕХПОДВАЛ (ЧЕРДАК)**

1	Фундамент	
2	Стены	
3	Входы в подвал	
4	Двери металл-е	
5	Двери дерев-е	
6	Запоры	
7	Пристрой	
8	Окна	
9	Продуха	
10	Инж-е системы	
11	Розлив ц.о., Розлив ХВС, Канализация, Электрощитовая, Кабельные сети	соответает в соответает в соответает в соответает в
12	Влажность стен и перекрытий	отсутствует.
13	Затопленность	отсутствует.
14	Элеваторный узел	соответает
15	Вентиляция естественная	соответает.
16	Утепление инж-х систем	не соответствует

*Требуется утепление Ц.О.*

**НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)**






1	ХВС	1
2	ГВС	1
3	Отопление	1
4	Газоснабжение	—
5	Электроснабж-е	1

**СТЕНЫ И ФАСАДЫ**

1	Щитовые	—
2	Рубл-е из брёвен	—
3	Рубл-е из брусьев	—
4	Каркасно-засыпные	—
5	Кирпичные	—
6	Панельные	соответ. нормам ТРБ.



7	Крупноразм. блоки	—
8	Промерзание через м/п швы стены сырые кв.	сверху стена 3 кв. 2 Г.
9	Лоджии	60 соответствует нормам ТРБД.
10	Балконы	—
11	Ограждение	
12	Пристр-е лоджии	нет
13	Пристр-е погреба	нет
14	Штукатурка	
15	Покраска	—
16	Побелка	—
17	Трещины в стенах	нет
18	Навесы	
19	Входные козырьки	соответ нормам ТРБД.
20	Крыльцо	соответ нормам ТРБД.
21	Карнизы	—
22	Парапеты	—
23	Отмостка	трещины, проседание и т.д. покрывается
24	Цоколь	соответ нормам ТРБД.
<b>ПЕРЕКРЫТИЯ</b>		
1	Ж/бетонные	соответ нормам ТРБД.
2	Деревянные	—
<b>ЛЕСТНИЦЫ</b>		
1	Ж/б марши	соответ нормам ТРБД.
2	Деревянные	—
3	Ограждения перил	метал. соответствует нормам ТРБД.
4	Эвак-е лестницы	—
<b>КРЫШИ-КРОВЛИ</b>		
1	Мягкая	соответ нормам ТРБД.
2	Из шифера	—
3	Металлопрофили	—
4	Металлические	—
5	Ондулин	—
6	Водосточ-е трубы	—
7	Воронки	—
8	Парапеты	соответ нормам ТРБД.
9	Карнизы	
10	Ограждение	соответ нормам ТРБД.
11	Люки, выходы на кровлю	соответ нормам ТРБД.
12	ДВК	—
13	ВК	соответ нормам ТРБД.
14	Вентиляционные шахты	—
15	Слуховые окна чердака	—

16	Козырек над лоджиями/балк-ми	протекающие ниж по 60	
<b>ПОЛЫ, МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ</b>			
1	Бетонные	покрыты входовых местах	
2	Керам-я плитка	—	
3	Дощатые	—	
4	ДСП	—	
5	ДВП	—	
6	Линолеум	—	
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>			
1	В л/клетках	соответ. нормам. Требуе.	
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>			
1	Покраска	капитальное окрашен. ст стены	
2	Побелка	соответ. нормам. Требуе	
3	Двери входа	соответ. нормам. Требуе	
4	Двери на чердак (кровлю)	соответ. нормам. Требуе.	
<b>МАЛЫЕ ФОРМЫ</b>			
1	Урны	4	соответ
2	Горки	1	соответ
3	Бельевые стойки	1	соответ
4	Скамьи	8	соответ
5	Спорт сооруж-я	баскетб. площад. 1/2	
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>			
1	Подъездные дороги	тротуарное, сканов обводное	Требуется ремонт а/о покрытия
2	Подходы к подъездам	соответ. нормам. Требуе.	
3	Тротуары	соответ. нормам. Требуе	
4	Деревья	есть	
5	Кустарники	есть	
6	Ограждения	—	
7	Эл-ты освещения	уличное	
<b>Выводы и предложения комиссии:</b>			
Составлен план-мероприятий и установлены объёмы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2022-2023г.г.			
<b>Подписи:</b>			
Председатель комиссии: Филоненко И.Г. 			
Члены комиссии: Бурмистров И.Ю.  Епифанова О.А. 			
Инженер куратор:  Фроименко Наталья И.А.			
Председатель совета дома:  (Чернов А.И.)			