

**АКТ
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

" 19 " августа 2022г.

Дом № или строение (корпус) 138

ул.(пер., пр., б-р) Земляна

Город, село: Димитровград, Ульяновская область

Вид управления

Управляющая (обслуживающая) организация: ООО "УК Димитровград"

Общие сведения по строению

- 1 Год постройки 1984
- 2 Материал стен кирпич
- 3 Число этажей 2
- 4 Наличие подвала (техподвал, подполье) техподполье
- 5 Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) чердак
- 6 Количество подъездов 3
- 7 Количество квартир 18
- 8 Общая площадь (кв.м.) 853,4
- 9 Количество лифтов —
- 10 Количество мусоропроводов —
- 11 Оборудовано пожарными рукавами, стволами, пож. ящиками —
- 12 Оборудовано домофонами —
- 13 Наличие аренд. помещений на 1-х этажах —

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя — Начальник отдела ПТО Филоненко И.Г.

Членов комиссии: Инженеров ПТО: Бурмистрова И.Ю., Епифанова О.А.,

Инженер куратор Александр Т.А.

в присутствии Председателя Совета дома Ларичкина В.В.

произвела осмотр вышеуказанного здания

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания

№	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка сост-я или кратк. описание дефекта и причин его возник-я с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1	Фундамент	<u>соедв. кирпич. фунда.</u>	
2	Окна	<u>—</u>	
3	Ограждения	<u>—</u>	
4	Приямки	<u>—</u>	
5	Двери металл-е	<u>—</u>	

6	Двери дерев-е	сост-в. керш. треб.
7	Входы в подвал, запорные устр-ва	замки
8	Пристрой	
9	Влажность	нет
10	Затопленность	нет
11	Электропроводка, светильники	сост-в. керш. треб.

ТЕХПОДВАЛ (ЧЕРДАК)

1	Фундамент	
2	Стены	
3	Входы в подвал	
4	Двери металл-е	
5	Двери дерев-е	
6	Запоры	
7	Пристрой	
8	Окна	
9	Продуха	
10	Инж-е системы	
11	Розлив ц.о., Розлив ХВС, Канализация, Электрощитовая, Кабельные сети	удовлетв. удовлетв. удовлетв. удовлетв.
12	Влажность стен и перекрытий	отсутств.
13	Затопленность	отсутств.
14	Элеваторный узел	отсутств.
15	Вентиляция естественная	есть
16	Утепление инж-х систем	отсутств.

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1	ХВС	—
2	ГВС	—
3	Отопление	—
4	Газоснабжение	—
5	Электроснабж-е	1

СТЕНЫ И ФАСАДЫ

1	Щитовые	
2	Рубл-е из брёвен	
3	Рубл-е из брусьев	
4	Каркасно-засыпные	
5	Кирпичные	сост-в. керш. треб.
6	Панельные	

7	Крупноразм. блоки	
8	Промерзание через м/п швы стены сырые кв.	
9	Лоджии	<i>шт. собств. марш. Греб.</i>
10	Балконы	
11	Ограждение	
12	Пристр-е лоджии	
13	Пристр-е погреба	
14	Штукатурка	
15	Покраска	
16	Побелка	
17	Трещины в стенах	<i>собств. марш. Греб.</i>
18	Навесы	
19	Входные козырьки	<i>собств. марш. Греб.</i>
20	Крыльцо	<i>собств. марш. Греб.</i>
21	Карнизы	
22	Парапеты	
23	Отмостка	<i>собств. марш. Греб.</i>
24	Цоколь	<i>Грещ. штб. естествен. цвет штукатур. окрашен</i>
ПЕРЕКРЫТИЯ		
1	Ж/бетонные	<i>собств. марш. Греб.</i>
2	Деревянные	
ЛЕСТНИЦЫ		
1	Ж/б марши	<i>собств. марш. Греб.</i>
2	Деревянные	
3	Ограждения перил	<i>штб. собств. марш. Греб.</i>
4	Эвак-е лестницы	
КРЫШИ-КРОВЛИ		
1	Мягкая	
2	Из шифера	
3	Металлопрофили	<i>собств. марш. Греб.</i>
4	Металлические	
5	Ондулин	
6	Водосточ-е трубы	
7	Воронки	
8	Парапеты	
9	Карнизы	
10	Ограждение	
11	Люки, выходы на кровлю	<i>собств. марш. Греб.</i>
12	ДВК	
13	ВК	<i>собств. марш. Греб.</i>
14	Вентиляционные шахты	
15	Слуховые окна чердака	<i>собств. марш. Греб.</i>

16	Козырек над лоджиями/балк-ми	
ПОЛЫ, МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ		
1	Бетонные	<i>побелка в хол. местах</i>
2	Керам-я плитка	
3	Дощатые	
4	ДСП	
5	ДВП	
6	Линолеум	
ОКНА, ДВЕРИ		
1	В л/клетках	<i>соств. мерки греб</i>
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ		
1	Покраска	<i>соств. мерки греб</i>
2	Побелка	<i>соств. мерки греб</i>
3	Двери входа	<i>соств. мерки греб</i>
4	Двери на чердак (кровлю)	<i>соств. мерки греб</i>
МАЛЫЕ ФОРМЫ		
1	Качели	<i>ушли 3</i>
2	Горки	
3	Бельевые стойки	<i>1</i>
4	Скамьи	<i>3</i>
5	Спорт сооруж-я и иные	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
1	Подъездные дороги	<i>соств. мерки греб</i>
2	Подходы к подъездам	<i>соств. мерки греб</i>
3	Тротуары	<i>соств. мерки греб</i>
4	Деревья	<i>нет</i>
5	Кустарники	<i>есть</i>
6	Ограждения	<i>есть</i>
7	Эл-ты освещения	<i>ушли</i>
Выводы и предложения комиссии:		
Подписи:		
Председатель комиссии:	Филоненко И.Г.	<i>И.Г. Филоненко</i>
Члены комиссии:	Бурмистров И.Ю.	Епифанова О.А. <i>О.А. Епифанова</i>
Инженер куратор:	<i>Андреева Т.А.</i>	
Председатель совета дома:	<i>Ларичкина В.В.</i>	