

АКТ

Весеннего осмотра жилого дома

« 13 » апреля 2021 г.

Дом № или строение (корпус) 51 ул.(пер., пр., б-р) Затон
 Город, село Новоульяновск район с. Криуши Ульяновская область
 Вид управления _____
 Управляющая (обслуживающая) организация ООО «Домоправление»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1991
2. Материал стен ж/б панели
3. Число этажей 3
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал имеется
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) _____
6. Количество подъездов 3
7. Количество квартир 27
8. Общая площадь (кв.м) 1296,18
9. Количество лифтов _____
10. Количество мусоропроводов _____
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) _____
12. Оборудовано ПЗУ _____
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) _____

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя Аллянова М.Н.

и членов комиссии (представителей собственников) _____

Антонова С.Г.

Симукова В.Н.

Федотовой С.А.

Председатель Совета МКД Лукьянец Л.В.
 произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент бет. блоки	в удовл. сост.	---
№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
2.	Хозсарай	самовольн. постр.	протоколом утверждены
3.	Окна, продухи	в удовл.сост.	
4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	В удовл.сост. Закрты назамок в удовл.сост. в удовл.сост.	---
5.	Инженерные системы.		
	1) Розлив Ц.О.	в рабоч. сост.	---
	2) Розлив ХВС	в рабоч. сост.	---
	3) Канализация	в рабоч. сост.	---
	4) Электроштитовая	в рабоч. сост	---
	5) Розлив ГВС	отсутствует	
	6) Кабельные сети	в рабоч. сост	
6.	Влажность, затоплено, состояние	в удовл. сост.	

	полов.		
7.	Элеваторный узел, водомерный узел		отсутствует
8.	Ввод инженерных сетей через фундамент		ХВС, отопление, канализация в рабоч.сост. ---
9.	Пристрой входа в подвал, запоры		замок
10.	Электропроводка, светильники		В рабоч.сост.
11.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого		отсутствует
ТЕХПОДВАЛ			
1.	Фундамент, стены		
2.	Двери металлические деревянные, запоры		
3.	Окна, продухи		
4.	Инженерные сети		
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ		
6.	Влажность Затоплённость		
7.	Элеваторный узел		
8.	Инженерные вводы через фундамент		
9.	Переключение ливнёвки в канализацию		
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.		
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.		
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)			
1.	ХВС		отсутствует
2.	ГВС		отсутствует
3.	Отопление		отсутствует
4.	Газоснабжение		отсутствует
5.	Электроснабжения		Имеется 1 ед.
6.	Иные		
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленные из брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	брёвен,	в удовл. сост. ---
2.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №		имеется
3.	Лоджии, балконы Ограждение		в удовл. сост. ---
4.	Построенные лоджии, погреба		отсутствуют
5.	Кирпичные пилоны		отсутствуют
6.	Штукатурка		в удовл. сост. ---
7.	Покраска, побелка		в удовл. сост. ---
8.	Стянуты стены металлическими обоями		отсутствуют
9.	Трещины в стенах, пилонах		не имеются
10.	Навесы, входы в подъезд		ремонт
11.	Стены машинных отделений		отсутствуют

12.	Карнизы, парапеты		в удовл. сост.	---
13.	Отмостка		в удовл. сост.	---
14.	Цоколь		в удовл. сост.	---
15.	Вытяжная вентиляция		в рабоч. сост.	---
ПЕРЕКРЫТИЕ				
1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные нештукатуренные, деревянные оштукатуренные		в удовл. сост.	---
2.	Выполнено усиление инженерные системы		отсутствует	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие		отсутствуют	
ПЕРЕГОРОДКИ				
1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные		в удовл. сост.	---
ЛЕСТНИЦЫ				
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор материалами.	между	в удовл. сост.	---
КРЫШИ-КРОВЛИ				
1.	Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выходы на кровлю, их покрытие из рубероида рубемаста, заполнение примыканий залитые мастикой, ДВК, вентиляционных шахт, Испарителей, тех.подполья, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля		В удовл.сост в удовл.сост. в удовл.сост.	--- ---
ПОЛЫ				
1.	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.		в удовл.сост.	---
ОКНА, ДВЕРИ				
1.	В квартирах В л/клетках В техподвалах		в удовл. сост. в удовл. сост.	--- ---

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	Состояние покраски, побелки, двери входа, двери на чердак или кровлю, люк выхода	в удовл. сост. в удовл. сост. в удовл. сост. замок	---
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	Качели, горки, бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	в удовл. сост. в удовл. сост.	--- ---
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	Подъездные дороги, (бетон, асфальт) подходы к подъездам, тротуары, деревья, кустарники, газон, ограждение фасадов, элементы освещения придомовой территории.	в удовл. сост. в удовл. сост. в удовл. сост. уличное	--- --- ---

Выводы и предложения комиссии:

Инженерные сети МКД находятся в удовлетворительном состоянии.

Подписи:

Председатель комиссии: Аллянов М.Н.

Члены комиссии: Антонов С.Г.

Симуков В.Н.

Федотова С.А.

Председатель Совета МКД Лукьянец Л. В.