

АКТ**Осеннего осмотра жилого дома**

«_15_» августа 2022 г.

Дом № или строение (корпус) 47 ул.(пер., пр., б-р) Затон
 Город, село Новоульяновск район с. Криуши Ульяновская область
 Вид управления _____
 Управляющая (обслуживающая) организация ООО «Домоправление»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1990
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал имеется
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) _____
6. Количество подъездов 2
7. Количество квартир 136
8. Общая площадь (кв.м) 4781,68
9. Количество лифтов _____
10. Количество мусоропроводов _____
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) _____
12. Оборудовано ПЗУ _____
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) _____

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:
 Председателя Зинкина Е.Н.

и членов комиссии (представителей собственников).
Тихоновой Е.А.
Симукова В.Н.
Федотовой С.А.

Председатель Совета МКД Кинхина Т.Г. произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
-------	--	---	------------------------

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

1.	Фундамент бет. блоки	в удовл. сост.	
№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
2.	Хозсараи		
3.	Окна, продухи		
4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.		
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.		
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	В рабоч. сост. в рабоч. сост в рабоч. сост в рабоч. сост --- в рабоч. сост.	
7.	Влажность, затоплено, полог.	состояние	

8.	Элеваторный узел, водомерный узел		Промывка, опрессовка согласно графика
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	XBC, отопление, канализация в рабоч. сост	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	замок	
11.	Электропроводка, светильники	----	
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого		

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены		
2.	Двери металлические деревянные, запоры	---	
3.	Окна, продухи	---	
4.	Инженерные сети		
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Розлив ГВС Канализация Электрощитовая		
6.	Влажность Загрязненность	----	
7.	Элеваторный узел		
8.	Инженерные ввода через фундамент		
9.	Переключение ливнёвки в канализацию		
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляций.		
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.		

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	XBC	----	
2.	ГВС	----	
3.	Отопление	----	
4.	Газоснабжение	----	
5.	Электроснабжения	2	
6.	Иные		

СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	брёвен,	В удовл. сост.	
2	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №			
3.	Лоджии, балконы Ограждение		в удовл. сост	
4.	Построенные балконы, погреба	---		
5.	Кирпичные пилоны	----		
6.	Штукатурка	----		
7.	Покраска, побелка	----		
8.	Стянуты стены металлическими обоями	----		
9.	Трещины в стенах, пилонах			
10.	Навесы, входы в подъезд		в удовл. сост	
11.	Стены машинных отделений			
12.	Карнизы, парапеты	----		
13.	Отмостка		В удовл. сост.	
14.	Цоколь		в удовл. сост	



15.	Вытяжная вентиляция		
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	в удовл. сост	
2.	Выполнено усиление инженерные системы		
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие		
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	Ж/б панельные, <u>Кирпичные,</u> Деревянные, гипсобетонные	в удовл. сост	
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор материалами.	в удовл. сост между	
КРЫШИ-КОРОВЛИ			
1.	Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида <u>рубемаста</u> залитые мастикой над машинным отделением <u>ДВК</u> , вентиляционных шахт, Испарители, <u>Продуха, слуховые окна</u> Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	В удовл.сост. в удовл. сост в удовл. сост	
ПОЛЫ			
1.	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, <u>дошатые</u> , ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	в удовл.сост.	
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	В квартирах В л/клетках В техподвалах	в удовл. сост ремонт	

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	<u>Состояние покраски, побелки, двери входа двери на чердак или кровлю, люк выхода</u>	в удовл сост. в удовл сост. в удовл сост. замок	
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	<u>Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.</u>	в удовл. сост	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	<u>Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники. ограждение фасадов, освещение придомовой территории.</u>	в удовл.сост в удовл.сост. в удовл.сост. --- уличное	

Выводы и предложения комиссии:

Дом готов к эксплуатации в зимних условиях в 2022-2023 г

Подписи:

Председатель комиссии: Зинкин Е.Н. 
 Члены комиссии: Тихонова Е.А. 
Симуков В.Н. 
Федотова С.А. 

Председатель Совета МКД Кинхина Т.Г. 