

**АКТ
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

« 08 » августа 2021 г.

Дом № или строение (корпус) *дом № 25*

ул.(пер., пр., б-р) *пер.Заводской*

Город, село: *р.п.Кузоватово, Кузоватовский район, Ульяновская область*

Вид управления *товарищество собственников жилья*

Управляющая (обслуживающая) организация: *ООО "Кузоватовская управляющая компания"*

Общие сведения по строению

год постройки 1961

2. Материал стен кирпич

3. Число этажей 2

4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал *отсутствует*

5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) *имеется / жилые комнаты отсутствуют*

6. Количество подъездов 3

7.Количество квартир 4

8.Общая площадь (кв.м) 140.3

9.Количество лифтов *отсутствуют*

10.Количество мусоропроводов *отсутствуют*

11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)

12.Оборудовано ПЗУ *нет*

13.Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) *отсутствуют*

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя: **Заместитель главы администрации,начальник управления по развитию городского**

и членов комиссии: Директор ООО "Кузоватовская управляющая компания" - Бударин А.Н., инженер ООО "Кузоватовская управляющая компания" - Солодов А.А., Депутат Совета депутатов МО Кузоватовское городское поселение - Андреев А.А., Муниципальный жилищный инспектор-Соснов Ю.А..

Старшего по дому: Лукьянова Г.А.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-----------------------------|--|---|------------------------|
| ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 1. | Фундамент ленточный б/блоки | не требует ремонта | |
| 2. | Хозсарай | отсутствуют | |
| 3. | Окна, продуха | удовлетворительное | |
| 4. | Двери металлические Запорн. Устройства | отсутствует отсутствует | |
| 5. | Транзитные инженерные сети | отсутствуют | |
| 6. | Розлив ц.о. | отсутствуют | |
| | Розлив ХВС | отсутствуют | |
| | Канализация | отсутствуют | |
| | Электроштитовая | отсутствует | |
| 7. | Влажность, затоплено | норма / нет | |
| 8. | Элеваторный узел | отсутствуют | |







| | | | |
|--|--|----------------------------|--|
| 9. | Ввод инженерных сетей через фундамент | не требует ремонта | |
| 10. | Входа в подвал, запоры | не требует ремонта | |
| 11. | Электропроводка, светильники | не требует ремонта | |
| 12. | Переключение внутреннего водостока в канализацию | отсутствует | |
| ТЕХПОДВАЛ | | | |
| 1. | Фундамент ленточный б/бетон, свайный | отсутствует | |
| 2. | Двери металлические деревянные, запоры | отсутствует | |
| 3. | Окна, продуха | отсутствует | |
| 4. | Транзитные инженерные сети | отсутствует | |
| 5. | Розлив ц.о. | отсутствует | |
| | Розлив ХВС | отсутствует | |
| | Канализация | отсутствует | |
| | Электрощитовая ВРУ | отсутствует | |
| 6. | Влажность Затопленность | отсутствует отсутствует | |
| 7. | Элеваторный узел | отсутствует | |
| 8. | Инженерные вводы через фундамент | отсутствует | |
| 9. | Переключение ливнёвки в канализацию | отсутствует | |
| НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ | | | |
| (указать количество) | | | |
| 1. | ХВС | 0 | |
| 2. | ГВС | ГВС отсутствует | |
| 3. | Отопление | 0 | |
| 4. | Газоснабжение | 0 | |
| 5. | Электроснабжение | 0 | |
| СТЕНЫ | | | |
| 1. | Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупногабаритные блоки | | |
| | | не требует ремонта | |
| 2. | Промерзание через м/п швы стены сырые кв. № | отсутствует | |
| 3. | Лоджии, балконы Ограждение | отсутствуют | |
| | | | |
| 4. | Построенные балконы, погреба | отсутствует | |
| 5. | Кирпичные пилоны | отсутствуют | |
| 6. | Штукатурка | не требует ремонта | |
| 7. | Покраска, побелка | не требует ремонта | |
| 8. | Сняты стены металлическими обоями | отсутствует | |
| 9. | Трещины в стенах, пилонах | не требует ремонта | |
| 10. | Навесы, входы в подъезд | не требует ремонта | |
| 11. | Стены машинных отделений | отсутствуют | |
| 12. | Карнизы, парапеты | не требует ремонта | |

| | | | |
|---------------------|--|--------------------|-------------------------------------|
| 13. | Отмостка | требует ремонта | По мере накопления денежных средств |
| 14. | Цоколь | не требует ремонта | |
| 15. | Вытяжная вентиляция | не требует ремонта | |
| перекрытие | | | |
| 1. | ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные | не требует ремонта | |
| | | | |
| 2. | Выполнено усиление какое | отсутствует | |
| 3. | Установлены ванны на деревянное перекрытие | отсутствуют | |
| ПЕРЕГОРОДКИ | | | |
| 1. | Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные | не требует ремонта | |
| ЛЕСТНИЦЫ | | | |
| 1. | Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил | не требует ремонта | |
| КРЫШИ-КРОВЛИ | | | |
| 1. | Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля | | |
| | | требует ремонта | |
| | | не требует ремонта | |
| | | не требует ремонта | |
| | | не требует ремонта | |
| | | не требует ремонта | |
| | | не требует ремонта | |
| ПОЛЫ | | | |
| 1. | Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум | не требует ремонта | |
| ОКНА, ДВЕРИ | | | |
| 1. | В квартирах | не требует ремонта | |
| | В л/клетках | не требует ремонта | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| | В техподвалах | отсутствует | |
| ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ | | | |
| 1. | Покраска, побелка, | не требует ремонта | |
| | двери входа | не требует ремонта | |
| | двери на чердак | не требует ремонта | |
| | кровлю | не требует ремонта | |
| МАЛЫЕ ФОРМЫ | | | |
| 1. | Качели, горки бельевые стойки | не требует ремонта | |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ | | | |
| 1. | Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники | не требует ремонта не требует ремонта | |

Выводы и предложения комиссии:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

| | | |
|---|---|--|
| Председатель комиссии: Члены комиссии: Старший по дому: | Подписи:  <hr/>  <hr/>  <hr/>  <hr/>  <hr/>  | Шашкин С.А. Бударин А.Н. Солодов А.А. Андреев А.А. Соснов Ю.А. Лукьянова Г.А. |
|---|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| Председатель комиссии: Члены комиссии: Старший по дому: | Подписи:  <hr/>  <hr/>  <hr/>  <hr/>  <hr/>  | Шашкин С.А. Бударин А.Н. Солодов А.А. Андреев А.А. Соснов Ю.А. Лукьянова Г.А. |
|---|--|--|