

## АКТ

### Весеннего осмотра жилого дома

« 10 » апреля 2022 г.

Дом № или строение (корпус) 10 А  
ул.(пер., пр., б-р) Волжская  
Город, село Новоульяновск район Ульяновская область  
Вид управления непосредственное  
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «Домоправление»

#### Общие сведения по строению

1. Год постройки 1961
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 3
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал п/подвал
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)
6. Количество подъездов 2
7. Количество квартир 24
8. Общая площадь (кв.м) 951,14
9. Количество лифтов отсутствует
10. Количество мусоропроводов отсутствует
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) отсутствует
12. Оборудовано ПЗУ отсутствует
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) отсутствует

#### Результаты осмотра здания

##### Комиссия в составе:

Председателя Зинкина Е.Н.

и членов комиссии (представителей собственников)

Тихоновой Е.А.

Симуков В.Н.

Царевой С.В.

Председатель совета МКД Моисеева Т.Г.  
произвела осмотр вышеуказанного здания.

#### Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ТЕХПОДВАЛ</b>			
1.	Фундамент, стены	В удовлетв. состоянии	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	В удовлетв. сост. замок	
3.	Окна, продухи	отсутствуют	
4.	Инженерные системы:		

5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	В рабочем состоянии В рабочем состоянии В рабочем состоянии в рабочем состоянии	Промывка, опрессовка согласно графика
6.	Влажность Затоплённость	влажность	ревизия по графику
7.	Элеваторный узел	отсутствует	
8.	Инженерные ввода через фундамент	герметичны	Ремонт не требуется
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	отсутствует	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляций.	отсутствует	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	утеплено	

**НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ**  
(указать количество)

1.	XBC	отсутствует
2.	ГВС	отсутствует
3.	Отопление	отсутствует
4.	Газоснабжение	отсутствует
5.	Электроснабжения	имеется
6.	Иные	

**СТЕНЫ**

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	В удовл.состоянии
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	отсутствует
3.	Лоджии, балконы Ограждение	В удовлетв.состоянии
4.	Построенные балконы, погреба	В удовлетв.состоянии
5.	Кирпичные пилоны	отсутствует
6.	Штукатурка	отсутствует
7.	Покраска, побелка	отсутствует
8.	Стынуты стены металлическими обоймами	отсутствует
9.	Трешины в стенах, пилонах	имеются
10.	Навесы, входы в подъезд	В удовлетв.состоянии
11.	Стены машинных отделений	отсутствует
12.	Карнизы, парапеты	отсутствует
13.	Отмостка	ремонт
14.	Цоколь	В удовл. состояния
15.	Вытяжная вентиляция	В раб.состоянии

**ПЕРЕКРЫТИЕ**

1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов	В удовлетв.состоянии
----	---	----------------------

	по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные		
2.	Выполнено усиление отсутствует инженерные системы		
3.	Установлены ванны на отсутствует деревянное перекрытие		
<b>ПЕРЕГОРОДКИ</b>			
1.	Ж/б панельные, <u>Кирпичные,</u> Деревянные, гипсобетонные	В удовлетв.состоянии	
<b>ЛЕСТНИЦЫ</b>			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные <u>металлические</u> <u>ограждение перил</u> , зазор между материалами.	В удовлетв.состоянии  В удовлетв. состоянии	
3.	Установлены		
<b>КРЫШИ-КРОВЛИ</b>			
1.	Рулонное покрытие примыкание из листовой стали, <u>из шифера, воронки,</u> <u>водосточные трубы,</u> свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, <u>ДВК,</u> Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	и  В удовлетв.состоянии в удовлетв.состоянии  в удовл состоянии	Проверка по графику
<b>ПОЛЫ</b>			
1.	Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	В удовлетв.состоянии	
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>			
1.	В квартирах В л/клетках В техподвалах	В удовлетв.состоянии в удовлетв.состоянии	
	балконах, кро		
	и		
	и		
	и		

<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>		
1. <u>Покраска,</u> <u>побелка,</u> <u>двери входа</u> <u>двери на чердак</u> <u>кровлю</u> <u>освещение</u>	В удовлетв.состоянии В удовлетв.состоянии замок в удовлетв.состоянии	X
<b>МАЛЫЕ ФОРМЫ</b>		
1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	В удовлетв.состоянии	
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>		
1. <u>Подъездные дороги(асфальт),</u> <u>подходы к подъездам</u> тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, <u>освещение придомовой</u> <u>территории.</u>	В удовлетв.состоянии  Уличное освещение	Зинкин Е.Н. Тихонова Е.А. Симуков В.Н. Царева С.В. Моисеева Т.Г.

**Выводы и предложения комиссии:**

Требуется ремонт отмостки.

Инженерные системы в рабочем состоянии. Ремонт не требуется.

**Подписи:**

Председатель комиссии

Зинкин Е.Н.

Члены комиссии:

Тихонова Е.А.

Симуков В.Н.

Царева С.В.

Моисеева Т.Г.

Председатель совета МКД

Слово -  
Моисеев