

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«15» 03 2016 г.

Дом № или строение (корпус) 13
 ул.(пер., пр., б-р) Абдуллаева
 Город, село Чебоксары район Зеленогорский Ульяновская область
 Вид управления _____
 Управляющая (обслуживающая) организация _____

Общие сведения по строению

1. Год постройки _____
2. Материал стен ж/б. кирпич
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал _____
5. Наличие чердака (жилих комнат в чердаке) _____
6. Количество подъездов 5
7. Количество квартир 100
8. Общая площадь (кв.м) _____
9. Количество лифтов _____
10. Количество мусоропроводов _____
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) _____
12. Оборудовано ПЗУ _____
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) _____

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Парушев В.М.

и членов комиссии (представителей собственников)
Приходовский ООО "ФК УДТ" Ермаков А.Н.
Багаевская учреждение ООО "УДТ-РЕМОНТ" Ахметов И.И.

Старшего по дому Осекина О.В.
 произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>зубчатая, состоящая</u>	
№ п/п	Наименование конструкций,	Оценка состояния или краткое	Решение

	оборудования и элементов благоустройства	описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	о принятии мер
2.	Хозсарай Дощатые ограждения		
3.	Окна, продухи		
4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.		
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.		
6.	a) Розлив Ц.О. б) Розлив ХВС в) Канализация г) Электрощитовая д) ГВС е) Кабельные сети	уровень. сост. не ходят залечеки	Кап. р-т Трехсек КАР р-т Трехсек составлены Трехсек р-т АП. р-т Трехсек
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	затопленность от санузлов, секо-	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	не удобает. состояния Трехсек р-т	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент		
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.		
11.	Электропроводка, светильники	светодиодную утеплить	элед. проводка без. свето. р-т
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого		

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены		
2.	Двери металлические деревянные, запоры		
3.	Окна, продухи		
4.	Инженерные сети		
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ		
6.	Влажность Затоплённость		
7.	Элеваторный узел		
8.	Инженерные ввода через фундамент		
9.	Переключение ливнёвки в канализацию		
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляций.		
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.		

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

(указать количество)

1.	ХВС	1	
----	-----	---	--

2.	ГВС		
3.	Отопление		
4.	Газоснабжение		
5.	Электроснабжения		
6.	Иные		

СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	<i>уровень норма состояния</i>	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	<i>не угрожает норма состояния</i>	<i>требует капит-р-т</i>
3.	Лоджии, балконы Ограждение		
4.	Построенные балконы, погреба		
5.	Кирпичные пилоны		
6.	Штукатурка		
7.	Покраска, побелка		
8.	Стянуты стены металлическими обоймами		
9.	Трешины в стенах, пилонах		
10.	Навесы, входы в подъезд		
11.	Стены машинных отделений		
12.	Карнизы, парапеты		
13.	Отмостка		
14.	Цоколь		
15.	Вытяжная вентиляция		

ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	<i>уровень норма состояния</i>	
2.	Выполнено усиление инженерные системы		
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие		

ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	<i>уровень норма состояния</i>	
----	---	--------------------------------	--

ЛЕСТНИЦЫ

1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	<i>уровень норма состояния</i>	
----	--	--------------------------------	--

КРЫШИ-КОРОВЛИ

1.	Рулонное покрытие	и	<i>не угрожает норма состояния</i>	<i>КРП. р-т Ребека</i>
----	-------------------	---	------------------------------------	------------------------

	примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рублемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля		
ПОЛЫ			
1.	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	в чердаке, соплата	р-т треб-со
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	В квартирах В л/клетках В техподвалах	не утепляет соплата	р-т треб-со
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю	не утепляет соплата	р-т треб-со
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	отсутствует	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНИЕ			
1.	Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	не утепляет соплата	р-т треб-со

Выводы и предложения комиссии:

Подписи:

Председатель комиссии: Д.Р. Радченко ВМ

Члены комиссии: А.И. Чиркович Н.С. Кресс-Обса
Ю.Н. Руденко

Старший по дому 2052 О.И. Остапчук ОВ